

der durch den Punkt o normal zur Kraftebene gelegten Axe YY gleich Ndf , das Moment derselben in Bezug auf o also gleich $Nzdf$ ist. Das gefammte Moment dieser Faserspannungen für o als Momentenpunkt ist demnach $\int_{-a_2}^{+a_1} Nzdf$. Die Integration muß sämtliche Faserspannungen umfassen, ist also innerhalb der Grenzen $-a_2$ und $+a_1$ vorzunehmen. Die Bedingungsgleichung heißt sonach

$$o = M - \int_{-a_2}^{+a_1} Nzdf \quad \text{und} \quad M = \int_{-a_2}^{+a_1} Nzdf.$$

Wird für N der Werth aus Gleichung 31. eingesetzt, so wird

$$M = \int_{-a_2}^{+a_1} \frac{P}{F} zdf + \int_{-a_2}^{+a_1} bz \cdot zdf = \frac{P}{F} \int_{-a_2}^{+a_1} zdf + b \int_{-a_2}^{+a_1} z^2 df.$$

$\int zdf$ ist nach Obigem gleich Null, also auch das erste Glied der rechten Seite gleich Null; mithin

$$M = b \int_{-a_2}^{+a_1} z^2 df.$$

Dieses Integral bedeutet: Es soll jedes Flächentheilchen df mit dem Quadrate seines Abstandes z von der durch o gelegten Axe YY multiplicirt und die Summe sämtlicher Producte gebildet werden.

Man nennt diese Summe das Trägheitsmoment der Querschnittsfläche, bezogen auf die Axe YY . Wir bezeichnen dasselbe mit \mathcal{F} . Demnach ist

$$M = b \mathcal{F} \quad \text{und} \quad b = \frac{M}{\mathcal{F}} \quad \dots \dots \dots 32.$$

Damit ist auch die zweite Constante b gefunden, und es ergibt sich nun aus Gleichung 31. und 32. der Werth für die Faserspannung N , welche durch das Biegemoment M entsteht, zu

$$N = \frac{P}{F} + \frac{M}{\mathcal{F}} z \quad \dots \dots \dots 33.$$

Wie für die Axe YY kann man auch für jede beliebige andere Axe das Trägheitsmoment aufstellen. Im Allgemeinen soll die Axe, für welche das Trägheitsmoment aufgestellt ist, durch den Index am Fuße des Buchstaben \mathcal{F} angegeben werden, so daß \mathcal{F}_X heißt: \mathcal{F} für die Axe XX etc. In vorstehendem Falle müßte demnach eigentlich \mathcal{F}_Y geschrieben sein. Der Kürze halber werden wir das Trägheitsmoment für die horizontale Schwerpunktsaxe des Querschnittes, d. h. für YY , kurzweg mit \mathcal{F} bezeichnen.

Wenn die Axialkraft P Null ist, wenn also nur normal zur Längsaxe des Trägers gerichtete Kräfte vorhanden sind, ist

$$N = \frac{M}{\mathcal{F}} z \quad \dots \dots \dots 34.$$

Dies ist der in den meisten Fällen der Praxis angewandte Ausdruck für die axiale Faserspannung.

Für die nächstfolgenden Untersuchungen soll $P = 0$ angenommen werden, so daß N durch Gleichung 34. ausgedrückt werden kann.

a) Stäbe, bei denen die Axialkraft gleich Null ist.

Für alle Fasern desselben Querschnittes ist bei einer gegebenen bestimmten Belastung sowohl das Moment der äußeren Kräfte M , als auch das Trägheitsmoment \mathcal{F}_Y , welches nur von der Form und Größe der Querschnittsfläche abhängt,

constant. Demnach ist laut Gleichung 34. des vorigen Artikels die axiale Spannung in einem Querschnitt nur mit dem Abstände der Fasern von der horizontalen Schwerpunktsaxe variabel, und zwar mit der ersten Potenz dieses Abstandes z . Alle Punkte eines Querschnittes, welche in gleicher Höhe z über der horizontalen Schwerpunktsaxe liegen, werden also gleich stark beansprucht. Trägt man die in den verschiedenen Höhen z pro Flächeneinheit wirkenden Axial- oder Normalspannungen derart graphisch auf, dass man die z als Abscissen, die zugehörigen N als Ordinaten zeichnet, und verbindet man die Endpunkte der Ordinaten, so erhält man die Linie der Gleichung $N = \frac{M}{\mathcal{F}} z$. Diese Linie wird eine Gerade, weil die Variablen N und z nur in der ersten Potenz vorkommen.

Für $z = 0$ wird $N = 0$, d. h. in allen in der horizontalen Schwerpunktsaxe liegenden Fasern ist die Axialspannung gleich Null.

In diesen Fasern ist also auch die Verlängerung oder Verkürzung gleich Null; denn dieselben lassen sich aus der Gleichung ermitteln

$$\frac{\Delta_0 dx}{dx} = \frac{N}{E}, \text{ folglich } \Delta_0 dx = \frac{N}{E} dx = 0.$$

Man nennt diese Faserschicht, in welcher durch die Biegung weder eine Verlängerung, noch eine Verkürzung bewirkt wird, die neutrale Faserschicht, und die Axe YY , welche alle Punkte des Querschnittes enthält, in denen die Axialspannung gleich Null ist, die neutrale Axe.

Hiermit ist der Satz bewiesen: Bei geraden horizontalen Balken mit symmetrisch zur Kraftebene liegenden Querschnitten und nur normal zur Axe wirkenden Kräften fällt die neutrale Axe mit der horizontalen Schwerpunktsaxe zusammen.

298.
Maximal-
beanspruchung.

Aus Gleichung 34. folgt ferner, dass N desto größer ist, je größer z ist, d. h. je weiter die betreffende Faser von der horizontalen Schwerpunktsaxe entfernt ist. Die größten Werthe von N finden also in den am weitesten entfernten Fasern statt. Nennt man die Abstände der am weitesten nach unten und oben von der Neutralen entfernten Fasern bezw. $+a_1$ und $-a_2$, so ist also

$$N_{max} = + \frac{M}{\mathcal{F}} a_1 \text{ und } N_{min} = - \frac{M}{\mathcal{F}} a_2 \dots \dots \dots 35.$$

Die Gleichungen 35. werden benutzt, um die Größe und Form des Querschnittes an den verschiedenen Stellen des Balkens zu bestimmen. Bedeutet M das größte in einem Querschnitt stattfindende Moment, so ist die größte in diesem Querschnitt vorhandene Zug-, bezw. Druckspannung aus den Gleichungen 35. zu ermitteln. Ist für das betreffende Material und den vorliegenden Fall die zulässige Beanspruchung pro Flächeneinheit des Querschnittes K' , bezw. $-K''$ (für Zug, bezw. Druck), so darf höchstens stattfinden:

$$N_{max} = K' \text{ und } N_{min} = -K'',$$

d. h. die Bedingungsgleichungen für den Querschnitt werden:

$$K' = \frac{M}{\mathcal{F}} a_1, \quad -K'' = -\frac{M}{\mathcal{F}} a_2 \text{ oder } K'' = \frac{M}{\mathcal{F}} a_2.$$

Die beiden Gleichungen für K' und K'' können auch geschrieben werden:

$$\frac{\mathcal{F}}{a_1} = \frac{M}{K'} \text{ und } \frac{\mathcal{F}}{a_2} = \frac{M}{K''} \dots \dots \dots 36.$$

Die rechten Seiten der Gleichungen 36. können wir als bekannt annehmen; es wird weiterhin gezeigt werden, wie man für die verschiedenen Fälle die Werthe

von M ermittelt; die Werthe der zulässigen Beanspruchung, d. h. die Werthe für K' und K'' sind aus Art. 280 bis 288 bekannt, und wir werden im folgenden Artikel die Modificationen angeben, welche sich für die Biegeelasticität ergeben. Demnach sind nunmehr die Werthe für $\frac{\mathcal{F}}{a_1}$ und $\frac{\mathcal{F}}{a_2}$ so zu bestimmen, dass die Gleichungen 36. erfüllt sind. \mathcal{F} , a_1 und a_2 sind aber Werthe, welche nur von der Gröfse und Form des Querschnittes abhängen.

Für den Quotienten $\frac{\mathcal{F}}{a}$ hat man eine besondere Bezeichnung: das Widerstandsmoment eingeführt.*

Es möge noch bemerkt werden, dass die Maximalwerthe der axialen Fasertspannungen N nicht ohne Weiteres die überhaupt in den Fasern wirkenden Maximalspannungen repräsentiren. In den meisten Fällen aber ist die Maximalspannung entweder gleich dem Maximalwerth der axialen Fasertspannung oder doch so wenig von demselben verschieden, dass der letztere Werth unbedenklich als Maximalwerth der Fasertspannung überhaupt eingeführt werden kann.

Bei dem bis vor Kurzem allein üblichen und für viele Zwecke des Hochbauwesens auch wohl ausreichenden älteren Verfahren werden die Querschnitte der auf Biegeelasticität beanspruchten Stäbe mittels der Gleichungen 36. bestimmt, indem für M der größtmögliche Werth des Biegemomentes in dem betreffenden Querschnitte, für K' und K'' die bezüglichen Werthe aus der Tabelle in Art. 281, S. 247 eingeführt werden. Eine günstige Querschnittsdisposition wird stattfinden, wenn gleichzeitig in den am meisten gezogenen, bezw. gedrückten Faserschichten das zulässige Maximum der Beanspruchung stattfindet.

Für Schmiedeeisen und Stahl sind die für Zug, bezw. Druck zulässigen Beanspruchungen (absolut genommen) einander nahezu gleich, so dass für die Querschnittsbildung in den Gleichungen 36. $K' = K''$ zu setzen ist. Es ergibt sich alsdann

$$\frac{M}{\mathcal{F}} a_1 = \frac{M}{\mathcal{F}} a_2 \quad \text{oder} \quad a_1 = a_2,$$

d. h. die Querschnittsform für Stäbe aus Schmiedeeisen und Stahl, welche auf Biegeelasticität beansprucht werden, ist so zu wählen, dass die am meisten gezogenen, bezw. gedrückten Fasern gleich weit vom Schwerpunkte des Querschnittes entfernt sind, dass also der Schwerpunkt der Querschnittsfläche in halber Höhe liegt.

Beispiel. Das Maximalmoment in einem schmiedeeisernen Walzbalken mit I-förmigem Querschnitt betrage $M = 280\,000$ kgcm.

Nach der Tabelle auf S. 247 ist für Schmiedeeisen $K' = K'' = K = 700$ kg pro 1 qcm, also

$$\frac{\mathcal{F}}{a_1} = \frac{\mathcal{F}}{a_2} = \frac{M}{K} = \frac{280\,000}{700} = 400.$$

Das neben stehende Profil Nr. 26 der »Deutschen Normalprofile für I-Eisen« (Fig. 80) hat nach der Tabelle auf S. 198 ein Trägheitsmoment $\mathcal{F} = 5798$; ferner

ist $a = \frac{26}{2} = 13$ cm, demnach $\frac{\mathcal{F}}{a} = 446$, so dass dieser Querschnitt im vorliegenden Falle genügt.

Für Gußeisen ist die zulässige Beanspruchung auf Druck doppelt so groß, als diejenige auf Zug (vergl. die Tabelle auf S. 247), also $K'' = 2K'$, und demnach

$$\frac{M}{\mathcal{F}} a_2 = 2 \frac{M}{\mathcal{F}} a_1 \quad \text{und} \quad a_2 = 2 a_1.$$


Nun ist die ganze Höhe des Querschnitts $h = a_1 + a_2 = 3 a_1$, woraus $a_1 = \frac{h}{3}$.

299.
Widerstandsmoment.

300.
Querschnittsbestimmung.
Ältere Methode.


301.
Stäbe aus Schmiedeeisen und Stahl.

Fig. 80.



302.
Stäbe aus Gußeisen.

Fig. 81.



Daraus folgt die Regel: Die Querschnitte der gußeisernen Balken (Fig. 81) sind so zu disponiren, daß der Schwerpunkt um $\frac{1}{3}$ der Gesamthöhe des Querschnittes von der am meisten gezogenen Faser entfernt liegt. Befinden sich also die gezogenen Fasern, wie meistens, unten, die gedrückten Fasern oben, so soll der Schwerpunkt im Abstände $\frac{h}{3}$ über der Basis des Querschnittes liegen.

303.
Stäbe
aus
Holz.

Die auf Biegung beanspruchten Stäbe aus Holz werden der Natur des Materials entsprechend mit rechteckigem Querschnitt hergestellt; der Schwerpunkt des Querschnittes liegt also in halber Höhe h , und es ist $a_1 = a_2 = \frac{h}{2}$. Demnach wird $K' = K''$, und es ist aus der Tabelle auf S. 247 der kleinere der beiden Werthe, welche als zulässige Zug-, bzw. Druckbeanspruchung angegeben sind, einzuführen. Wenn dieser Werth K genannt wird, so ist

$$\frac{\mathcal{F}}{a} = \frac{M}{K}.$$

Beispiel. Es sei etwa $M = 180\,000$ kgcm; alsdann muß für kieferne Balken stattfinden:

$$\frac{\mathcal{F}}{a} = \frac{180\,000}{60} = 3000.$$

Es wird weiter unten (Art. 307, S. 266) entwickelt werden, daß beim Rechteckquerschnitt von der Breite b und der Höhe h das Trägheitsmoment

$$\mathcal{F} = \frac{b h^3}{12} \quad \text{und} \quad \frac{\mathcal{F}}{a} = \frac{b h^3}{12 \frac{h}{2}} = \frac{b h}{6}$$

ist. Im vorliegenden Falle muß also sein

$$\frac{b h^2}{6} = 3000 \quad \text{oder} \quad b h^2 = 18\,000.$$

Sei $b = \frac{3}{4} h$, so ist $\frac{3}{4} h^3 = 18\,000$ und $h = \sqrt[3]{24\,000} = \text{rot. } 29 \text{ cm}$, fonach $b = 22 \text{ cm}$.

304.
Querschnitts-
bestimmung.
Neuere
Methode.

Die aus den Wöhler'schen Versuchen für die Normal-Elasticität (vergl. Art. 283, S. 248) ermittelten Resultate können mit Vortheil auch für Stäbe angewendet werden, welche auf Biegeelasticität beansprucht sind.

Aus den Gleichungen 6. und 8. (S. 249) folgt, wenn n der Sicherheitscoefficient ist und K, K_1 dieselbe Bedeutung, wie in Art. 284 u. 285 (S. 250 u. 251) haben,

$$\begin{array}{l} \text{für Zug:} \\ \frac{A}{n} = (1 - \alpha) K + \alpha \frac{C}{n} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{für Druck:} \\ \frac{A_1}{n} = (1 - \alpha_1) K_1 + \alpha_1 \frac{C_1}{n} \end{array} \dots 37.$$

Bei den auf Normal-Elasticität beanspruchten Stäben vertheilte sich der Zug, bzw. Druck gleichmäßig über den ganzen Querschnitt, und es bedeutete daselbst $\frac{A}{n}$ und $\frac{A_1}{n}$ die durch die größte Zug-, bzw. Druckkraft pro Flächeneinheit des Querschnittes erzeugte Zug-, bzw. Druckbeanspruchung. Anders hier. Hier ist unter $\frac{A}{n}$, bzw. $\frac{A_1}{n}$ die größte, in der am meisten gezogenen, bzw. am meisten gedrückten Faser des Querschnittes stattfindende Zug-, bzw. Druckbeanspruchung pro Flächeneinheit zu verstehen, unter $\frac{C}{n}$, bzw. $\frac{C_1}{n}$ die kleinste, in derselben Faser stattfindende Zug-, bzw. Druckbeanspruchung. Da dasselbe Moment gleichzeitig in den verschiedenen Fasern Zug- und Druckbeanspruchungen erzeugt, so wird gleichzeitig $\frac{A}{n}$ und $\frac{A_1}{n}$, bzw. $\frac{C}{n}$ und $\frac{C_1}{n}$ in verschiedenen Fasern des Querschnittes stattfinden.

Bedeutet M_{max} das größte, M_{min} das kleinste im Querschnitt mögliche Moment, so findet die größte Zugbeanspruchung in der um a_1 von der neutralen entfernten Fafer statt, und dieselbe ist

$$\frac{A}{n} = \frac{M_{max} a_1}{\mathcal{F}}$$

Die größte Druckbeanspruchung findet in der um a_2 von der neutralen entfernten Fafer statt, und es ist

$$\frac{A_1}{n} = \frac{M_{max} a_2}{\mathcal{F}}$$

Eben so ergibt sich:

$$\frac{C}{n} = \frac{M_{min} a_1}{\mathcal{F}} \quad \text{und} \quad \frac{C_1}{n} = \frac{M_{min} a_2}{\mathcal{F}}$$

Werden diese Werthe in die Gleichungen 37. eingesetzt, so erhält man:

$$\frac{M_{max} a_1}{\mathcal{F}} = (1 - \alpha) K + \alpha \frac{M_{min} a_1}{\mathcal{F}} \quad \text{und} \quad \frac{M_{max} a_2}{\mathcal{F}} = (1 - \alpha_1) K_1 + \alpha_1 \frac{M_{min} a_2}{\mathcal{F}},$$

d. h. $\frac{\mathcal{F}}{a_1} = \frac{M_{max} - \alpha M_{min}}{(1 - \alpha) K}$ und $\frac{\mathcal{F}}{a_2} = \frac{M_{max} - \alpha_1 M_{min}}{(1 - \alpha_1) K_1}$ 38.

Wir bezeichnen mit M_0 des Moment durch permanente Belaftung, mit M_1 das größte Moment durch die mobile Belaftung; alsdann ist

$$M_{max} = M_0 + M_1 \quad \text{und} \quad M_{min} = M_0,$$

daher

$$\frac{\mathcal{F}}{a_1} = \frac{M_0 + M_1 - \alpha M_0}{(1 - \alpha) K} \quad \text{und} \quad \frac{\mathcal{F}}{a_2} = \frac{M_0 + M_1 - \alpha M_0}{(1 - \alpha_1) K_1},$$

$$\frac{\mathcal{F}}{a_1} = \frac{M_0}{K} + \frac{M_1}{(1 - \alpha) K} \quad \text{und} \quad \frac{\mathcal{F}}{a_2} = \frac{M_0}{K_1} + \frac{M_1}{(1 - \alpha_1) K_1} \quad \dots \dots \dots 39.$$

Aus den beiden Gleichungen 39. kann man genauer, als dies in den Art. 301 bis 303 gefchehen ist, das Verhältnifs berechnen, in welchem a_1 und a_2 , d. h. der Abstand der am meisten gezogenen Fafer von der neutralen Axe und der Abstand der am meisten gedrückten Fafer von der neutralen Axe, zu einander stehen müssen. Die Division der beiden Gleichungen 39. ergibt

$$\frac{a_2}{a_1} = \left(\frac{M_0(1 - \alpha) + M_1}{M_0(1 - \alpha_1) + M_1} \right) \frac{(1 - \alpha_1) K_1}{(1 - \alpha) K} \quad \dots \dots \dots 40.$$

Wendet man diese Ermittlungen auf schmiedeeiserne Stäbe an, so war nach Art. 283, S. 249

$$\alpha = 0,45 \quad \text{und} \quad K = \frac{Z}{n}, \quad \text{ferner} \quad \alpha_1 = 0,4 \quad \text{und} \quad K_1 = \frac{D}{n},$$

sonach

$$\frac{K_1}{K} = \frac{D}{Z} = \frac{7}{8}$$

$$\text{und} \quad \frac{a_2}{a_1} = \frac{0,6 \cdot 7}{0,55 \cdot 8} \cdot \frac{\frac{M_0}{M_1} 0,55 + 1}{\frac{M_0}{M_1} 0,6 + 1} = 0,955 \frac{1 + 0,55 \frac{M_0}{M_1}}{1 + 0,6 \frac{M_0}{M_1}}$$

Für eine Reihe von Werthen des Verhältnisses $\frac{M_0}{M_1}$ ergibt sich $\frac{a_2}{a_1}$ wie folgt:

für $\frac{M_0}{M_1} = 1,0$	1,25	1,5	1,75	2,0	3,0
$\frac{a_2}{a_1} = 0,924$	0,920	0,917	0,914	0,912	0,903.

Das Verhältnifs $\frac{a_2}{a_1}$ ergibt sich nahezu constant und so nahe gleich 1, dafs man unbedenklich

auch hier $\frac{a_2}{a_1} = 1$, d. h. $a_2 = a_1$ annehmen kann. Alsdann ist der Berechnung die zweite der Gleichungen 39. zu Grunde zu legen, weil jetzt, da $a_1 = a_2$ ist, nur eine dieser beiden Gleichungen erfüllt sein kann und deshalb diejenige zu wählen ist, welche eine geringere Beanspruchung ergibt. Werden die früheren Zahlenwerthe eingeführt, so ergibt sich

$$\frac{\mathcal{F}}{a_2} = \frac{\mathcal{F}}{a_1} = \frac{M_0}{1200} + \frac{M_1}{720} \quad \dots \dots \dots 41.$$

und bei stofsweise stattfindender Belaftung:

$$\frac{\mathcal{J}}{a_2} = \frac{\mathcal{J}}{a_1} = \frac{M_0}{1200} + \frac{M_1}{600} \dots \dots \dots 41a.$$

Für Stahl ist die Gleichung leicht aufzustellen; doch kann davon hier, wegen der geringen Anwendung des Stahls im Hochbauwesen, abgesehen werden.

b) Trägheitsmomente, Trägheitsradius und Trägheitsellipse.


305.
Trägheitsmomente.

Die Bestimmung der Querschnittsform und -Größe auf Biegung beanspruchter Balken bedingt die Kenntniss des Trägheitsmomentes \mathcal{J}_Y des Querschnittes, bezogen auf die normal zur Biegungsebene stehende Schwerpunktsaxe. Es soll deshalb die Ermittlung der Trägheitsmomente für verschiedene Querschnitte gezeigt werden, und zwar bezogen auf verschiedene Axen, da man das \mathcal{J}_Y oft bequem aus dem Trägheitsmoment für eine andere Axe entwickelt, auch für spätere Aufgaben die Kenntniss der Trägheitsmomente für die verschiedenen Axen vorhanden sein muß.

306.
Trägheitsmomente für zur Schweraxe parallele Axen.

Nach der oben in Art. 296, S. 261 gegebenen Erklärung ist das Trägheitsmoment eines Querschnittes F (Fig. 82) bezogen auf eine Axe AA die Summe sämtlicher Producte, welche durch Multiplication jedes Flächentheilchens df des Querschnittes mit dem Quadrate seines Abstandes u von der Axe AA erhalten werden, d. h. es ist:

Fig. 82.



$$\mathcal{J}_A = \int u^2 df.$$

Die Integration ist über den ganzen Querschnitt auszudehnen. Nun ist

$$u = a + z \text{ und } u^2 = a^2 + 2az + z^2,$$

$$\text{also } \mathcal{J}_A = \int u^2 df = a^2 \int df + 2a \int z df + \int z^2 df$$

Es ist jedoch $\int df = F$ und $\int z^2 df = \mathcal{J}_Y$, ferner nach der Lehre vom Schwerpunkt $\int z df = 0$, mithin

$$\mathcal{J}_A = F a^2 + \mathcal{J}_Y \dots \dots \dots 42.$$

Das Trägheitsmoment eines Querschnittes bezogen auf eine zu einer Schwerpunktsaxe parallele Axe ist gleich dem Trägheitsmomente für diese Schwerpunktsaxe, vermehrt um das Product aus der Querschnittsfläche in das Quadrat des Abstandes beider Axen.

307.
Rechteckige Querschnitte.

1) Trägheitsmoment für den rechteckigen Querschnitt (Fig. 83).

Für diesen ist

$$\mathcal{J}_Y = \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} z^2 df.$$

Da nun $df = b dz$ ist, wird

$$\mathcal{J}_Y = b \int_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} z^2 dz = \left[\frac{b z^3}{3} \right]_{-\frac{h}{2}}^{+\frac{h}{2}} = \frac{b}{3} \left[\frac{h^3}{8} + \frac{h^3}{8} \right] = \frac{b h^3}{12} \dots \dots \dots 43.$$

Das Trägheitsmoment für eine Axe AA , welche mit einer Kante des Rechteckes zusammenfällt, ist nach Gleichung 42.