

Fig. 135.

Fall 1.




Fig. 136.

Fall 2.



Fig. 137.

Fall 3.





Fig. 138.

Fall 4.



Durch entsprechende Endanordnung würde man also die Tragfähigkeit des Stabes verfehzhnfacben können. Die angegebenen Kräfte sind thatfächlich im Stande, den Stab zu zerknicken, und es sind deshalb Sicherheits-Coefficienten einzuführen.

b) Querschnittsermittlung für gedrückte Stäbe mit Rückficht auf den Widerstand gegen Zerknicken.

339.
Zulässige
Beanspruchung.

Die unter a. für die Tragkraft der Stäbe entwickelten Formeln sind nicht ohne Weiteres für alle Fälle anwendbar. Wenn die Stablänge febr klein, also auch das im Nenner der Werthe für P , welche in den Fig. 135 bis 138 eingeschrieben sind, vorkommende l^2 febr klein wird, so ergeben sich für P febr grofse Werthe, gröfsere Werthe, als die Druckfestigkeit des Stabes gestattet. Soll der Stab nicht durch einfachen Druck zerstört werden, so darf die Kraft P nicht so grofs werden, dafs die Druckbeanspruchung pro Flächeneinheit des Querschnittes die Druckfestigkeit erreicht. Führt man Sicherheits-Coefficienten ein und bezeichnet die zulässige Beanspruchung auf einfachen Druck pro Flächeneinheit der Querschnittsfläche F mit K , so darf höchstens stattfinden:

$$P = F K \dots \dots \dots 127.$$

Mit Rückficht auf Widerstand gegen Zerknicken darf höchstens stattfinden, wenn s der Sicherheits-Coefficient und C ein Coefficient ist, der von der Endbefestigung abhängt,

$$P = \frac{CE\mathcal{F}}{s l^2} \dots \dots \dots 128.$$

Gröfser als der Werth in Gleichung 127. ist, darf P mit Rückficht auf die zulässige Druckbeanspruchung nicht werden; gröfser, als der Werth in Gleichung 128. ist, darf P des Zerknickens wegen nicht werden; es ist also stets der kleinere dieser beiden Werthe für diejenige Belastungsgröfse maßgebend, welche dem Stabe zugemuthet werden darf. Bei grofser Stablänge l ergibt die Gleichung 128., bei geringer Stablänge l die Gleichung 127. kleinere Werthe für P . Der Grenzwertb von l , etwa l_1 , wird derjenige sein, für welchen aus beiden Gleichungen derselbe Werth von P folgt. Dieser Grenzwertb ergibt sich durch Gleichsetzung der beiden Werthe von P in den Relationen 127. und 128. zu

$$l_1 = \sqrt{C} \sqrt{\frac{E}{Ks}} \sqrt{\frac{\mathcal{F}}{F}} \dots \dots \dots 129.$$

Falls die Stablänge kleiner ist, als l_1 , so ist Gleichung 127., falls sie größer ist, als l_1 , so ist Gleichung 128. anzuwenden.

Wenn zur Berechnung der Querschnittsfläche F die Gleichung 127. benutzt werden kann, so findet im ganzen Querschnitt eine gleichmäßige Beanspruchung K statt; es wird also eine volle Ausnutzung des Materials erreicht; muß dagegen die Gleichung 128. der Berechnung zu Grunde gelegt werden, so ist dies nicht der Fall, weil alsdann eine wesentlich geringere Beanspruchung pro Flächeneinheit des Querschnittes stattfindet.

340.
Querschnitts-
ermittlung.

Man wird demnach rationeller Weise den Querschnitt stets so zu disponiren streben, daß die Gleichung 127. angewendet werden kann, also die Querschnittsform und -Größe nach der Gleichung 129. bestimmen. Wenn diese Gleichung erfüllt ist, so gilt auch die einfache Druckgleichung, und man kann alsdann den Querschnitt ohne Rücksicht auf Zerknicken berechnen. Die Coefficienten E , K und s , welche unter dem zweiten Wurzelzeichen der Gleichung 129. vereinigt sind, haben für alle Stäbe aus demselben Material gleiche Werthe; dabei soll von einer Verwerthung der *Wöhler'schen* Versuchsresultate (vergl. Art. 283, S. 248) und demgemäß von einer Annahme variabler Werthe für K abgesehen werden. Wird als Flächeneinheit das Quadratcentimeter, als Kräfteinheit das Kilogramm angenommen, und werden für K und E die Werthe aus der Tabelle auf S. 247 eingeführt, so ist

für Schmiedeeisen:	für Gußeisen:	für Holz:
$E = 200\ 000$	$1\ 000\ 000$	$120\ 000\ \text{kg pro } 1\ \text{qcm}$
$K = 700$	500	$65 \quad \gg \quad \gg$
$s = 5$	8	10
$\sqrt{\frac{E}{Ks}} = 23,9$	$15,8$	$13,6$

Der Coefficient C unter dem ersten Wurzelzeichen der Gleichung 129. ist von der Form, Länge und dem Material des Stabes ganz unabhängig; derselbe hängt nach Obigem nur von der Art der Endbefestigung ab. Für die in den Fig. 135 bis 138 dargestellten Fälle hat C folgende Werthe:

Fall 1:	Fall 2:	Fall 3:	Fall 4:
$C = \frac{\pi^2}{4}$	$= \pi^2$	$= 4 \pi^2$	$= 2 \pi^2$ (genügend genau)
$\sqrt{C} = 1,57$	$= 3,14$	$= 6,28$	$= 4,44.$

Die beiden Größen \mathcal{F} und F endlich, welche sich unter dem dritten Wurzelzeichen der Gleichung 129. befinden, sind von der Form und Größe der Querschnittsfläche abhängig. Die einfache Druckgleichung wird demnach anwendbar sein, wenn \mathcal{F} und F in folchem Verhältniß zur Stablänge construirt werden, daß die Gleichung 127. erfüllt ist.

Wir wollen eine, in der Regel die kleinste Querschnittsdimension des Stabes mit h , einen von der Querschnittsform abhängigen Coefficienten mit c bezeichnen und setzen

$$\mathcal{F} = c F h^2 \dots \dots \dots 130.$$

Alsdann ist $\sqrt{\frac{\mathcal{F}}{F}} = \sqrt{\frac{c F h^2}{F}} = h \sqrt{c}$, und Gleichung 129. übergeht in

$$\frac{l_1}{h} = \sqrt{C} \sqrt{\frac{E}{Ks}} \sqrt{c} \dots \dots \dots 131.$$

In dieser Gleichung ist, wenn die Querschnittsform bestimmt ist, Alles gegeben bis auf h . Es ist deshalb für diese Dimension meistens derjenige Minimalwerth leicht zu ermitteln, bei welchem Gleichung 131. erfüllt ist, für welchen also die Querschnittsberechnung nach der einfachen Druckgleichung vorgenommen werden kann.

Die Werthe von $\frac{l_1}{h}$, welche sich nach Obigem für die verschiedenen Materialien und verschiedenen Befestigungsweisen ergeben, sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Constructions-material.	Allgemeine Formel.	Fall 1: Ein Ende eingepannt, das andere frei drehbar.	Fall 2: Beide Enden frei drehbar.	Fall 3: Beide Enden eingepannt.	Fall 4: Ein Ende eingepannt, das andere in der Verticalen geführt.
Schmiedeeisen .	$\frac{l_1}{h} = 23,9 \sqrt{C} \sqrt{c}$	$= 37,52 \sqrt{c}$	$= 75,04 \sqrt{c}$	$= 150,1 \sqrt{c}$	$= 106 \sqrt{c}$
Güßeisen	$\frac{l_1}{h} = 15,8 \sqrt{C} \sqrt{c}$	$= 24,8 \sqrt{c}$	$= 49,6 \sqrt{c}$	$= 95,2 \sqrt{c}$	$= 70,15 \sqrt{c}$
Holz	$\frac{l_1}{h} = 13,6 \sqrt{C} \sqrt{c}$	$= 21,35 \sqrt{c}$	$= 42,7 \sqrt{c}$	$= 85,4 \sqrt{c}$	$= 60,38 \sqrt{c}$

Mittels dieser Tabelle sind für die verschiedenen Querschnitte der Praxis die Grenzwerte l_1 , bezw. h meistens ohne Schwierigkeit zu ermitteln, und es soll das einzufschlagende Verfahren weiter unten für eine Reihe von Querschnitten gezeigt werden.

347.
Querschnitts-
ermittlung
für lange
Stäbe.

Bei sehr grossen Stablängen ergeben sich häufig für h aus der Gleichung 131. Werthe, welche praktisch nicht wohl ausführbar sind; in diesem Falle kann man die Bedingung einer vollständigen Querschnittsausnutzung nicht mehr aufrecht erhalten, und man muss den Querschnitt des Stabes nach der Zerknickungsformel, Gleichung 128., berechnen.

Mit einigen Modificationen kann aber auch hier der im vorhergehenden Artikel gezeigte Rechnungsgang beibehalten werden. Wir bezeichnen zu dem Zwecke mit k diejenige Spannung, welche pro Flächeneinheit in dem mit Rücksicht auf Widerstand gegen Zerknicken berechneten Querschnitt entsteht; alsdann ist, wenn die Querschnittsfläche wieder $= F$ ist,

$$k = \frac{P}{F} \dots \dots \dots 132.$$

Nun ist aber nach Gleichung 128. die zulässige Tragkraft

$$P = \frac{C E \mathcal{F}}{s l^2},$$

also die zulässige Beanspruchung pro Flächeneinheit der Querschnittsfläche

$$k = \frac{C E \mathcal{F}}{s F l^2} \dots \dots \dots 133.$$

und, wenn wiederum $\mathcal{F} = c F h^2$ eingesetzt wird,

$$k = \frac{C E c}{s} \left(\frac{h}{l} \right)^2 \dots \dots \dots 134.$$

Berechnet man nach dieser Formel die zulässige Beanspruchung für gegebene

Verhältniffe von $\frac{h}{l}$ und fetzt man den gefundenen Werth in Gleichung 132. ein, fo ergiebt sich die nöthige Querschnittsfläche aus derselben zu

$$F = \frac{P}{k} \dots \dots \dots 135.$$

Selbstverständlich darf k nie gröfser werden als K . Es wird aber k zu K , wenn l zu l_1 wird. Denn durch Einsetzung des Werthes l_1 in Gleichung 134. für l wird dieselbe identisch mit Gleichung 131. Es gelten also nur diejenigen Werthe für k , welche kleiner als K sind.

Nach der Formel 134. lassen sich Tabellen für die verschiedenen Querschnittsformen berechnen, aus denen sodann für die möglichen Werthe von $\frac{h}{l}$ die Werthe von k leicht entnommen werden können.

Für die Haupt-Constructionsmaterialien und die Hauptfälle der Praxis sind die aus Gleichung 134. sich ergebenden Ausdrücke in der nachfolgenden Tabelle zusammengefelt.

Constructions-material	Allgemeine Formel	Fall 1: Ein Ende eingezpannt, das andere frei drehbar	Fall 2: Beide Enden frei drehbar	Fall 3: Beide Enden eingezpannt	Fall 4: Ein Ende eingezpannt, das andere vertical geführt
Schmiedeeifen	$k = 400\,000\,c\,C\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 986\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 3\,944\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 15\,776\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 7\,888\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$
Gufseifen . . .	$k = 125\,000\,c\,C\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 307\,500\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 1\,230\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 4\,920\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 2\,460\,000\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$
Holz	$k = 12\,000\,c\,C\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 29\,520\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 118\,080\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 472\,320\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 236\,160\,c\left(\frac{h}{l}\right)^2$

Es wird sich nunmehr darum handeln, für die wichtigeren, in der Praxis vorkommenden Querschnittsformen von auf Druck, bzw. Zerknickung beanspruchten Stäben die Werthe von l_1 und k zu ermitteln. Bei diesen Untersuchungen und Berechnungen werden wir den Fall 2, bei welchem beide Enden frei drehbar sind, zu Grunde legen, da derselbe der häufigste ist und die anderen Fälle durch Multiplication mit bezw. $\frac{1}{4}$, 4 und 2 leicht auf denselben zurückgeführt werden können.


342. Ermittlung von l_1 und k für:

1) Rechteckiger Querschnitt (Fig. 139). Die beiden Dimensionen desselben seien h und b , wobei $h < b$; alsdann ist

$$c = \frac{F}{F h^2} = \frac{b h^3}{12 b h^3} = \frac{1}{12} \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,289.$$

343. rechteckige Querschnitte.

Fig. 139.



Nach Gleichung 131. wird für den zweiten Zerknickungsfall

für Schmiedeeifen:	Gufseifen:	Holz:	
$\frac{l_1}{h} = 21,68$	$= 14,33$	$= 12,34$	$\dots \dots \dots 136$

Soll also die einfache Druckgleichung anwendbar sein, so darf die Stablänge nicht mehr als rot. das 21-fache, bzw. das 14- und 12-fache der kleineren Querschnittsdimension betragen.

Da $h < b$ angenommen wurde, wird h bei gleicher Gröfse der Querschnittsfläche am gröfsten, wenn $h = b$, d. i. wenn das Rechteck zum Quadrat wird. Der günstigste Rechteckquerschnitt für gedrückte Stäbe ist also der quadratische.

In den meisten Fällen ergiebt die Ermittlung von h aus der Gleichung 136. so grofse Werthe, dafs die Gleichung $F = \frac{P}{K}$ nicht mehr zutrifft; alsdann ist k nach Gleichung 134. zu bestimmen. Man erhält wiederum für den Fall 2 abgerundet

für Schmiedeeisen:	Gufseifen:	Holz:	
$k = 329\,000 \left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 102\,500 \left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 9800 \left(\frac{h}{l}\right)^2$ 137.

Für eine Anzahl häufig vorkommender Werthe von $\frac{h}{l}$ sind die zulässigen Beanspruchungen k berechnet und in der Tabelle auf S. 308 zusammengestellt.

344.
kreisförmige
Querschnitte.

2) Kreisförmiger Querschnitt. Ist der Durchmesser d , so wird

$$F = \frac{d^2 \pi}{4}, \quad \mathcal{F} = \frac{d^4 \pi}{64}, \quad h = d,$$

$$c = \frac{\mathcal{F}}{F h^2} = \frac{4 d^4 \pi}{64 d^2 \pi d^2} = \frac{1}{16} \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,25.$$

Wiederum für den Fall 2 wird aus Gleichung 131.

für Schmiedeeisen:	Gufseifen:	Holz:	
$\frac{l_1}{h} = 18,76$	$= 12,4$	$(= 10,7)$ 138.

Der Werth für Holz ist eingeklammert, weil diese Querschnittsform beim Holz nur ausnahmsweise vorkommt.

Aus Gleichung 134. ergibt sich für den Fall 2 und


für Schmiedeeisen:	Gufseifen:	
$k = 246\,500 \left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 76\,900 \left(\frac{h}{l}\right)^2$ 139

woraus man die in der Tabelle auf S. 308 angegebenen Werthe von k erhält.

345.
kreisringförmige
Querschnitte.

3) Kreisringförmiger Querschnitt (Fig. 140). Ist die als gering angenommene Wandstärke gleich δ , der mittlere Durchmesser D , so ist annähernd

Fig. 140.



$$F = D \pi \delta, \quad \mathcal{F} = \frac{D^3 \pi \delta}{8}, \quad h = D,$$

$$c = \frac{\mathcal{F}}{F h^2} = \frac{D^3 \pi \delta}{8 D \pi \delta D^2} = \frac{1}{8} \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,353.$$

Nach Gleichung 131. wird für Fall 2 und

für Schmiedeeisen:	Gufseifen:	
$\frac{l_1}{h} = 26,49$	$= 17,5$ 140.

Die Construction der Enden ist bei den gufseisernen Säulen meistens eine derartige, das man den Fall 4 der Rechnung zu Grunde legen, also annehmen kann, das untere Ende sei eingespant, das obere vertical geführt. Alsdann ist (siehe die Tabelle auf S. 304)

$$\frac{l_1}{h} = 70,15 \cdot 0,353 = 24,76 = \frac{l_1}{D}, \quad D = 0,04 l,$$

$$\delta_{cm} = \frac{P}{D \pi K} = \frac{25 P}{l \pi K} = 0,00016 \frac{P^{kg}}{l^m}.$$


Nach Gleichung 134. ergibt sich

für Schmiedeeisen:	Gufseifen:	
für Fall 2: $k = 490\,000 \left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 153\,750 \left(\frac{h}{l}\right)^2$,	
für Fall 4: $k = 980\,000 \left(\frac{h}{l}\right)^2$	$= 307\,500 \left(\frac{h}{l}\right)^2$.	

346.
kreuzförmige
Querschnitte.

4) Kreuzförmiger Querschnitt.

Fig. 141.



a) Gufseifen. Wenn Ausbiegen nach allen Richtungen möglich ist, so wird man den Querschnitt am besten so disponiren, das die Trägheitsmomente für alle Schwerpunktsachsen gleich sind, d. h. das die beiden Hauptträgheitsmomente gleich sind. Diese Gleichheit findet statt, wenn die beiden Kreuzarme gleiche Länge und gleiche Dicke haben (Fig. 141). Alsdann ist

$$\mathcal{F} = \frac{1}{12} [d h^3 + h d^3 - d^4] = \frac{d h^3}{12} \left[1 + \left(\frac{d}{h}\right)^2 - \left(\frac{d}{h}\right)^3 \right].$$

In den meisten Fällen ist $\frac{d}{h}$ ein kleiner Bruch, so das ohne merklichen Fehler $\left(\frac{d}{h}\right)^2$ und $\left(\frac{d}{h}\right)^3$ vernachlässigt werden können, jedenfalls

dann, wenn der vorläufigen Querschnittsbefimmung eine nachträgliche genauere Berechnung folgt. Man erhält alsdann

$$\mathcal{F} = \frac{d h^3}{12}, \quad F = 2 h d - d^2 = 2 h d \left(1 - \frac{d}{2 h}\right) \text{ oder angenähert } F = 2 h d;$$

$$c = \frac{\mathcal{F}}{F h^2} = \frac{d h^3}{12 \cdot 2 h^3 d} = \frac{1}{24} \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,204.$$

Auf Grundlage der Gleichungen 131. und 134. wird für den Fall 2:

$$\frac{l_1}{h} = 10,12 \quad \text{und} \quad k = 51\,250 \left(\frac{h}{l}\right)^2 \dots \dots \dots 141.$$

Hiernach sind die betreffenden Werthe in der Tabelle auf S. 308 berechnet.

β) Schmiedeeisen. Bei diesem Material sei nur der aus 4 gleichschenkeligen Winkelleifen nach Fig. 142 zusammengesetzte Querschnitt betrachtet. Es ist

Fig. 142.

$$F = 4(2b \cdot d - d^2) = 8bd - 4d^2 \text{ oder angenähert } F = 8bd;$$


$$\mathcal{F} = \frac{1}{12} [2d \cdot (2b)^3 + 2b \cdot (2d)^3 - 2d(2d)^3],$$

$$\mathcal{F} = \frac{16}{12} b^3 d \left[1 + \left(\frac{d}{b}\right)^2 - \left(\frac{d}{b}\right)^3\right] \text{ oder angenähert } \mathcal{F} = \frac{16}{12} b^3 d;$$

$$h = 2b, \quad c = \frac{16 b^3 d}{12 \cdot 8 b d \cdot 4 b^2} = \frac{1}{24} \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,204.$$

Demnach ist

$$\frac{l_1}{h} = \frac{l_1}{2b} = 15,31 \quad \text{und} \quad k = 164\,000 \left(\frac{h}{l}\right)^2 \dots \dots \dots 142.$$



γ) Das einfache gleichschenkelige Winkelleifen (Fig. 143). Das Trägheitsmoment unten stehenden Kreuzquerschnittes ist bei geringer Schenkelfstärke für alle Schweraxen (siehe Art. 346)



347.
L-förmige Querschnitte.

$$\mathcal{F} = \frac{d h^3}{12}, \quad \text{und da } h = 2b, \text{ auch } \mathcal{F} = \frac{2 d b^3}{3}.$$

Fig. 143.

Fig. 144.

Zu diesem Trägheitsmomente trägt der Theil an der einen Seite der Axe VV genau eben so viel bei, wie der Theil an der anderen Seite. Wir können also auch angenähert annehmen, dafs für jede beliebige durch A gelegte Axe das Trägheitsmoment des Winkelleifens halb so grofs ist, als der obige Ausdruck, d. h. dafs für jede durch A gelegte Axe, also auch für die Symmetrieaxe VV (Fig. 144) stattfindet:



$$i_V = i_U = \frac{d b^3}{3}.$$

Wir suchen das Trägheitsmoment für diejenige Schwerpunktsaxe, in Bezug auf welche es ein Minimum wird; ein Minimum wird das Trägheitsmoment für die zur Symmetrieaxe VV im Schwerpunkt normale Hauptaxe WW . Demnach ist i_W zu ermitteln. Es ist nach Gleichung 42.

$$i_U = i_W + F e^2 \quad \text{und} \quad i_W = i_U - F e^2 = \frac{d b^3}{3} - 2 b d e^2.$$

Der Schwerpunkt S ist aber der Schnittpunkt der Symmetrieaxe VV mit der Verbindungslinie der beiden Schenkelschwerpunkte (wenigstens für den vorliegenden Zweck genau genug) also:

$$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{e}{b} = \frac{2e}{b} \quad \text{und} \quad e^2 = \frac{b^2}{4 \cdot 2} = \frac{b^2}{8},$$

mithin

$$i_W = \frac{d b^3}{3} - \frac{2 b^3 d}{8} = \frac{d b^3}{12}, \quad c = \frac{i_W}{F h^2} = \frac{d b^3}{12 \cdot 2 b d b^2} = \frac{1}{24} \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,204.$$

Man erhält nunmehr

$$\frac{l_1}{b} = \frac{l_1}{h} = 15,31 \quad \text{und} \quad k = 164\,000 \left(\frac{b}{l}\right)^2 \dots \dots \dots 143.$$

348.
I-förmige
Querchnitte.

6) Der I-förmige Walzbalken-Querchnitt (Fig. 145, Deutsche Normalprofile, Art. 188, S. 198). \mathcal{F}_{min} findet in Bezug auf die Z-Axe statt. Es ist

Fig. 145.
$$\mathcal{F}_Z = \mathcal{F} = \frac{1}{12} \left[2 t b^3 + d^3 (h - 2 t) \right] = \frac{t b^3}{12} \left[2 + \left(\frac{d}{b} \right)^3 \left(\frac{h}{t} - 2 \right) \right].$$

Unbedenklich kann man angenähert schreiben:

$$F = 2 b t + d h \quad \text{und} \quad \mathcal{F} = \frac{t b^3}{6}.$$

Die früher im Ausdrucke für c mit h bezeichnete Gröfse ist hier gleich b ,
sonach

$$c = \frac{t b^3}{6 (2 b t + d h) b^2} = \frac{1}{6 \left(2 + \frac{d h}{b t} \right)} \dots \dots \dots 144.$$

Für die Normalprofile Nr. 8 bis 24, welche hier vorzugsweise in Betracht kommen, liegt c zwischen den Grenzen 0,0511 und 0,0476, und es ist im Mittel

$$c = 0,049 \quad \text{und} \quad \sqrt{c} = 0,22.$$

Man erhält aus diesen Mittelwerthen für den Fall 2:

$$\frac{l_1}{h} = 16,51 \quad \text{und} \quad k = 19\,300 \left(\frac{l}{b} \right)^2 \dots \dots \dots 145.$$

Aus den im Vorstehenden gefundenen Resultaten sind für eine Reihe von Werthen des $\frac{h}{l}$ und für eine Anzahl häufig vorkommender Querchnittsformen die zulässigen Beanspruchungen ausgerechnet und in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Tabelle

der zulässigen Beanspruchungen k (in Kilogramm pro 1^{cm} Querchnittsfläche) für lange gedrückte Stäbe.
Fall 2¹⁶²⁾: Drehbare Enden (Fig. 136 auf S. 302).

$\frac{l}{h}$	Rechteckquerchnitt			Kreisquerchnitt		Kreisringquerchnitt		Kreuzquerchnitt Gufseifen	Winkel-eifen Schmiede-eifen	I-Querchnitt Schmiede-eifen
	Schmiede-eifen	Gufseifen	Holz	Schmiede-eifen	Gufseifen	Schmiede-eifen	Gufseifen			
11	—	—	—	—	—	—	—	423	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	356	—	—
13	—	—	58	—	473	—	—	303	—	—
14	—	—	50	—	392	—	—	261	—	—
15	—	455	43,5	—	340	—	—	228	—	—
16	—	400	38	—	300	—	—	200	—	—
17	—	355	34	—	266	—	—	177	623	667
18	—	313	30	—	237	—	474	158	555	596
19	—	284	27	683	213	—	426	142	498	535
20	—	256	24,5	616	192	—	384	128	450	482
22	680	212	20	509	159	—	317	106	372	400
24	571	178	17	428	133	—	267	89	312	335
25	526	164	15,7	394	123	—	246	82	288	308
26	487	151	14	364	113	—	227	—	266	285
27	451	140	13	338	105	672	210	—	247	265
28	420	131	12,5	314	98	625	196	—	229	246
29	391	122	11,6	293	91,4	582	183	—	214	229
30	365	114	11,0	274	85	544	171	—	200	214
32	321	100	9,5	240	75	478	150	—	176	188
35	268	83	8	201	63	400	125	—	140	166
40	205	64	6	154	48	306	96	—	112	120

¹⁶²⁾ Für den Fall 1 (ein Ende eingepannt, das andere frei drehbar, Fig. 135 auf S. 302), für den Fall 3 (beide Enden eingepannt, Fig. 137 auf S. 302) und für den Fall 4 (ein Ende eingepannt, das andere vertical geführt, Fig. 138 auf S. 302) sind die in dieser Tabelle angegebenen Werthe von k mit bezw. 1/4, 4 und 2 zu multipliciren. Die erhaltenen Werthe sind selbstredend nur zu gebrauchen, wenn sie kleiner als K sind; anderen Falls ist K der Berechnung zu Grunde zu legen.

Der Gebrauch der in den Art. 339 bis 342 (S. 302 bis 305) vorgeführten allgemeinen Regeln, so wie der für verschiedene Querschnittsformen entwickelten Ableitungen in den Art. 343 bis 348 (S. 305 bis 308) mag an einigen Beispielen erläutert werden.

1) In einem aus Gufseifen mit kreisförmigem Querschnitte herzustellenden Stabe herrsche ein Maximaldruck $P = 3300$ kg. Die Länge l des Stabes betrage 100 cm; der Kreisdurchmesser d soll bestimmt werden unter Zugrundelegung des Falles 2.

Soll man nach der einfachen Druckgleichung rechnen dürfen, so muß nach Relation 138. $\frac{l_1}{d} = 12,4$ sein. Es würde $f = \frac{3300}{500} = 6,6$ qcm und $d = \sqrt{\frac{4f}{\pi}} = 2,9$ cm, woraus sich $\frac{l}{d} = \frac{100}{2,9} = 34,4$ ergibt. Bei diesem Verhältniß ist die einfache Druckgleichung also nicht mehr anwendbar. Wählt man den Durchmesser vorläufig etwas stärker als 2,9, etwa $d = 5$ cm, so wird $\frac{l}{d} = 20$ und nach der Tabelle auf S. 308 $k = 192$.

Alsdann ist $f = \frac{d^2 \pi}{4} = \frac{3300}{192} = 17$ qcm und $d = 4,7$ cm. Der zu 5 cm angenommene Durchmesser würde also als angemessen zu bezeichnen sein.

2) Für denselben Stab soll der Querschnitt als Kreuzquerschnitt bestimmt werden. Wenn die einfache Druckgleichung angewendet wird, ergibt sich $f = \frac{3300}{500} = 6,6$ qcm. Wählt man etwa vorläufig $d = 1$ cm und $h = 6$ cm, demnach die Querschnittsfläche $= 6 + 5 = 11$ qcm, so ergibt sich $\frac{l}{h} = \frac{100}{6} = 16,67$ und nach der Tabelle auf S. 308 (durch Interpolation) $k = 184$ kg. Mithin beträgt die erforderliche Querschnittsfläche $f = \frac{3300}{184} = 18$ qcm, und es ist deshalb noch eine Vergrößerung des Querschnittes vorzunehmen.

Wird $h = 7$ cm gewählt, so ist $\frac{l}{h} = \frac{100}{7} = 14$ und nach der Tabelle auf S. 308 $k = 261$ kg.

Sonach wird nunmehr $f = \frac{3300}{261} = 12,6$ qcm, während der gewählte Querschnitt 13 qcm mißt, also fast genau übereinstimmt.

3) In einem aus Schmiedeeisen zu konstruierenden Stabe herrsche der Maximaldruck $P = 3300$ kg. Es sei $l = 100$ cm; der Stab werde aus einem einfachen Winkeleisen konstruiert, dessen Dimensionen zu bestimmen sind. Es ist der Zerknickungsfall 4 zu Grunde zu legen.

Bei allen Querschnittsbestimmungen für schmiedeeiserne Stäbe soll, sobald Zerknicken in Frage kommt, im Folgenden von der Verschwächung durch Nietlöcher abgesehen werden, weil auf dieselbe auch in der Herleitung der Formeln für k und l_1 keine Rücksicht genommen ist. Es steht übrigens nichts im Wege, eine nachträgliche Correctur in dieser Hinsicht vorzunehmen. Wenn dagegen die volle Beanspruchung K als zulässig sich ergibt, so ist die Verschwächung durch Niete zu berücksichtigen.

Würde man für einfachen Druck konstruieren, so würde sich der Querschnitt $f = \frac{3300}{700} = 4,7$ qcm ergeben.

Es möge ein Winkeleisen mit den Dimensionen $5,5 \times 5,5 \times 0,8$ gewählt werden; alsdann ist $\frac{l}{h} = \frac{100}{5,5} = 18$; für den Fall 2 ist nach der Tabelle auf S. 308 $k = 555$ kg, für den Fall 4 also größer, als 700 kg. Es braucht daher hier auf Zerknicken keine Rücksicht genommen zu werden. Der Brutto-Querschnitt des erwähnten Winkeleisens beträgt 8,16 qcm (siehe die Deutschen Normalprofile für gleichschenkelige Winkeleisen auf S. 194 und 195), der Netto-Querschnitt nach Abzug eines Nietloches von 1,6 cm Durchmesser $8,16 - 1,28 = 6,88$ qcm. Es könnte also eventuell noch ein kleineres Winkeleisen-Caliber gewählt werden.

4) Es sei $P = 9500$ kg und $l = 300$ cm; der Stab sei aus Eichenholz mit quadratischem Querschnitt herzustellen, und es soll der Fall 4 zu Grunde gelegt werden.

Für einfachen Druck wäre $f = \frac{9500}{65} = 146$ qcm. Wählt man die Seite des Quadrats 14 cm, so wird $\frac{l}{h} = \frac{300}{14} = \infty 22$ und nach der Tabelle auf S. 308 $k = 2 \cdot 20 = 40$ kg. Mithin muß

$f = \frac{9500}{40} = 237 \text{ qcm}$ fein. Bei den gewählten Dimensionen ist $f = 14^2 = 196 \text{ qcm}$, also zu klein.

Wählt man die Seite des Quadrates gleich $14,5 \text{ cm}$, so wird $\frac{l}{h} = \frac{300}{14,5} = 20,7$ und nach Gleichung 137.

$$k = \frac{2 \cdot 9800}{(20,7)^2} = \approx 46 \text{ kg.}$$

Hieraus findet man

$$f = \frac{9500}{46} = 213 \text{ qcm.}$$

Der gewählte Querschnitt hat eine Fläche von $14,5 \cdot 14,5 = 210,25 \text{ qcm}$, ist also als genügend zu betrachten.

Weitere Beispiele für complicirtere Querschnitte folgen im nächsten Artikel.

350.
Querschnitts-
ermittlung
bei complicirten
Querschnitten.

Wenn die Form des Querschnittes einigermaßen complicirt ist, so stößt die Aufstellung einfacher und genauer Formeln für c und k auf Schwierigkeiten. Als dann empfiehlt es sich, aus der Gleichung 128. diejenige Größe des Trägheitsmomentes zu berechnen, welche der Querschnitt bei gegebener Länge des Stabes und gegebenem Werthe von P zum Mindesten haben muß. Es ergibt sich aus Gleichung 128. für das Trägheitsmoment der Werth


$$\mathcal{J} = \frac{P s l^2}{C E} \dots \dots \dots 146.$$

Der Querschnitt ist nun so zu entwerfen, daß dessen kleinstes Trägheitsmoment wenigstens so groß ist, wie der aus Gleichung 146. für \mathcal{J} ermittelte Werth; gleichzeitig muß aber die Querschnittsfläche F mindestens so groß sein, um der Gleichung 127. zu genügen.

Je mehr sich der Flächeninhalt des Querschnittes, welcher dem nothwendigen Trägheitsmomente entspricht, dem Quotienten $\frac{P}{K}$ nähert, desto zweckmäßiger ist nach Früherem die Construction. Man nimmt gewöhnlich zunächst einen Querschnitt an, für welchen $F = \frac{P}{K}$ stattfindet und ermittelt das Trägheitsmoment desselben. Genügt dasselbe nicht, so ist die Querschnittsfläche entsprechend zu vergrößern, bis das verlangte \mathcal{J} vorhanden ist. Dieses Verfahren soll an einigen Beispielen gezeigt werden.

Beispiele. 1) In einer gußeisernen Stütze sei der Maximaldruck $P = 50\,000 \text{ kg}$; die Länge der Stütze sei $l = 450 \text{ cm}$; die Enden sollen als bewegliche vorausgesetzt werden; die Querschnittsform sei die neben stehende (Fig. 146); die Querschnittsdimensionen sind zu ermitteln.

Fig. 146.



Für einfachen Druck muß $F = \frac{50\,000}{500} = 100 \text{ qcm}$ und nach Gleichung 146.

$$\mathcal{J} = \frac{50\,000 \cdot 8 \cdot 450 \cdot 450}{10 \cdot 1\,000\,000} = 8100 \text{ fein.}$$

Die Höhe des Querschnittes sei durch constructive Rücksichten zu $53,6 \text{ cm}$ vorgeschrieben, die Stärke des Steges und der Gurte sei $1,8 \text{ cm}$; alsdann findet, wenigstens bei nicht außergewöhnlich großer Breite der Gurtungen, das Minimal-Trägheitsmoment für die Axe ZZ statt, und es ist

$$\mathcal{J} = \frac{2 \cdot 1,8 \cdot b^3}{12} + \frac{50 \cdot 1,8^3}{12} = 0,3 b^3 + 24,3 = 8100,$$

woraus sich für $b = \approx 30 \text{ cm}$ ergibt.

Die Querschnittsfläche wird $F = 2 \cdot 1,8 \cdot 30 + 50 \cdot 1,8 = 198 \text{ qcm}$, während nur 100 qcm Querschnittsfläche nöthig sind. Daraus folgt, daß unbedenklich ein Theil des Stegs auf einzelne Theile der Höhe fortfallen kann; alsdann bleibt als Querschnittsfläche der schraffierte Theil übrig, und zwar in diesem Falle $F = 2 \cdot 30 \cdot 1,8 + 2 \cdot 5 \cdot 1,8 = 126 \text{ qcm}$, und es genügt diese Querschnittsgröße. Auch das Trägheitsmoment wird durch Fortfall des Steges nur unwesentlich alterirt.

2) In einem schmiedeeisernen Stabe herrscht ein Druck $P = 130\,000$ kg; die Stablänge betrage 600 cm, der Stab sei beiderseits eingepannt.

Nach Gleichung 146. wird

$$\mathcal{F} = \frac{130\,000 \cdot 5 \cdot 600 \cdot 600}{4 \cdot 10 \cdot 2\,000\,000} = 2925;$$

ferner muß $F = \frac{130\,000}{700} = 186$ qcm sein.

Der Querschnitt (Fig. 147) wurde vorläufig, wie folgt, zusammengesetzt:

4 Winkelisen zu $13 \times 13 \times 1,2$ cm	= 29,8 qcm	= 119,2 qcm
1 obere Deckplatte $36 \times 1,3$ cm		= 46,8 "
1 untere Deckplatte $34,8 \times 1,3$ cm		= 45,2 "
Summe des Brutto-Querschnittes		211,8 qcm	
Ab für 4 Nietlöcher $4 \times 2,5 \times 2,3$ cm		= 23,0 "
bleibt Netto-Querschnitt		188,8 qcm.	

Für diesen Querschnitt findet \mathcal{F}_{min} für die ZZ-Axe statt und es ist

$$\mathcal{F}_Z = \frac{1}{12} [2 \cdot 1,3 \cdot 36^3 + 2 \cdot 1,2 \cdot 27,2^3 + 2 \cdot 11,8 \cdot 3,6^3 - (2 \cdot 13 + 1,3) 1,2^3] - 4 \cdot 2,5 \cdot 2,3 \cdot 7^2 = 13\,094.$$

Das Trägheitsmoment ist also wesentlich größer, als es zu fein braucht, der Querschnitt sonach genügend.

Sehr einfach gestaltet sich die Rechnung, wenn man den Querschnitt aus solchen Normal-Profilisen bildet, für welche die Minimal-Trägheitsmomente in den Tabellen auf S. 194 bis 198 angegeben sind. Man berechnet das notwendige Trägheitsmoment und die nöthige Querschnittsfläche aus den beiden Gleichungen 146., bezw. 127. und fucht aus den Tabellen ein Profileisen, bezw. einen aus Profileisen zusammengesetzten Querschnitt, dessen Minimal-Trägheitsmoment und Querschnittsfläche den verlangten zum Mindesten gleich sind.

Beispiel 3. In einem schmiedeeisernen Stabe herrsche ein Druck $P = 18\,000$ kg; die Stablänge sei $l = 500$ cm; die Stabenden seien drehbar, mithin Fall 2 zu Grunde zu legen.

Es muß nach Gleichung 146. $\mathcal{F} = \frac{18\,000 \cdot 5 \cdot 500 \cdot 500}{10 \cdot 2\,000\,000} = 1125$ und nach Gleichung 127.

$$F = \frac{18\,000}{700} = 26$$
 qcm sein.

Soll der Stab aus einem I-förmigen Walzbalken gebildet werden, so ist das Caliber Nr. 38 (siehe die Tabelle in Art. 183, S. 198) zu wählen; bei demselben ist $\mathcal{F}_{min} = 1138$, F (nach Abzug für Niete) = $107,5 - 4 \cdot 2 \cdot 2,05 = 91,1$ qcm und das Gewicht pro 1 m $83,9$ kg.

Wollte man statt dessen einen aus 4 kreuzförmig gestellten Winkelisen gebildeten Querschnitt verwenden, so könnte man 4 Winkelisen Nr. 9^a (siehe die Tabelle in Art. 182, S. 195) à $9 \times 9 \times 1,3$ cm verwenden, deren $\mathcal{F} = 1284$ ist, also genügt; dabei ist der Netto-Querschnitt $F = 4 \cdot 21,7 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,3$ (für Niete) = $76,4$ qcm und das Gewicht $4 \cdot 16,9$ kg = $67,6$ kg. Rationeller ist die Verwendung von 4 Winkelisen Nr. 10 à $10 \times 10 \times 1$ cm mit $\mathcal{F} = 1346$, $F = 4 \cdot 19 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 68$ qcm und einem Gewicht pro 1 m von $4 \cdot 14,8$ kg = $59,2$ kg.

Würde endlich der Querschnitt aus 4 Quadranteisen (nach Fig. 148) konstruiert, so wird bei neben stehendem Querschnitt (nach der Tabelle in Art. 187, S. 197) $\mathcal{F} = 2046$, $F = 54,9 - 4 \cdot 2 \cdot 0,8$ (für Niete) = $48,9$ qcm, und das Gewicht beträgt $42,9$ kg.

Am ungünstigsten ist demnach im vorliegenden Falle das I-Profil mit $83,9$ kg Gewicht; alsdann folgt das kreuzförmige Profil mit $59,2$ kg, und am günstigsten ist das aus Quadranteisen zusammengesetzte röhrenförmige Profil mit $42,9$ kg Gewicht.

Fig. 147.




Fig. 148.

