
3) Gusseisenstäbe und Holzstäbe.

178. Anwendung.

Gezogene Stäbe follten überhaupt nicht, gedrückte Stäbe nur bei kleinen Dächern und wenn keine Biegungsbeanfpruchung in dieselben kommt, aus Gusseisen hergestellt werden. Nur bei gedrückten Gitterstäben ist desshalb allenfalls noch die Verwendung von Gusseisen zulässig. Als Querschnittsform kommen hauptsächlich der Kreis, das Kreuz und der Kreis mit vier kreuzförmigen Ansätzen in Betracht. Die Art der Herstellung durch Guss ermöglicht es, die mittleren Theile des Stabes mit größerem Querschnitt zu bilden, als die Enden, welche Stabform der Zerknickungsgefahr wegen günstig ist. Die Ausbildung der Stabenden für die Aufnahme der Bolzen ist hier ohne Schwierigkeit. Fig. 492 231) u. 493 230) geben einige Beispiele gusseiserner Druckstäbe.

Die Holzstäbe erhalten rechteckigen, bezw. quadratischen Querschnitt. dieselben wird bei Besprechung der Holzeisendächer näher eingegangen werden. Bei den rein eifernen Dächern kommen sie nicht vor.



c) Knotenpunkte.

1) Gelenk- und vernietete Knotenpunkte.

179 Gleichgewicht in den

Die Stäbe follen in den Knotenpunkten fo mit einander verbunden werden, dass sie die in ihnen wirkenden Kräfte sicher abgeben können, dass also ein Aus-Knotenpunkten gleich der Kräfte in jedem Knotenpunkte eintritt oder, wie man fagt, dass die Kräfte einander im Knotenpunkte im Gleichgewicht halten. Je einfacher und klarer der Ausgleich der Kräfte vor fich geht, desto besser ist im Allgemeinen die Anordnung. Als Hauptbedingung für die Bildung der Knotenpunkte follte man aufstellen, dass die bei der Berechnung gemachten Annahmen auch erfüllt werden. Die Berechnung wird aber unter den Voraussetzungen geführt, dass an jedem Knoten die Stabaxen einander in einem Punkte schneiden und dass die Stabenden drehbar befestigt seien. Die erstgenannte Annahme ist leicht erfüllbar; dass die Vernachlässigung derselben unter Umständen große Zusatzspannungen erzeugen kann, lehrt der Vergleich von Fig. 494 u. 495. In Fig. 494 treffen fich alle Stabaxen in einem Punkte; die Seitenkräfte $Z \sin \gamma_1$ und $D \sin \gamma_2$ der Gitterstabspannungen heben einander auf; die Seitenkräfte $D\cos\gamma_2$ und $Z\cos\gamma_1$ addiren fich; Gleichgewicht ist vorhanden. In Fig. 495 schneiden sich die Stabaxen in den drei Eckpunkten des schraffirten Dreieckes; Gleichgewicht ist nicht möglich ohne Biegungsbeanspruchung der geradlinigen Gur-