



Fig. 145 (zu Fig. 143).



Ausführung der Eisenbetonplatte unter den Bunkerfüßen.

Fig. 148.



Packholzfilo.