

## Inhalts-Verzeichniss.

- Tafel 1.** Fig. 1. Perspektivische Ansicht des Chorbaues in der evangelischen Kirche zu Wasenberg in Hessen. — Fig. 2. Perspektivische Ansicht der evangelischen Kirche zu Neustadt in Hessen. — Fig. 3. Grundriss der katholischen Kirche zu Momberg in Hessen.
- Tafel 2. Chorbau in Wasenberg.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2 und 3. Aufrisse. — Fig. 4. Durchschnitt. — Fig. 5. Grundriss der Fundamente. — Fig. 6. Durchschnitt nach *a b* in Fig. 5. — Fig. 7 und 8. Details der Bogenanschlüsse. — Fig. 9. Aufriss der Strebebogen *c d* in Fig. 1. — Fig. 10. Bekrönung der Strebepfeiler. — Fig. 11 und 12. Details des Rippenanfangs im Inneren. — Fig. 13—15. Details des grossen Fensters. — Fig. 16. Detail des Giebfensters. — Fig. 17. Giebelbekrönung.
- Durch den Anbau dieses Chores sollte neben der Raumbewahrung zugleich die sehr stark ausgewichene östliche Giebelmauer der schon bestehenden Kirche gesichert werden. Die Ursachen dieser Ausweichung waren neben der unzulänglichen Fundamentirung in der dem Bogenschub gegenüber unzureichenden Stärke der oberen Mauern zu suchen. Deshalb sind zunächst die Chorfundamente etwa 10 Fuss tiefer als die der Kirche gelegt und nur bis zu dem Punkte *e* in Fig. 5 geführt, ausserhalb der Ecken der Strebepfeiler *a* und innerhalb derselben der unter dem Kirchenfussboden liegenden Pfeiler *f* angelegt und beide bis zu gleicher Tiefe mit dem Chor fundirt worden. Von den Pfeilern *a* und *f* sind dann noch den Fundamenten der Ecke *g* in Fig. 5 und ebenso von dem Pfeiler *f* und den Chorfundamenten nach denen des dem Schub der Scheidebogen ausgesetzten Pfeilers *h* der schon bestehenden Kirche die aus Fig. 6 ersichtlichen Bogensysteme geschlagen, auf welchen daher die alten Pfeiler *g* und *h* nunmehr rittlings zu stehen kommen. Die ganze Construction hat ihre Standfähigkeit vollkommen bewährt.
- Tafel 3. Kirche zu Momberg.** Fig. 1. Aufriss der Ostseite. — Fig. 2. Aufriss der Westseite. — Fig. 3 und 4. Details der Chorstrebepfeilerabdachungen. — Fig. 5 und 6. Details der Bekrönung des östlichen Giebels. — Fig. 7 und 8. Thurmgrundrisse in den verschiedenen Höhen. — Fig. 9—11. Details der Eckthürmchen. — Fig. 12. Bekrönung des Treppenthurms. — Fig. 13. Bekrönung des grossen Helms. — Fig. 14—16. Details des Portales.
- Tafel 4. Fortsetzung.** Fig. 1. Querdurchschnitt durch das Schiff. — Fig. 2. Der Dachstuhl. — Fig. 3. Grundriss der Gewölbeanfänge im Chor. — Fig. 4. Detail der Dienste daselbst. — Fig. 5. Grundriss der Dienste unter dem Triumphbogen. — Fig. 6. Aufriss derselben. — Fig. 7. Gewölbeanfänge auf den Mittelsäulen. — Fig. 8. Aufriss der Säulen. — Fig. 9. Gewölbeanfänge an den Aussenmauern. — Fig. 10. Kragsteine unter denselben. — Fig. 11. Perspektivische Ansicht des Innern.
- Tafel 5. Kirche zu Neustadt.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Aufriss der Ostseite. — Fig. 3. Querdurchschnitt durch das Schiff. — Fig. 4. Details der Orgelbühne. — Fig. 5. Giebelbekrönung.
- Tafel 6. Fortsetzung.** Fig. 1. Längendurchschnitt. — Fig. 2—6. Detail der Rippenanfänge im Schiff nebst den Diensten. — Fig. 7. Detail des Kreuzes auf dem östlichen Giebel. — Fig. 8. Detail der Thurmbekrönung. — Fig. 9. Detail der Triumphbogendienste. — Fig. 10. Kapitäl bei *a* Fig. 1. — Fig. 11 und 12. Details von *c* der Kanzel.
- Tafel 7. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Westseite. — Fig. 2. Grundriss des Helms. — Fig. 3. Detail bei *a* in Fig. 1. — Fig. 4. Detail bei *b* in Fig. 1. — Fig. 5 und 6. Detail vom Portal. — Fig. 7. Aufriss theil von der Ecke *c*. — Fig. 8. Durchschnitt durch den Thurm.
- Tafel 8. Kanzel in der Kirche des Klosters der Ursulinerinnen zu Fritzlar.** Fig. 1 und 2. Auf- und Grundriss der Kanzel. — Fig. 3—8. Detail der Schalldecke.
- Tafel 9. Perspektivische Ansicht der Kirche zu Hundelshausen in Hessen.**
- Tafel 10. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Querdurchschnitt nach dem Thurme zu. — Fig. 3. Längendurchschnitt. — Fig. 4. Querdurchschnitt durch das Chor. — Fig. 5 und 6. Aufriss und Durchschnitt der Treppenanlage zu später einzubauenden Emporen. — Fig. 7 und 8. Grundriss und Aufriss der Säulenkapitäl der Chorfenster.
- Tafel 11. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Westseite. — Fig. 2. Choraufriß. — Fig. 3. Grundriss des Thurmes in der Höhe *a b*. — Fig. 4. Grundriss des Thurmes in der Höhe *c d*. — Fig. 5. Eisenbekrönung der Thurmspitze. — Fig. 6 und 7. Grundriss und Aufriss des Knopfes der vier Thurmerker. — Fig. 8, 9 und 10. Details zu den Thurmerkern. — Fig. 11 und 12. Grund- und Aufriss der Bekrönungen der vier Eckthürme. — Fig. 13 und 14. Grundriss und Aufriss der Steinbekrönung des Thurmhelmes. — Fig. 15 und 16. Kreuz des Chorgiebels.
- Tafel 12. Fortsetzung.** Fig. 1. Seitenaufriß der Kirche. — Fig. 2. Glasfenster im Chor. — Fig. 3 und 4. Grund- und Aufriss der Säulenkapitäl am Triumphbogen. — Fig. 5 und 6. Details der Auskragung daselbst. — Fig. 7. Blume der Giebel an der Langseite.
- Tafel 13. Fortsetzung.** Fig. 1. Querdurchschnitt nach dem Chore zu. — Fig. 2 und 3. Gewändegliederung des Westportals. — Fig. 4. Ornament im Tympanon daselbst. — Fig. 5 und 6. Grund- und Aufriss der Giebelblume daselbst. — Fig. 7. Profil des Bogengesimses daselbst. — Fig. 8. Profil des Bogengesimses des Westfensters. — Fig. 9 und 10. Aufriss und Durchschnitt der Kanzel. — Fig. 11. Grundriss der Kanzel bei *a*. — Fig. 12. Grundriss der Kanzel bei *b*. Fig. 13. Ansicht des Kapitälwerkstückes. — Fig. 14 bis 22. Details zur Kanzel.
- Tafel 14. Seitenaltäre der Kirche zu Volkmarsen in Hessen.** Fig. 1. Aufriss der Vorderseite des einen Altars. — Fig. 2. Aufriss von der Seite. — Fig. 3. Durchschnitt nach *a b* in Fig. 1. — Fig. 4 und 5. Grundrisse in verschiedenen Höhen. — Fig. 6. Aufriss der Vorderseite des andern Altars. — Fig. 7. Aufriss von der Seite. — Fig. 8. Durchschnitt nach *f g* in Fig. 6. — Fig. 9 und 10. Grundrisse in verschiedenen Höhen.
- Tafel 15. Kirche zu Malsfeld in Hessen.** Fig. 1. Aufriss der Westseite. — Fig. 2. Aufriss der Südseite. — Fig. 3. Querdurchschnitt nach dem Chore zu. — Fig. 4 und 5. Grundriss und Aufriss der Kanzel.
- Tafel 16. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Aufriss des Chores. — Fig. 3. Querdurchschnitt nach dem Thurme zu. — Fig. 4. Längendurchschnitt. — Fig. 5. Grundriss der untersten Balkenlage des Thurmhelmes. — Fig. 6. Grundriss des Thurmhelmes nach *a b* in Fig. 4. — Fig. 7. Grundriss nach *c d* daselbst. — Fig. 8. Perspektivische Ansicht der Construction eines Uhrdaches.



- Tafel 17. Perspectivische Ansicht der katholischen Kirche zu Neustadt in Hessen (1stes Restaurations-Project).**
- Tafel 18. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss. (Die durch dunklere Schraffirung ausgezeichneten Umfassungen gehören dem alten Baue an.) — Fig. 2. Aufriss der Westseite. — Fig. 3. Detail der Giebelblume des Portals daselbst.
- Tafel 19. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Südseite. — Fig. 2 und 3. Detail der Ausgüsse daselbst. — Fig. 4. bis 6. Entwurf zu einer Kanzel.
- Tafel 20. Fortsetzung.** Fig. 1. Längendurchschnitt durch das Mittelschiff. — Fig. 2. Längendurchschnitt durch das südliche Seitenschiff mit Hinweglassung von 4 Gewölbejochen. — Fig. 3. Querschnitt nach dem Chore hin gesehen. — Fig. 4. Querschnitt durch den Thurm und nach Westen hin gesehen. — Fig. 5. Aufriss der Ostseite.
- Tafel 21. Entwurf zu einem Hochaltar der katholischen Kirche zu Westönnen in Westphalen.** Fig. 1. Aufriss des Altars. — Fig. 2 und 3. Grundrisse in verschiedenen Höhen.
- Tafel 22. Perspectivische Ansicht der Kirche zu Nieste in Hessen.**
- Tafel 23. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Südseite. — Fig. 2. Querdurchschnitt nach dem Chore hin gesehen. — Fig. 3. Aufriss der Ostseite. — Fig. 4. Aufriss der Westseite. — Fig. 5 und 6. Thurmkreuz. Fig. 7 bis 9. Detail der Verbindung bei *a* in Fig. 5 — Fig. 10 und 11. Detail der Verbindung bei *b* in Fig. 5.
- Tafel 24. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Längendurchschnitt. — Fig. 3. Querdurchschnitt nach dem Thurme hin gesehen. — Fig. 4 bis 7. Grundrisse der Balkenlagen des Thurmhelmes nach resp. *a*, *b*, *c*, *d* in Fig. 2. — Fig. 8. Diagonalbinder daselbst. — Fig. 9 bis 11. Eisenbeschlag der Westthüre.
- Tafel 25. Perspectivische Ansicht der katholischen Kirche zu Neustadt in Hessen (2tes Restaurationsproject).**
- Tafel 26. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Längendurchschnitt. — Fig. 3. Aufriss der Ostseite.
- Tafel 27. Fortsetzung.** Fig. 1. Querdurchschnitt nach dem Chor hin gesehen. — Fig. 2. Querdurchschnitt nach Westen hin gesehen. — Fig. 3. Längenaufriß. — Fig. 4. und 5. Grundriss und Aufriss zur Kanzel.
- Tafel 28. Thurmbau der evangelischen Kirche zu Eschwege in Hessen.** Fig. 1. Perspectivische Ansicht. — Fig. 2 und 3. Detail der Giebelblume auf den Urdächern. — Fig. 4. Untersicht nach *a b* in Fig. 2. — Fig. 5. Untersicht nach *c d* in Fig. 2. — Fig. 6. Abwicklung der untern Bleiblätter. — Fig. 7. Abwicklung der obern Bleiblätter. — Fig. 8. Grundriss nach *e f* in Fig. 2. — Fig. 9. Eisenbekrönung der Eckthürme.
- Tafel 29. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der erneuten Thurmstockwerke nebst Helmanfang. — Fig. 2. Grundriss nach *a b* in Fig. 1. — Fig. 3. Grundriss nach *c d* in Fig. 1. — Fig. 4. Durchschnitt durch den Thurm. — Fig. 5. Fenster des Wächterraumes. — Fig. 6. Diagonaler Aufriss der Eckfialen. — Fig. 7. Diagonaler Durchschnitt der Thurmecken. — Fig. 8. Grundriss zu Fig. 6. — Fig. 9. Profil *e* in Fig. 1. — Fig. 10. Profil *f* in Fig. 1. — Fig. 11 und 12. Profile zum Hauptgesimse und der Gallerie. — Fig. 13 bis 15. Detail zum unteren Bogenfriese.
- Tafel 30. Fortsetzung.** Fig. 1. Durchschnitt der Holzconstruction des Helmes. — Fig. 2. Diagonal-Binder. — Fig. 3. Anordnung der Mauerlatten und untern Stichbalken. — Fig. 4. Grundriss nach *a b* in Fig. 1. — Fig. 5. Grundriss nach *c d* in Fig. 1. — Fig. 6. Grundriss nach *e f* in Fig. 1. — Fig. 7. Grundriss nach *g h* in Fig. 1. — Fig. 8. Construction der Eckthürmchen. — Fig. 9 bis 11. Construction des Urdaches. — Fig. 12. Perspectivische Ansicht desselben.
- Tafel 31. Fortsetzung.** Fig. 1 und 2. Kapitäl der Säulen unter den vier diagonalen Wasser-Ausgüssen. — Fig. 3 bis 6. Details der Gewände und des Pfostens der Schallöffnungen. — Fig. 7 bis 11. Bekrönung der Eckfialen. — Fig. 12 bis 18. Bleibekrönung der Fialen der Urdächer. — Fig. 19 bis 21. Innere Auskragung der diagonalen Achteckseiten des Thurmes. — Fig. 22 bis 30. Eisenbekrönung des Helmes.
- Tafel 32. Kanzel nebst Predigerstuhl der evangelischen Kirche in Wasenberg in Hessen.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Aufriss. — Fig. 3. Grundriss des Schalldeckels. — Fig. 4. Durchschnitt nach *a b* in Fig. 1. — Fig. 5. Durchschnitt nach *c d* in Fig. 1. — Fig. 6. Durchschnitt nach *e f* in Fig. 1. — Fig. 7. Details des Lesebretts der Kanzel. — Fig. 8. Detail *h* des Schalldeckels. — Fig. 9 und 10. Bekrönung *h* in Fig. 2.
- Tafel 33. Perspectivische Ansicht der Kirche zu Amöneburg in Hessen.**
- Tafel 34. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss.\*) — Fig. 2. Grundriss des Glockenhauses des Thurmes. — Fig. 3. Aufriss der Chorseite. — Fig. 4. Bekrönung des Dachreiters.
- Tafel 35. Fortsetzung.** Fig. 1. Querdurchschnitt nach Osten hin gesehen. — Fig. 2. Durchschnitt durch den nördlichen Kreuzflügel nach *a b* in Fig. 1 Tafel 34. — Fig. 3. Durchschnitt daselbst nach *c d*. — Fig. 4. Detail zu einer Säule im Schiff. — Fig. 5. Grundriss nach *a b* in Fig. 4. — Fig. 6. Untersicht bei *c* in Fig. 4. — Fig. 7. Grundriss des südwestlichen Vierungspfeilers in der Höhe des Laufganges.
- Tafel 36. Fortsetzung.** Längendurchschnitt durch das Mittelschiff.
- Tafel 37. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Westseite. — Fig. 2. Querdurchschnitt durch das Mittelschiff nach Westen hin gesehen. — Fig. 3 bis 5. Dienstkaptäl und Rippenanfänger der Mittelschiffsgewölbe. — Fig. 6. Grundriss des Anfängers der Theilungsrippe daselbst.
- Tafel 38. Fortsetzung.** Aufriss der Nordseite.
- Tafel 39. Farbige Glasfenster und Musterverglasung der auf Tafel 9 bis 13 (2te Lieferung) dargestellten Kirche zu Hundelshausen.**
- Tafel 40. Perspectivische Ansicht der katholischen Kirche zu Bockenheim in Hessen.**
- Tafel 41. Fortsetzung.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Aufriss der Westseite. — Fig. 3. Giebelblume des Portals. — Fig. 4. Bekrönung der vier Thurmerker. — Fig. 5 und 6. Steinabschluss des Helmes.
- Tafel 42. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Nordseite. — Fig. 2. Fenster im Seitenschiff. — Fig. 3 und 4. Detail der Schallöffnungen des Thurmes. — Fig. 5. Detail *a* des Thurmhelmes in Fig. 1.
- Tafel 43. Fortsetzung.** Fig. 1. Längendurchschnitt. — Fig. 2. Durchschnitt der Thurmspitze. — Fig. 3 bis 5. Details der Gewölbefänger und des Säulenkapitäls darunter.
- Tafel 44. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Ostseite. — Fig. 2. Querdurchschnitt. — Fig. 3 bis 6. Detail zum Chorfenster. — Fig. 7. Kreuz des Chorgiebels. — Fig. 8. Grundriss der Schiffspfeiler über dem Kapitäl. — Fig. 9 und 10. Kapitäl der Schiffspfeiler.
- Tafel 45. Steinkanzel der Kirche zu Wolfhagen in Hessen.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 2. Aufriss. — Fig. 3. Durchschnitt. — Fig. 4. Ansicht einer Treppenstufe. — Fig. 5 bis 9. Details zur Kanzel resp. zum Schalldeckel.
- Tafel 46. Project zur Kirchhofs-Kapelle in Cassel.** Fig. 1. Grundriss. — Fig. 5. Querdurchschnitt. — Fig. 3. Aufriss der Nordseite.
- Tafel 47. Fortsetzung.** Fig. 1. Aufriss der Westseite. — Fig. 2. Längendurchschnitt.

\*) Das durch hellere Schraffirung angedeutete untere Geschoss des Thurmes gehört dem mittelalterlichen Baue an.

