$$t = b$$
, auch wohl  $= 1\frac{1}{8}b$  bis  $1\frac{1}{4}b$ ,  $b = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2}s$ , auch wohl  $= s - nt$ , daher  $= \frac{1}{n} \cdot \frac{8}{17}s$  bis  $\frac{1}{n} \cdot \frac{4}{9}s$ .

Hat man in der Bestimmung der Verhältnisse freie Wahl, so sucht man die Dimensionen des Gewindes auch bei mehrgängigen Schrauben mit denjenigen der einfachen Schrauben übereinstimmend zu machen. Man macht also die Gangbreite und Gangtiefe  $=\frac{1}{7}$  bis  $\frac{1}{8}$  des Spindeldurchmessers; das Verhältnifs der Steigung zum Durchmesser ist hierdurch fest bestimmt, daher auch der Neigungswinkel der Spirale, welche von dem äußersten Punkte der Schraube beschrieben wird. Es ist nämlich:

	Wenn die Gangbreite gleich † des Durchmessers ist:		Wenn die Gangbreite gleich	
für das	das Verhältniss der Steigung zum Durchmesser	der Neigungs- winkel	das Verhältniss der Steigung zum Durchmesser	der Neigungs- winkel
zweifache Gewinde dreifache " vierfache "	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 ° 19' 15 ° 16' 20 °	$\begin{array}{c c} 1:2 \\ 1:1\frac{1}{3} \\ 1:1 \end{array}$	9 ° 3′ 13 ° 26′ 17 ° 40′

## c) Schrauben zur Befestigung.

Schraubenbolzen. Befestigungsschrauben.

§ 36. Die zur Befestigung dienenden Schrauben sind stets mit Schraubenmuttern versehen. Ist die Schraubenmutter in eins der aneinander zu befestigenden Stücke eingeschnitten, so heißt das Befestigungsmittel vorzugsweise eine Befestigungsssehraube; ist die Schraubenmutter als besonderer, von den Befestigungsstücken unabhängiger Theil dargestellt, so nennt man den Theil, welcher das äußere Schraubengewinde trägt, einen Schraubenbolzen (fr. boulon taraudé — engl. screw-bolt). Sowohl die Befestigungsschrauben, als die Schraubenbolzen müssen mit einem Kopf (fr. tête de vis — engl. screw-knob) versehen sein, denn da die Wirkung der Schraube bei der Befestigung in dem Zusammenklemmen der Befestigungsstücke vermöge eines hinreichend starken Druckes besteht (§ 27), so ist es nöthig, diesem Druck an jedem der Befestigungstheile eine hinreichende An-

griffsfläche darzubieten; diesen Zweck erfüllt einerseits die Schraubenmutter, andererseits der Kopf.

Da beide Theile einen ganz ähnlichen Zweck zu erfüllen haben, so pflegt man ihnen bei den Schraubenbolzen auch eine äusserlich ganz ähnliche Form zu geben. Was daher in Folgendem über die Form der Muttern der Schraubenbolzen gesagt wird,

gilt fast allgemein auch für die Form der Bolzenköpfe.

Die Form der Muttern und Bolzenköpfe ist noch durch einen zweiten Zweck bedingt, welchen sie neben jenem der Darbietung einer geeigneten Angriffsfläche für den Druck, erfüllen müssen. Die Wirkung einer Schraube kann nämlich nach § 32 nur dann erfolgen, wenn entweder die Mutter gedreht wird und der Bolzen feststeht, oder umgekehrt etc. Einer dieser beiden Theile muss also so beschaffen sein, dass man ihn ohne Schwierigkeit in Umdrehung setzen kann, der andere aber so, dass er dieser Umdrehung nicht zu folgen vermag. Es ist üblich, bei den Befestigungsschrauben die Schraube, bei den Bolzen die Mutter zu drehen. Die Umdrehung erfolgt gewöhnlich bei den Besestigungsschrauben und bei den Bolzen vermittelst eines Hehels. Zuweilen ist dieser Hebel mit dem Schraubenkopf oder mit der Mutter zusammenhängend, zuweilen besteht er in einem besondern Werkzeug und heisst dann Schraubenschlüssel (fr. clef à vis, clef à écrous - engl. screw-key, screw-wrench). Kleinere Schrauben dreht man mittelst eines Schraubenziehers (fr. tournevis - engl. screw-driver, turn-screw) d. i. ein Werkzeug, welches aus einer Drehachse besteht, die mit dem Schraubenkopf in irgend einer Weise so gekuppelt wird, dass sie mit der Verlängerung der Achse der Schraubenspindel zusammenfällt, und welche man mit der Hand so in Umdrehung setzt, dass sich die Schraube mit dem Schraubenzieher gemeinschaftlich drehen muß.

Hiernach lassen sich die Köpfe und beziehungsweise die Mut-

tern ihrer äußern Form nach eintheilen:

a) in solche, welche ohne besonderes Werkzeug mit den Fingern oder mit der Hand gedreht werden;

- b) in solche, welche mittelst eines Schraubenschlüssels gedreht werden;
- c) in solche, welche mittelst eines Schraubenziehers gedreht werden.

## 1) Köpfe und Muttern, welche ohne besonderes Werkzeug angezogen werden.

Verschiedene Formen und Verhältnisse derselben.

§ 37. Den Köpfen und Muttern der Schrauben, welche ohne Hilfe eines Schraubenschlüssels oder Schraubenziehers gedreht wer-

den sollen, pflegt man folgende Formen zu geben:

1) Mikrometermuttern. Ganz kleinen Befestigungsschrauben, welche nur eines geringen Druckes zur Umdrehung bedürfen. giebt man kreisförmige, flache Köpfe oder Muttern, welche an ihrer äußern Peripherie mit Einschnitten versehen (gerändert) sind. Man sucht hierdurch die nöthige Rauheit zu erzeugen, um zu verhindern, dass die Finger beim Anfassen gleiten. Man macht den Durchmesser dieser Köpfe etwa gleich dem 3 bis 3½ fachen des Durchmessers der Schraube und die Höhe derselben gleich dem 1 bis 11/4 fachen Durchmesser. (Taf. 1. Fig. 18 und 19.)

Taf. 1. Fig. 18 und 19. 2) Flache, ovale Köpfe wendet man ebenfalls nur bei schwachen Schrauben an, und namentlich dann, wenn die Schraube öfters gelöst werden soll und wenn man dies mit einiger Bequemlichkeit bewirken will. Die Form des Kopfes ist eine Ellipse, deren kurze Achse in der Verlängerung der Spindelachse liegt, und die gleich dem 13/4 bis 2fachen des Spindeldurchmessers ist. Die lange Achse kann gleich dem 3 bis 31 fachen des Spindeldurchmessers gemacht werden, und die Dicke des Kopfes gleich dem halben, bei schwachen Schrauben auch wohl gleich dem ganzen

Spindeldurchmesser. (Taf. 1. Fig. 20.) Für Muttern ist diese Taf. 1. Fig. 20. Form nicht möglich; man ersetzt sie durch:

3) Flügelmuttern. Die Muttern selbst haben gewöhnlich äußerlich eine cylindrische oder auch wohl konische Form. Sie sind mit zwei Flügeln versehen, denen man eine passende Gestalt giebt, um sie mit den Fingern leicht drehen zu können. Die Stärke dieser Flügel macht man gleich dem halben bis ganzen Spindeldurchmesser, durchschnittlich gleich 3 desselben. Folgende Verhältnisse sind für die Muttern und Flügel im Allgemeinen passend (Taf. 1. Fig. 21 und Fig. 22):

Taf. 1. Spindeldurchmesser der Schraube. . . . Fig. 21 und 22. Höhe der Mutter . . . , . . . . . . . . .  $=1\frac{1}{2}$  bis 2d Aeusserer Durchmesser der Mutter oben . =1,5dAeusserer Durchmesser der Mutter unten. = 2d Aeufserer Durchmesser der Flügel . . . =6.5 bis 7dStärke der Flügel . . . . . . . .  $= \frac{3}{4}d$ Höhe der ganzen Mutter mit den Flügeln . = 3,5 bis 4d