Fuhrwerks oder in den Achsmitten oder irgend wo am oberen Theile des Wagenkastens angriffe.


In den bisherigen Betrachtungen und Beispielen sind als Widerstände nur Zapfenreibung und Rollwiderstand berücksichtigt. Dies genügt nur für Bewegung mit geringer Geschwindigkeit. Denn es tritt noch ein Luftwiderstand hinzu, der bei langsamer Bewegung des Zuges gering, bei schneller Bewegung aber sehr bedeutend ist. Auf diesen Widerstand kann hier nicht eingegangen werden; es sei nur erwähnt, dass bei schnell fahrenden Personenzügen die Widerstandsziffer oder Gleichgewichtsneigung α_0 auf 0,0 steigt, dass also der Gesammtwiderstand bei voller Geschwindigkeit etwa 4 Mal so gross ist wie bei langsamer Bewegung.

Für Strassenfuhrwerke ist die Ziffer α_0 erheblich grösser als für Eisenbahnwagen. Einmal sind die Achslager oder Achsbüchsen nicht so vollkommen; namentlich aber ist die Fahrbahn eine viel weniger regelmässige, so dass der Rollwiderstand ganz bedeutenden Einfluss gewinnt. Aber auch bei diesen Fuhrwerken kann man nur den Gesammtwiderstand durch α_0 ausdrücken. Für bestes Steinpflaster ist etwa $\alpha_0=1:80$, für gewöhnliche Landstrasse $\alpha_0=1:30$. Soll nun auf Landstrassen im Flachlande, wo die gewöhnlichen Fuhrwerke nicht mit Bremsen versehen sind, beim Abwärtsfahren ein Zurückhalten des Wagens durch die Pferde nicht nöthig sein, so dürfen die vorkommenden Gefälle nicht stärker als die Gleichgewichtsneigung α_0 sein. Für $\alpha=\alpha_0$ läuft der Wagen abwärts frei, während die zum Aufwärtsziehen erforderliche Kraft doppelt so gross ist wie auf der Wagerechten.

13. Die Schraube.

Die Schraubenspindel kann man betrachten als bestehend aus einem cylindrischen Kerne, um den die Schraubengänge als nach einer Schraubenlinie gestaltete vorspringende Leisten herumgelegt sind. Die Schraubengänge bilden mit dem Kerne einen festen Körper. Bei der flachgängigen Schraube hat der Schraubengang rechteckigen

Querschnitt, bei der scharfgängigen Schraube ist seine Querschnittsform ein gleichschenkliges (nahezu gleichseitiges) Dreieck. Die Schraubenmutter ist ein fester Körper, der die Schraubenspindel mit



geringem Spielraume umschliesst.

Wird die Schraubenmutter festgehalten, so kann die Schraubenspindel nur eine sog. Schraubenbewegung ausführen, indem mit der


Drehung um die Achse der Spindel eine Verschiebung längs derselben verbunden ist. Verfolgt man einen Schraubengang, an einem Punkte A (Fig. 317) beginnend, so weit, bis man bei B eine Stelle trifft, die mit A auf einer und derselben Lothrechten liegt, so ist der Abstand AB = h die Ganghöhe der Schraube; dies ist derjenige Weg, um welchen sich die Schraubenspindel während einer Umdrehung längs der Achse verschiebt. Befindet sich der Punkt A in einem Abstande r von der Achse, so ist die ebene Abwickelung der Schraubenlinie von A bis B eine geneigte Gerade mit den Projektionen h und $2r\pi$, mit einem Neigungsverhältnisse

1) $\operatorname{tg} a = h : (2 r \pi).$

Da nun h der für alle Theile der Spindel gleiche Verschiebungsweg längs

der Achse bei einer Umdrehung ist, so werden die Schraubenlinien auf denen sich die verschiedenen Punkte der Spindel bewegen, verschiedene Ansteigungswinkel ahaben, u. zw. um so kleiner, je grösser der Abstand r des Punktes von der Achse.

Flachgängige Schraube (Fig. 318). Auf die Spindel wirke eine (etwa abwärts gerichtete) Kraft Q in der Richtung der Achse. Es soll dasjenige Kräftenaar Kl berechnet werden, welches Spindel in gleichmässige Schraubenbewegung versetzt, so dass ihre Verschiebung dem Sinne der Kraft Q entgegengesetzt ist. Die Spindel stützt sich auf die Gänge der Schraubenmutter, erfährt von diesen Normalund Reibungswiderstände, die zu Gesammtwiderständen zusammensetzen. Die Widerstände vertheilen sich auf die



Breite des Schraubenganges, doch machen wir die vereinfachende

Voraussetzung, dass sie an dem Halbmesser $r=1/2~(r_1+r_2)$ angreifend gedacht werden können. An einem Theilchen des Schraubenganges bei A wirkt ein Normaldruck dN, der gegen die Achse der Spindel um denselben Winkel α geneigt ist, den die mittlere Schraubenlinie mit der Querschnittsebene der Spindel bildet dN setzt sich mit der Reibung fdN zu dW zusammen, welches von dN um den Reibungswinkel φ abweicht, daher mit der Achsenrichtung der Schraube den Winkel $\alpha+\varphi$ bildet. dW liefert in der Richtung der Drehachse eine Seitenkraft dW cos $(\alpha+\varphi)$, und die Summe aller dieser Seitenkräfte muss der entgegengesetzten Kraft Q gleich sein, weil die Verschiebung gleichförmig erfolgen soll (s. A. Ritter, Technische Mechanik). Da nun α und φ für die ganze Erstreckung des Schraubenganges dieselben Werthe haben, so ist

$$Q = \cos (\alpha + \varphi) \Sigma dW.$$

Die wagerechten Seitenkräfte von dW sind Kräfte dW sin $(\alpha + \varphi)$, welche im Grundrisse sämmtlich Tangenten an den Kreis vom Halbmesser r bilden. In Bezug auf die Achse der Spindel haben sie eine Momentensumme r sin $(\alpha + \varphi) \sum dW$, welches Widerstandsmoment durch das treibende Kräftepaar Kl überwunden werden muss, also

3)
$$Kl = r \sin (a + \varphi) \Sigma dW.$$

Theilt man Gl. 3 durch Gl. 2, so entsteht $\frac{Kl}{Q} = r \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)$ oder

4)
$$Kl = Qr \operatorname{tg}(a + \varphi),$$

was sich mit tg $\varphi = f$, für die Rechnung bequemer, schreiben lässt:

$$Kl = Qr \frac{\operatorname{tg} a + f}{1 - f \operatorname{tg} a}.$$

Für gleichmässige Abwärtsbewegung im Sinne der Kraft Q kehren sich die Vorzeichen von φ und f um:

6)
$$K_1 l = Q r \operatorname{tg} (a - \varphi) = Q r \frac{\operatorname{tg} a - f}{1 + f \operatorname{tg} a}.$$

Alle Kräftepaare $K_2 l$, unter deren Einwirkung die Schraubenspindel im Ruhezustande verbleibt, liegen zwischen den Grenzen K l und $K_1 l$.

Für $\alpha = \varphi$ ist $K_1 l = 0$, also $K_1 = 0$, d. h. es verhält sich in diesem Falle die Spindel ähnlich wie ein Körper, der auf schiefer

Ebene unter einem Neigungswinkel $\alpha=\varphi$ unter Einwirkung der Schwere ohne Kräfte K gleichmässig abwärts gleitet. Für $\alpha>\varphi$ muss der Körper durch eine aufwärts gerichtete Kraft, die Spindel durch das Moment K_1l an beschleunigter Abwärtsbewegung verhindert werden. Für $\alpha<\varphi$ muss der Körper durch eine abwärts gerichtete Kraft, die Spindel durch ein Moment $(-K_1l)$ abwärts bewegt werden, da die abwärts treibende Kraft der Schwere oder der Last Q geringer ist als die Reibungswiderstände.

Da die Kraft Q und das Moment Kl mit den Widerständen [dW] im Gleichgewichte sind und da die Widerstände [dW] nach dem Gesetze der Wechselwirkung entgegengesetzt auf die Schraubenmutter wirken, so übertragen sich Q und Kl auf die Schraubenmutter; soll nun letztere nicht in Bewegung gerathen, so müssen an ihr Widerstände auftreten, welche dem Entgegengesetzten von Q und Kl gleichwerthig sind.

Der Wirkungsgrad der flachgängigen Schraube ergiebt sich, wenn man eine Umdrehung betrachtet, zu $\eta = \frac{Qh}{Kl\,2\,\pi}$, denn dabei wird der Angriffspunkt von Q um h gehoben, die Arbeit des Momentes Kl ist aber nach S. 221 gleich dem Momente mal dem Drehungswinkel. Da nun $h = 2\,r\,\pi\,\mathrm{tg}\,\alpha$, so wird mit Gl. 4:

7)
$$\eta = \frac{Q \, 2 \, r \, \pi \operatorname{tg} a}{Q \, r \operatorname{tg} (a + \varphi) \, 2 \, \pi} = \frac{\operatorname{tg} a}{\operatorname{tg} (a + \varphi)}.$$

Beispiel: Es sei f = 0,15. Wählt man nun tg α ebenso gross, so wird

$$\operatorname{tg} (\alpha + \varphi) = \frac{0,_{15} + 0,_{15}}{1 - 0,_{15} \cdot 0,_{15}}, \quad \operatorname{daher} \quad \eta = \frac{0,_{15} \cdot 0,_{9775}}{0,_{3}} = 0,_{49}.$$


In diesem Falle $\alpha=\varphi$ steht die Schraube an der Grenze der Selbstsperrung; im Zusammenhange damit ist ihr Wirkungsgrad annähernd 0,5 (vergl. S. 216). Bei den meisten Anwendungen der Schraube ist Selbstsperrung erwünscht; ist z. B. tg $\alpha=0.07$ f=0.15, so wird tg $(\alpha+\varphi)=\frac{0.07+0.15}{1-0.07\cdot0.15}$ und $\eta=\frac{0.07\cdot0.9895}{0.22}=0.32$. Der Wirkungsgrad der Schraube ist daher nur ein geringer.

Bei kleinen Werthen von f und $\operatorname{tg} \alpha$ kann $f \operatorname{tg} \alpha$ gegen 1 vernachlässigt werden, so dass $\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) = \operatorname{tg} \alpha + f$; dann ergiebt sich einfach $Kl = Q r (\operatorname{tg} \alpha + f)$ und $\eta = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{f + \operatorname{tg} \alpha}$. Dies ergiebt z. B.

für
$$f = \text{tg } a = 0,15$$
: $\eta = 0,5$;
für $f = 0,15$, $\text{tg } a = 0,07$: $\eta = 0,318$.

Scharfgängige Schraube (Fig. 319). Bei dieser ist der Querschnitt des Schraubenganges ein gleichschenkliges Dreieck mit dem

Kantenwinkel $2\beta = 55^{\circ}$. Der Übergang von der flachgängigen zur scharfgängigen Schraube ist hinsichtlich des Verhältnisses der wirkenden Kräfte ungefähr so zu beurtheilen wie der Übergang von dem Spurzapfen mit ebener Tragfläche zu dem kegelförmigen Spurzapfen; es findet auch hier ein keilartiges Einpressen der Spindel in die (wenn auch nur annähernd) trichterförmigen



Gänge der Schraubenmutter und dadurch eine Vergrösserung der Reibungswiderstände statt, die man am einfachsten berücksichtigt, indem man f, wo es in den Gleichungen der flachgängigen Schraube vorkommt, mit f: sin δ oder mit f: cos β vertauscht. Denn δ (der halbe Keilnuthenwinkel) ist die Neigung der Kante des Gewindequerschnitts gegen die Achse, mithin $\delta = 90^{\circ} - \beta$. Behufs kürzester Schreibweise kann man auch den Reibungswinkel φ mit dem Winkel ψ vertauschen, wenn

$$\operatorname{tg} \psi = \operatorname{tg} \varphi : \cos \beta = f : \cos \beta = f \sec \beta$$

(vergl. S. 197). Dann wird für die scharfgängige Schraube

8)
$$Kl = Qr \operatorname{tg} (a + \psi) = Qr \frac{\operatorname{tg} a + f \sec \beta}{1 - f \sec \beta \operatorname{tg} a},$$

9)
$$K_1 l = Qr \operatorname{tg} (a - \psi) = Qr \frac{\operatorname{tg} a - f \sec \beta}{1 + f \sec \beta \operatorname{tg} a}.$$

Selbstsperrung tritt jetzt ein für tg $a \le \operatorname{tg} \psi = f : \cos \beta$.

$$10) \quad \eta = \frac{\operatorname{tg} a}{\operatorname{tg} \left(a + \psi \right)} = \frac{\operatorname{tg} a}{\operatorname{tg} a + f \sec \beta} \left(1 - f \sec \beta \operatorname{tg} a \right).$$


Diese Gleichungen sind die allgemeineren; mit $\cos \beta = \sec \beta = 1$ entstehen daraus wieder Gl. 5, 6 und 7 für flachgängige Schrauben.

Beispiel: Für r=0.015 m; h=0.003 m; $tg \alpha=\frac{0.003}{2 \cdot 0.015 \cdot \pi}=0.032$; f=0.15; $\cos \beta=\cos 27$ $^{1/2}$ $^{0}=0.887$; $f\sec \beta=0.17$ und l=0.4 m wird Kl=0.003 046 Q; K=0.0075 Q; $K_1l=-0.0020$ Q; $K_1=-0.005$ Q; $\gamma=0.16$.

Die vorstehenden Gleichungen für die scharfgängige Schraube sind zur zahlenmässigen Berechnung völlig ausreichend, können aber in wissenschaftlicher Beziehung nur als Annäherungen gelten, denn der Übergang von der flachgängigen Schraube zur scharfgängigen, wie er auf Seite 260 behandelt wurde, ist nicht ganz zutreffend, da das Gewinde der scharfgängigen Schraube nicht als ein Kegel angesehen werden darf. Wir fügen daher noch folgende schärfere Behandlung des Falles nach, wobei wir der Notiz von Zierold über die Ableitung des Verhältnisses zwischen Kraft und Last bei der Schraube mit scharfem Gewinde (Civilingenieur 1894, S. 155) folgen.


A sei (Fig. 320) ein Punkt der mittleren Schraubenlinie vom Halbmesser r. Durch ein Bogentheilchen dieser Schraubenlinie legen wir eine Ebene E, welche den Cylinder vom Halbmesser r bei A berührt. Durch dasselbe Bogentheilchen legen wir eine Berührungsebene E_1 an die gedrückte Schraubenfläche. Rechtwinklig zu ihr steht der Normaldruck dN; die Reibung fdN ist tangential zur mittleren Schraubenlinie; der

11)



Gesammtwiderstand dW aus dN und fdN liegt in einer Ebene E_2 , welche auf E_1 rechtwinklig steht, weil sie durch dN geht und dN winkelrecht zu E ist. Eine durch A gelegte Parallele zur Schraubenachse werde mit z bezeichnet, die Richtung der Kraft fdN als Tangente an die Schraubenlinie mit t. Ferner legen wir durch A eine Gerade x, welche in der Ebene E liegt,

u. zw. rechtwinklig zu z. Die Richtung von dW heisse w. Dann bilden w, x und t eine körperliche Ecke, und es entsteht, wenn man um A eine Kugelfläche beschreibt, das Kugeldreieck BCD (Fig. 321). Darin ist die Seite $BC = 90^{\circ} - \varphi$, weil dW von fdN um diesen Winkel abweicht, die Seite $BD = \alpha$, dem Neigungswinkel der mittleren Schraubenlinie. Die Seite CD zwischen w und x werde θ , der Winkel bei B an der Kante t aber γ genannt; dies ist der Winkel zwischen den Ebenen E und E_2 .



Für das Kugeldreieck gilt dann nach dem Cosinus-Satze, weil ϑ und γ einander gegenüber liegen:

$$\cos \vartheta = \cos \alpha \cos (90^{\circ} - \varphi) + \sin \alpha \sin (90^{\circ} - \varphi) \cos \gamma$$
oder
$$\cos \vartheta = \cos \alpha \sin \varphi + \sin \alpha \cos \varphi \cos \gamma.$$

Die Geraden z, t und w bilden eine räumliche Ecke, der das Kugeldreieck BCE entspricht. Der Bogen BE fällt mit BD theilweise zusammen,

da t, x und z in der Ebene E liegen. In BCE ist wieder $BC = 90^{\circ} - \varphi$, $BE = 90^{\circ} + \alpha$ (denn x und z bilden mit einander einen rechten Winkel, x und t den Winkel α). Die Seite CE zwischen w und z werde λ genannt. In BCE liegen sich γ und λ gegenüber, daher ist

$$\cos \lambda = \cos (90^{\circ} + \alpha) \cos (90^{\circ} - \varphi) + \sin (90^{\circ} + \alpha) \sin (90^{\circ} - \varphi) \cos \gamma$$

$$12) \qquad \text{oder} \quad \cos \lambda = -\sin \alpha \sin \varphi + \cos \alpha \cos \varphi \cos \gamma.$$

Da dW mit x und z die Winkel ϑ bezw. λ einschliesst, so wird, entsprechend den Gl. 2 und 3, S, 258:

$$\begin{split} &Q = \cos \lambda \; \Sigma dW; \\ &Kl = r \cos \theta \; \Sigma dW \quad \text{und} \\ &Kl = Q \, r \frac{\cos \theta}{\cos \lambda} = Q \, r \cdot \frac{\cos \alpha \sin \varphi \, + \, \sin \alpha \cos \varphi \cos \gamma}{-\sin \alpha \sin \varphi \, + \, \cos \alpha \cos \varphi \cos \gamma}, \end{split}$$

oder, wenn man Zähler und Nenner durch cos a cos \varphi theilt:

13)
$$Kl = Qr \frac{f + \lg a \cos \gamma}{-f \lg a + \cos \gamma} = Qr \frac{\lg a + f \sec \gamma}{1 - f \sec \gamma \lg a}.$$

Es muss nun noch sec γ ermittelt, bezw. gezeigt werden, dass sec γ sehr anuähernd = sec β ist, wodurch Gl. 13 in Gl. 8 übergehen würde.

Die 3 Ebenen E, E_1 und E_2 gehen sämmtlich durch t. E_2 ist rechtwinklig zu E_1 ; da nun der Winkel zwischen E und E_2 γ ist, so schliessen deren Normalen n und n_2 ebenfalls diesen Winkel ein, und weil E_1 und E_2 zu einander winkelrecht, so sind es auch Fig. 322. deren Normalen n_2 und n_3 . Da die 3 Ebenen durch die


deren Normalen n_1 und n_2 . Da die 3 Ebenen durch die Tangente t gehen, so stehen die 3 Normalen n, n_1 und n_2 (Fig. 322) sämmtlich rechtwinklig zur Tangente t, und zwischen den Normalen n und n_1 findet sich der Winkel $90^{\circ} - \gamma$, so dass die Ebenen E und E_1 ebenfalls den Winkel $90^{\circ} - \gamma$ mit einander bilden.


Nennt man g die durch A gelegte Erzeugende der Schraubenfläche, welche mit z den Winkel $90^{\circ} - \beta$ einschliesst, so bilden g, t und z eine Ecke, entsprechend dem Kugeldreieck FGH (Fig. 323). FH liegt in der Ebene E durch z und t, GH in einer Ebene

durch die Schraubenachse, welche zu E rechtwinklig, weshalb der Winkel bei H (an der Kante z) ein Rechter. t ist gegen z um $FH=90^{\circ}-\alpha$, g gegen z wie oben schon gesagt, um $GH=90^{\circ}-\beta$ geneigt; nennt man noch die Seite $FG=\eta$, so giebt der Sinus-Satz:

$$\frac{\sin (90^{\circ} - \gamma)}{\sin 90^{\circ}} = \frac{\sin (90^{\circ} - \beta)}{\sin \gamma} \quad \text{oder}$$

14)
$$\cos \gamma = \frac{\cos \beta}{\sin \eta}$$
 und $\sec \gamma = \frac{\sin \eta}{\cos \beta}$;





der Cosinus-Satz:

cos
$$\eta = \cos (90^{\circ} - \beta) \cos (90^{\circ} - a) + \sin (90^{\circ} - \beta) \sin (90^{\circ} - a) \cos 90^{\circ}$$

15)

oder $\cos \eta = \sin \beta \sin \alpha$

und $\sin \eta = \sqrt{1 - \sin^{2}\beta \sin^{2}\alpha}$, mithin wegen Gl. 14

$$\sec^{2}\gamma = \frac{1 - \sin^{2}\beta \sin^{2}\alpha}{\cos^{2}\beta} = \sec^{2}\beta - \operatorname{tg}^{2}\beta \sin^{2}\alpha$$

$$= 1 + \operatorname{tg}^{2}\beta - \operatorname{tg}^{2}\beta \sin^{2}\alpha = 1 + \operatorname{tg}^{2}\beta \cos^{2}\alpha$$

$$= \cos^{2}\alpha (\sec^{2}\alpha + \operatorname{tg}^{2}\beta) = \cos^{2}\alpha (1 + \operatorname{tg}^{2}\alpha + \operatorname{tg}^{2}\beta).$$

Here the left (21.18)

Hiermit wird (Gl. 13)

16)
$$Kl = Q r \frac{\operatorname{tg} \alpha + f \cos \alpha \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \beta}}{1 - f \sin \alpha \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \beta}}$$

Bei den meist kleinen Ansteigungswinkeln α ist nun aber der Winkel η zwischen g und t (Fig. 323) nur wenig von einem Rechten verschieden, daher $\sin \eta$ fast = 1 und deshalb (Gl. 14) $\sec \gamma$ nur wenig kleiner als $\sec \beta$, oder, mit anderen Worten, es ist wegen der Kleinheit von α annähernd $\cos \alpha = 1$, $\sin \alpha = \pm g \alpha$ und

$$1 + tg^2 \alpha + tg^2 \beta = 1 + tg^2 \beta = sec^2 \beta$$
,


womit Gl. 16 in Gl. 8 übergeht.

Für das Beispiel auf S. 261 wird nach Gl. 16 $Kl=0,00\,303\,Q$ (gegen $0,003\,046\,Q$ nach Gl. 8). Der Unterschied ist daher sehr gering. Es ist hiernach durchaus zu empfehlen, bei kleinen Winkeln α stets Gl. 8—10 anzuwenden.

Die Reibungswiderstände sind (nach S. 260) bei scharfgängigen Schrauben grösser als bei flachgängigen. Soll daher eine Schraube zur Bewegungsübertragung (als einfache Maschine) dienen, so wählt man gewöhnlich eine flachgänge Schraube, während die scharfgängige Schraube als Befestigungsmittel den Vorzug verdient, weil in diesem

Falle die grossen Reibungswiderstände gerade die Sicherheit gegen unerwünschte Lösung der Befestigung bilden.

Soll durch Drehung der Schraubenmutter mittels des Schraubenschlüssels eine Platte mit einer Kraft Q gegen eine Wand gepresst werden, so ist ausser den Reibungswiderständen im Gewinde noch ein Reibungswiderstand zwischen Schraubenmutter und Platte



Schraubenmutter und Platte zu überwinden (Fig. 324). Dieser

möge an einem Kreise vom Halbmesser r_1 angreifen, dann ist das ganze erforderliche Kraftmoment

$$Kl = Qr \frac{\operatorname{tg} a + f \sec \beta}{1 - f \sec \beta \operatorname{tg} a} + Qfr_1.$$

Beispiel: Es sei wiederum, wie S. 261, r=0.015 m; h=0.003 m; $tg \alpha=0.032$; f=0.15 $cos \beta=0.887$; $f sec \beta=0.17$; l=0.4 m; $r_1=0.02$ m; Q=1000 kg; dann wird

 $Kl = 0.003 \cdot 1000 + 0.15 \cdot 0.02 \cdot 1000 = 3 + 3 = 6 \text{ mkg}, \text{ mithin } K = 15 \text{ kg}.$

Zum Lösen ist erforderlich — $K_1 l = 0,002 \cdot 1000 + 0,003 \cdot 1000 = 5 \text{ mkg}$, — $K_1 = 12,5 \text{ kg}$; ohne Reibung wäre $K_0 = 0,015 \cdot 1000 \cdot 0,032 : 0,4 = 1,2 \text{ kg}$, mithin ist $K = 12,5 K_0$ in Folge der bedeutenden Reibung.

Beispiel: Schraubenpresse (Fig. 325). An den oberen Griffen wirkt das Kräftepaar Kl zur Hervorbringung des Druckes Q der flachgängigen Spindel

gegen die Pressplatte. Dann entsteht an dem Zapfen, mittels dessen sich die Spindel auf die Pressplatte setzt, noch ein Reibungsmoment, welches wegen geringer Abrundung der Druckfläche (nach S. 227, Gl. 7) zu $^{1/2}Qfr_1$ angenommen werden möge, wenn r_1 der Zapfenhalbmesser. Daher wird

$$Kl = Q\left\{r \operatorname{tg}\left(\alpha + \varphi\right) + \frac{1}{2} f r_1\right\}.$$

Für l = 0,4 m; r = 0,04 m; tg $\alpha = 0,07$ f = 0,15; $r_1 = 0,03$ m erhält man

$$\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + f}{1 - f \operatorname{tg} \alpha} = 0,^{22}$$
 und


$$K \cdot 0,4 = Q \left\{ 0,04 \cdot 0,22 + \frac{1}{2} \cdot 0,15 \cdot 0,03 \right\}$$

$$K \cdot 0,4 = 0,0111 Q; K = 0,028 Q.$$

Ohne Reibung wäre

$$K_0 \cdot 0,4 = Qr \operatorname{tg} \alpha; K_0 = 0,007 Q.$$

Der Wirkungsgrad ist darnach $K_0:K=\frac{1}{4}$. Hierbei ist noch ein kleiner Widerstand unberücksichtigt geblieben. Das Zapfenreibungsmoment $\mathfrak{M}=\frac{1}{2}f\,Q\,\mathbf{r}_1$ drückt nämlich die



Platte gegen die Führungssäulen mit den Kräften $X=\mathfrak{M}:b$; daraus entsteht an jeder Säule ein Reibungswiderstand fX, der sich dem Abwärtsgleiten der Pressplatte entgegensetzt. Mithin ist der Druck D der Platte auf den zu pressenden Körper nicht genau =Q, sondern

$$D = Q - 2fX = Q\left(1 - 2f \cdot \frac{fr_1}{2b}\right) = Q\left(1 - \frac{f^2r_1}{b}\right) = Q\left(1 - 0_{,0017}\right)$$

für b = 0,4 m. Der Unterschied zwischen D und Q ist hiernach ohne Bedeutung.

Die Kraftverhältnisse der Schraube sind unabhängig von der Anzahl der Gewindgänge, längs deren Spindel und Schraubenmutter sich berühren. In der Anwendung freilich ist die Berührung längs mehrerer Schraubengänge nothwendig, weil sonst wegen des vorhandenen Spielraumes die Sicherheit des Eingriffes leidet, u. U. auch der Druck auf die Flächeneinheit zu gross werden würde.

Schlussbemerkung über die Reibung. Ist die Reibung bei Maschinen ein erhebliches Bewegungshindernis, dessen Überwindung viel Kosten verursacht, so ist ihr Nutzen doch im gewöhnlichen Leben und in der Technik ein sehr erheblicher. Welche Erleichterung ein grosser Reibungswiderstand beim Gehen bietet, erkennt man beim Schreiten auf glattem Eise; ein grosser Theil der Befestigungen im Bau- und Maschinenwesen (durch Nägel, Keile, Schrauben) beruht auf der Reibung; die Seilreibung wird beim Hinablassen schwerer Lasten und beim Riemenbetriebe verwerthet, mittels der Reibung der Triebräder auf den Schienen setzt die Lokomotive den Zug in Bewegung; mit Hülfe der Reibung bringen wir den Zug oder ein Strassenfuhrwerk wieder zum Stillstande.

Die mechanische Arbeit, welche zur Überwindung von Reibungswiderständen dient, mithin keine sichtbare Geschwindigkeitszunahme der bewegten Körper, d. h. keine Zunahme ihres äusseren Arbeitsvermögens hervorbringt, geht aber keineswegs spurlos verloren; vielmehr setzt sie sich nach den Lehren der Physik in inneres Arbeitsvermögen, in Wärme, um. Gleichwohl ist man berechtigt, von einem Arbeitsverluste durch Reibung zu sprechen, weil die beim Gleiten entstehende Wärme dem Zwecke einer Maschine gewöhnlich nicht förderlich ist, vielmehr häufig besondere Mittel zu ihrer Ableitung und Vertheilung nöthig macht.