



Fig. 65. Arbeitsschema einer Harris-Anlage mit Verarbeitung der Salzschlacken. Nach Schott, Metall u. Erz, Bd. 23.

- 1. Raffinierkessel.
- Entsilberungskessel.
  Entzinkungskessel.
- 4. Gießkessel.
- 5. Verdampfungskessel.
- 6. Löserinne.

- 7. Lösetank.
- 8. Absetztanks für Sb.
- 9. Kristallisierapparat.
- 10. Zentrifuge.11. Lösetank für As-Sn-Kristalle.
- 12. Fälltanks für Sn.
- 13. Kaustiziertank.
- 14. Fälltanks für As.
- 15. Absetztanks für Zn.
- 16. Filterpresse für Zn.