Steuerung und Regulator von Dörfel und Pröll. D.R.P. 32994 u. 33232.

Fig. 1. 1/3.

Fig. 2a

Fig. 2. 1/3.

Totlage der Hauptkurbel.

Schnitt 1–1.

Schnitt 2–2.

Schnitt 3–3.

Fig. 1. 1/3.

Fig. 1 u. 2 nach Zeichnung der Hallescben Maschinenfabrik und Eisengiesserei.