Neue Collmann-Steuerung

Fig. 1. 1/5.

Fig. 1a. 1/3.

Fig. 1b. 1/3.

Fig. 1. 1/5.

Fig. 1. 1/5.

Fig. 2. 1/5.

Fig. 3.

Fig. 4. 1/5.

Fig. 5. 1/5.

Fig. 6. 1/18.

Zschokke-Steuerung.

Fig. 6a. 1/3.

Fig. 8. 1/6.

Fig. 7. 1/6.

Widmann-Steuerung.

Fig. 10. 1/12.

Fig. 10a. 2/3.

Fig. 9. 1/6.