



Abb. 372. Südliche Markthalle, Einzelheiten des Erkerbaus.

Schmuck sind nach dem Verfahren „Grana“ in Edelpug hergestellt. Die Hallendächer sind mit Asbestschiefer auf Schalung oder Lattung abgedeckt, die Unteransicht mit Asbestschieferplatten verkleidet, wodurch ein guter Schutz gegen die Sommerwärme erzielt worden ist. Die niedrigen Seitengebäude haben Riespappendächer. Die tragenden Eisenbauteile bestehen bei der nördlichen



Abb. 373 bis 377. Südliche Markthalle, Erkerbau, Figuren der Fenster.