

viel Kalkwasser aus dem Kalksättiger abfließt, als zur Reinigung der zufließenden Rohwassermenge nötig ist. Bevor das Wasser aber in den




Fig. 38. Apparat zur Reinigung von Kesselspeisewasser Breda II.

Kalksättiger eintritt, wird es nochmals in zwei Anteile zerlegt, von denen nur der eine direkt weiterfließt, während der andere vorher einen