


führen und jeder Stufe den Kern in der Weise anarbeiten, wie ich dir's in Fig. 41 deutlich mache.

Bemüh dich nun, all diese Einzelheiten sauber aufzutragen, damit wir sie dem Maurer und dem Zimmermann pünktlich zustellen können.“

Fig. 40.



Mit vieler Mühe gelang es Paulen, nach den Angaben des Veters einen Riss von hinreichender Vollständigkeit zustande zu bringen; doch musste der Vetter immer noch hier und da zu Hilfe kommen; sein Bauführer war in der Handhabung der