




Schnitt A-B, C-D




Obere Ansicht nach Q-R




Schnitt V-VI




Schnitt VII-VIII




Schnitt U-V, W-X




Schnitt L-M




Schnitt a-b




Schnitt I-II




Schnitt III-IV



Untersicht der Drehachse



Schnitt und Ansicht des Hebels S-T



1/125,5 bzw. 1/5 n. Gr.