

Le soubassement de Madère-Soleïman n'a jamais été terminé; la preuve en est facile à faire : elle ne résulte pas précisément de l'imperfection des parements (les plus beaux édifices de la Grèce, les Propylées, le grand temple d'Éleusis, par exemple, offrent des anomalies semblables), mais de l'état des assises supérieures.




Fig. 13.

A côté de pierres terminées sur toutes leurs faces, et dans lesquelles on n'a pas préparé les scellements des crampons, on en rencontre quelques autres dont les lits ou les joints même sont à peine ébauchés (Pl. IV). Il serait difficile de décider si cette pratique de ne tailler sur chantier et avant le levage que les faces destinées à être mises en contact avec celles des pierres déjà posées, était la conséquence de précautions nouvelles prises en vue de ménager les arêtes; mais ce qu'il est permis d'affirmer, c'est qu'il n'était matériellement pas possible de continuer les travaux