

encorbellement les unes au-dessus des autres, jusqu'au point où l'action de la




Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 17.

en donnant aux tranches (Fig. 16) de la conicité; ou bien enfin (Fig. 17) on procède par tranches à la fois coniques et inclinées.