


Oberes Sägescheibenlager (Blatt II).



Pos.	Stück	Gegenstand	Werkst.	Bemerkung
1	1	Lager-Monsole	G.E.	
2	4	Gleitsstück	G.E.	
3	4	Lager	G.E.	
4	4	Widerlager für Feder Pos.7	G.E.	

Pos.	Stück	Gegenstand	Werkst.	Bemerkung
5	4	Kopfschraube	Schm.E.	für Pos. 4
6	4	Führungsstück	Schm.E.	für Pos.7
7	4	Wersenkter Kopfschraube	Schm.E.	
8	4	Prisonniet (Holtzstift)	Stahl	
9	4	Stiftschrauben 1/2" mit Mutter	Schm.E.	
10	2	Stauferküssen 1/2" Gew.		entl. im.
11	1	Gleitschiene	G.E.	
12	4	Kopfschrauben 1/2"	Schm.E.	
13	3	Stiftschrauben 1/2"	Schm.E.	
14	4	Monsole f. Sägeführung = Schrauben	G.E.	
15	2	Mutter schrauben 1/2"	Schm.E.	für Pos. 4

533 FF

Pos.	Stück	Gegenstand	Werkst.	Bemerkung
16	3	Stiftschrauben 1/2"	Schm.E.	
17	4	Gleitschiene	G.E.	
18	2	Holzbochen	Holz	entl. im.
19	4	Führungsrolle	Stahl	
20	4	Achse	Stahl	
21	4	Knie	Metall	für Pos. 18
22	4	Stauferküssen		
23	4	Sicherungsschraube	Stahl	
24	4	Sägeführungsstück	G.E.	
25	2	Stiftschrauben 1/2" mit Flügelmutter	Schm.E.	
26	4	Spinnelroller	Stahl	
27	4	Reibungsplatte	Blech	
28	4	Spindel	Stahl	
29	4	Schraubenspindel	Stahl	
30	4	Stellring	G.E.	
31	2	Regelräder	G.E.	
32	2	Stiftschrauben 1/2"	Schm.E.	
33	4	Reiblager	G.E.	für Pos. 17
34	4	Knie	G.E.	
35	4	Mutterschrauben 1/2"	Schm.E.	für Pos. 34
36	4	Ringel mit Spinnelroller-Mutter	Schm.E.	für Pos. 17
37	2	Knie	Stahl	für Pos. 31
38	2	Lagerbochen	Metall	für Pos. 5
39	4	Press-Schrauben 1/2"	St. 346	