

weiteres Ausgestalten der Form ist bei der Fassbinderei nicht möglich und auch nicht nötig, da dieselbe so am vollkommensten ihren Zweck erfüllt.




Fig. 46.  
Fass-Querschnitt.




Fig. 47.  
Fassreifen.



Fig. 48.  
Fertiges Fass.