



Fig. 203.

Alte Waage in Braunschweig, 1534.

Um die verringerten Ständerabstände der Ecken wieder einigermaßen auszugleichen, hat man trotz der engen Stellung der Knaggen auf jede im ersten Obergeschoss einen Ständer folgen lassen, aber nicht mehr im zweiten, so dass dort die beiden seitlichen Knaggen konstruktiv überflüssig sind. Immerhin ist diese Eckbildung dekorativ sehr