



1. Stanzen.


a. für Buchstaben.




b. für Ziffern.




2. Aushauer.



3. Spitzmeißel.



4. Flachmeißel.




5. Lochmeißel.




6. Nietenzieher.

Durchschnitt.




7. Kopfmeißel.

Durchschnitt.




8. Viereckige Reibahle.




Deckzange.


9. gerade.



10. gebogene




11. Bleirohrschneidzange.




12. Schaber.


a. gebogener.



b. gerader.



13. Zinkreißer.





14. Zinnfeile oder Raspel.




Hämmer.


15. Niet- oder Handhammer.




16. Schlichhammer.




17. Aufzughammer.




18. Doppel-Polier- u. Spannhammer.




19. Einfacher Polier- u. Spannhammer.




27. Bleischere.




28. Bodenschere.




29. Winkelschere.




20. Spannhammer.




21. Schweißhammer.




22. Sickenhammer.




23. Spitzhammer.




24. Tellerhammer.




25. Treibhammer.




26. Holzschlägel.



34. Schweißstock.




35. Sickenstock.




39. Schaleisen.



37. Sperrhorn.




40. BenzinlötKolben.




41. LötKolben.

a. gerader.



b. hakenförmiger.




Kupfer


Kupfer

Kupfer

36. Umschlageisen.




38. Amboßstock.




Fäuste.

30. Börtleisen.




31. halbrunde-

Fäuste.




32. Kugel-

Fäuste.



33. Rundfaust.



42. Lötöfen.

