Biegemomente $M_{\max}$	Durchbiegung	Neigungswinkel der elastischen Linie	Bemerkungen
$M_{ ext{max}} = M_{\mathcal{C}} = rac{Q}{2} \cdot \left(rac{l}{2} - rac{b}{4} ight)$			_
$M_{ m max} = rac{\dot{Q} \cdot l}{12}$ in der Mitte	$\delta = \frac{3}{320} \cdot \frac{\alpha \cdot Q \cdot l^3}{J}$		
$M_B = P\!\cdot\! b$			7
$M_{ m max} = rac{Q \cdot L}{8}$ in der Mitte	2		——————————————————————————————————————

äußersten Fasern die Festigkeit des Baustoffes, in der Regel die Zugfestigkeit, erreicht wird.

Geht man von der zulässigen Beanspruchung auf Biegung  $k_b$  aus, so wird das nötige Widerstandsmoment  $W = \frac{M_b}{k_*}. \tag{28}$ 

## B. Trägheits- und Widerstandsmomente.

Die Trägheits- und Widerstandsmomente der wichtigsten Querschnitte sind in der folgenden Zusammenstellung, bezogen auf die durch N N gekennzeichneten Nullinien, enthalten. Zusammengesetzte Querschnitte, deren Trägheitsmoment für eine beliebige Achse, z. B. in bezug auf die Nullinie N N, Abb. 32, zu ermitteln ist, zerlegt man in Teile, deren Inhalte  $f_1$ ,  $f_2$ ... und Trägheitsmomente  $J_1$ ,  $J_2$ , ... um die zu N N parallelen Schwerzenbern leight bestimmber sind. Dang




Abb. 32. Zur Ermittelung des Trägheitsmoments.

die zu NN parallelen Schwerachsen leicht bestimmbar sind. Dann ergibt sich das Trägheitsmoment des gesamten Querschnitts aus

$$J = J_1 + a_1^2 \cdot f_1 + J_2 + a_2^2 \cdot f_2 + \cdots,$$

wenn  $a_1, a_2 \dots$  die Abstände der Schwerlinien der Teilquerschnitte von NN bedeuten.