14 Die Brennstoffe.

geleitetes Wasser entfernt werden, indem man die Differenz der spez. Gewichte der reinen Kohle — 1,2 bis 1,5 — und des Schiefers — 1,8 bis 2,8 — ausnützt.

Die mit dem Waschwasser fortgerissene Kohle (Schlammkohle) wird in sog. Sümpfe geschwemmt und nach oberflächlicher Trocknung an der Luft — ev. mit besserer Kohle gemischt — mittels künstlichen Zuges (Unterwindgebläse) unterm Kessel verfeuert, während die fallenden Berge entweder zur Halde gefördert oder als Bergversatz in die Grube zurückgebracht werden. Die erwähnten Klaubeberge werden neuerdings vielfach, ev. untermischt, in Generatoren besonderer Bauart (S. 242) vergast und so indirekt noch zur Kesselheizung nutzbar gemacht.

Vor oder nach dem Waschen erfolgt die Klassierung der Kohle, wobei je nach Stückgröße zwischen folgenden Bezeichnungen unterschieden wird¹).

I. Gebräuchliche Bezeichnungen in Rheinland und Westfalen.

(Syndikatsmarken des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats.)

1. Fettkohlen.

Fördergruskohlen etwa 10 v. H. Stückgehalt
Förderkohlen , 25 ,, ,,
Melierte Kohlen , 40 ,, ,,
Bestmelierte Kohlen , 50 ,, ,,
Förderschmiedekohlen " 25 " " " "
Melierte Schmiedekohlen " 40 " " " "
Stückkohlen I abgesiebt über 80 mm
" II " " 50 "
,, III ,, ,, 35 ,,
Gewaschene melierte Kohlen
(Stücke und Nüsse III/IV gemischt)
Nußkohlen I etwa 50/80 mm Korngröße
11 20/50

Nußkohlen I	etwa	a $50/80 \text{ r}$	nm	Korngröß
" II	,,	30/50	,,	,,
"· III	,,	15/30	,,	,,
" IV	,,	10/15	,,	,,
,, V	,,		,,	,,
Nußgruskohlen	,,	0/50/75		,,
Fein- und Kokskohlen	, ,,	0/6 bis 0/10	,,	,,

2. Gas- und Gasflammkohlen

2. Gas- und Gasilammkonien.
Fördergruskohlen etwa 10 v. H. Stückgehalt
Flammförderkohlen , 25 ,, ,,
Gasflammförderkohlen ,, 45 ,, ,,
Generatorkohlen , 45 ,, ,,
Gasförderkohlen , 45 ,, ,,
Stückkohlen I abgesiebt über 80 mm
" II " " 50 "
" III " " " 35 "
Nußkohlen I etwa 50/80 mm Korngröße
,, II ,, 25/50 ,, ,,
" III " 18/28 " "
,, IV ,, 8/18 ,, ,,
,, V ,, 5/8 - ,, ,,
Nußgruskohlen I., " 0/30 " " und mehr
" II . " 0/30 " "
Feinkohlen

3. Eß- und Magerkohlen.

Fördergruskohlen					Stückgehalt
Förderkohlen			,,	25 ,, ,,	,,
,,			,,	35 ,, ,,	,,

¹⁾ Hütte, Taschenbuch für Eisenhüttenleute, 1910.

Melierte Kohlen ,,	45 v. H. Stuckgehalt
Bestmelierte Kohlen "	50 ,, ,, ,,
Aufge besserte melierte Kohlen ,,	60 ,, ,,
" " " "	75 ,, ,, ,,
Stückkohlen abge	
Gewaschene melierte Kohlen	
(Stücke und N	üsse III/IV gemischt)
Nußkohlen I etwa	50/80 mm Korngröße
" II "	
" III "	
,, IV ,,	8/15 ,, ,,
" V od. Perlkohlen "	6/10 ,, ,,

II. Gebräuchliche Bezeichnungen im Saarrevier.

4/8

Nußgruskohlen ,,

Feinkohlen , 0/4 bis 0/8 ,,

1. Fettkohlen.

Würfelkohl	en .			etwa	50/80	mm	Korngröße
Nußkohlen	Ι.			,,	35/50	,,	,,
,,	II.			,,	15/35	,,	,,
,,	III .			,,	8/15	,,	"
				,,			,,
Nußgrusko	hlen			,,	2/15	"	,,

2. Flammkohlen.

		1	 				
Würfelkohlen .				etwa	50/80	mm	Korngröße
Nußkohlen I.					35/50	,,	,,
,, II .							,,
" III .				",,		,,	,,
y, IV.				"	4/8		"
Nußgruskohlen				"	$\frac{2}{35}$ $\frac{2}{15}$		-, ",
Feinkohlen				"	0/6		,,
a cititionillon				,,	0/0	22	"

III. Gebräuchliche Bezeichnungen in Schlesien.

Stückkohle			ü	bei			100	qmm	Flächengröße
Würfelkohle	Ι				75	bis	100	,,	,,
,,									,,
Nußkohle I									,,
,, II									,,
Erbskohle									,,
Grieskohle Staubkohle							15		"
Staubkome					U	11	0	,,	

D. Die Brikettierung

der Steinkohle kann nur nach vorheriger inniger Mischung von Feinkohlen mit etwa 5 v. H. Weichpech, Teer, Asphalt usw. erfolgen. Normale Brikettgrößen sind:

Länge	Breite	Dicke mm	Stück- gewicht kg		
	AII III	*******	1 45		
320	195	125	10,0		
300	175	110	6,5		
280	150	110	5,0		
220	110	105	3,0		
170	90	100	1,5		
150	76	100	1,25		
0	roße Eiforn	n	90—125 g		
	leine Eifori		35— 50 g		

E. Bei längerer Lagerung

im Freien kann eine gute, lufttrockene Kohle, die ursprünglich nur 2 bis 4 v. H. Wasser enthielt, bedeutend mehr Feuchtigkeit aufnehmen, und zwar kann dann eine