


Fig. 449.

Von der Revisionshalle des Hauptfeueramtes zu Duisburg⁵⁰⁴). $\frac{1}{50}$ n. Gr.

lagsplatte verschieben kann (Fig. 448); bei dem anderen ist diese Bewegung durch einen Stift verhindert. In der zweiten mit Diagonalen versehenen Felderreihe wird das Mauerwerk oben und unten, so wie auf beiden Seiten durch Flacheisen gefasst. Zur Versteifung gegen den Winddruck schliessen sich an die Schwelle und die beiden Rahmen wagrecht gelegte Windträger an.

Die Wandausmauerung soll in einem sehr gut wirkenden Muster ausgeführt sein. Die Eifen-Construction muß als eine sehr fachgemäÙ durchgebildete bezeichnet werden; auch soll sie sich bis jetzt, trotz der überstarken Benutzung des Gebäudes, vollkommen bewährt haben.