



Fig. 60.



lei Schwierigkeit, solange es sich um die Eindeckung von Flächen handelt; sie versagt jedoch bei den Winkelbildungen, den Graten oder Kehlen. Wenn man Kehlen und Grate einzudecken hat, so muss