Fig. 679.





Fig. 68o.



Einzelheiten. — $1|_{50}$ n. Gr.

Von der Locomotiv-Montirungs-Werkstätte zu München 293).

und die Hölzer T und U. Der Balken T ist wieder mit Hilfe von eisernen Consolen mit den Pfosten verbunden; derselbe trägt auch die Leersparren des oberen Theiles der weniger geneigten Dachsläche, welche

²⁹³⁾ Facf.-Repr. nach: Zeitschr. des Bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1874, Bl. XII u. XVIII. Handbuch der Architektur. III. 2, d.