

celle que je signale est commune à tous les temples grecs; elle est la conséquence de la forme de la toiture. A l'image des constructions helléniques, le monument de Madère-Soleïman était-il recouvert par une toiture en pente? Je ne le pense pas, les trois travées étant de largeur égale <sup>1</sup>. La différence de hauteur signalée entre la




Fig. 29. — Tombeau lycien.

colonne intérieure et les pilastres de la façade proviendrait simplement, à mon avis, de ce que la pièce centrale était plus élevée sous poutre que les porches latéraux.

Il peut paraître étrange de restituer la couverture d'un édifice avec des données à peine suffisantes pour établir un plan. On parvient cependant à donner une solution exacte de ce problème.

J'ai signalé le tracé en crémaillère du sommet du pilier d'angle A, chacun des évidements correspond à la pénétration d'un des membres de l'archi-

1. Dans les temples grecs, la travée centrale était plus large que les travées latérales parce que le faitage était supporté par un poinçon qui reposait sur l'entrait (Voir Choisy, *Restitution de l'arsenal du Pirée*).