





Risse und Brüche.

Einfache und verästelte Risse in der Kesselwand (34—36).



Sternförmiger Riss in der Kesselwand (Aussenseite).

Riss in der Kesselwand (Innenseite).



Riss in Winkelringen (27—33).

Durchbruch in der Krepung des Stirnbodens (18—26).

