



574FF

Stückliste. 1 1 St. Düsenkopf, SMSt. — 2 1 St. Einsatz, SMSt. — 3 1 St. Spindel, Stahl. — 4 1 Federteller, Stahl. — 5 1 St. Feder, Stahl. — 6 1 St. Stopfbüchse. — 7 1 St. Überwurfmutter. — 8 1 St. Spindelführung. — 9 1 St. Stopfbüchse. — 10 2 St. Handrädchen mit Splint, Gußeisen. — 11 1 St. Gegenmutter. — 12 1 St. Schraubenspindel, Stahl. — 13 1 St. Verschraub, Nr. 2 mit Kupferkonus Nr. 2. — 14 3 St. Kugeln von 8 ϕ , Stahl. — 15 10 St. Düsenplatten, Kupfer. — 16 1 St. Überwurfmutter. — 17 4 St. Schrauben. — 18 10 St. $5/16$ Stiftschrauben mit je 1 Mutter. — 19 4 St. Schlitzschrauben. — 20 1 St. Konus, Kupfer. — 21 1 St. Überwurfmutter. — 22 1 St. Rohrbogen, Stahl. — 23 1 St. Anschlußstück. — 24 1 St. Überwurfmutter. — 25 1 St. Konus, Kupfer. — 26 1 St. Rohr, Stahl. — 27 1 St. Kugel, Stahl. — 28 1 St. Gewinding, Stahl. — 29 2 St. Kupferringe. — 30 2 St. Messingsiebe. — 31 1 St. Gegenmutter. — 32 1 St. Spindel, Stahl. — 33 1 St. Kupferrohr.