

Tunnelschlitzmaschine von Maus.

Fig. 1. M. 1:50.





Fig. 2.



Schrämmaschinen.

Bossoyeuse von Dubois und François.

Fig. 5. M. 0,03.





Fig. 6. M. 1:25.



Schrämmaschine von Garrett, Marshall u. Co.

Fig. 6-9.






Fig. 9. M. 1:25.

Fig. 8. M. 1:15.



Handschrämmaschine von Lilienthal.

Fig. 10.



Schrämmaschine von Schram.

Fig. 12-15.

Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.




Fig. 15.





Fig. 16.



Schrämmaschine mit Schneidekette von Baird.





Fig. 17.

M. 1:30.

Kohlenhaumaschine von Jones.

Fig. 3.



Schrämmaschine mit Schneidscheibe von Winstanley und Barker.

Fig. 4. M. 1:50.





Fig. 7. M. 1:25.



Weber's Schrämmaschine für Handbetrieb.

Fig. 11.

