I. Abschnitt.

Die Fenerungs-Anlagen.

Erstes Kapitel.

Allgemeine Theorie der Jenerungs-Anlagen.

§. 1.

Definitionen.

Mit dem Namen Feuerungs Molage belegt man im Allgemeinen jede Borrichtung, welche den Zweck hat, in größerem Maßstabe Wärme durch Verbrennung zu erzeugen und diese einem Körper irgend welcher Beschaffenheit mitzutheilen, sei es, um dessen Temperatur zu erhöhen, dessen Wärme zu vermehren oder eine Aenderung seines Aggregatzustandes herbeizuführen.

Der Raum, in welchem die Verbrennung sich vollzieht, heißt Feuerraum. Die Stoffe, welche verbrannt werden und die theils in ihrem primitiven Zustande, theils künstelich vorgerichtet zur Verwendung gelangen, führen den Namen Vrennmaterialien; die aus ihnen sich entwickelnden luftsörmigen Verbrennungsprodukte nennt man Heizgase. Diese können mit dem zu erwärmenden Körper in direkte Verührung gebracht werden, oder durch eine sesse Wand — die sogenannte Heizwand — von ihm getrennt sein.

Nach möglichster Ausnützung der in den Heizgasen entshaltenen Wärme, zu welchem Behuse jene in der Regel in Kanälen (Feuerzügen, Feuerröhren) um den zu erswärmenden Körper, beziehungsweise in dem zu erwärmenden Raume herumgeführt werden, erfolgt schließlich ihre Aufswärtsleitung durch einen letzten Kanal, den Schornstein (die Esse), und ist diese Anordnung nicht allein bedingt durch die Nothwendigkeit, die unmittelbare Umgebung der Anlage vor den belästigenden und schädlichen Einslüssen der ents

Breymann, Bau-Conftructionslehre. IV. Zweite Auflage.

weichenden Heizgase zu bewahren, sondern hauptsächlich, um das Zuströmen der die Verbrennung unterhaltenden atmosphärischen Luft in den Feuerraum zu befördern, d. h. — wie man gewöhnlich sich ausdrückt — um den ersorderlichen Zug auszuüben.

Diesen Ausführungen gemäß läßt sich der Endzweck der drei Haupttheile einer Teuerungs-Anlage, nämlich des Feuerraums, des Heizraums und des Schornsteins, als die Verrichtung solgender, ihrer Natur nach wesentlich verschiedenen Operationen definiren, und zwar:

- 1) ber Bärmeerzeugung,
- 2) der Wärmeübertragung,
- 3) ber Zugerzeugung.

Diese drei Funktionen, von denen die erste vorzüglich in das Gediet der Chemie, die zweite in das der Physik zu verweisen ist, während die dritte hauptsächlich ein Problem der Mechanik und zwar speciest der Pneumatit bildet, werden es auch sein, welche wir zunächst allgemein zu besprechen haben, einestheils um die sich bei einer Feuerungssunlage dardietenden Erscheinungen zu erklären und im weiteren Berlaufe, um Anhaltspunkte für die Beurtheilung des kommerciessen Werthes einer derartigen Anlage zu gewinnen.

Es darf hierbei nicht überraschen, daß den Ergebnissen dieser theoretischen Untersuchungen noch eine gewisse Unsichersheit anhastet, und daß die in Folgendem entwickelten Formeln eine Neihe noch ungenügend bestimmter Erfahrungsscoefsicienten enthalten. Bei einem so schwer zu handhabenden, in so vielen Bariationen auftretenden complicirten Bersuchssapparate, wie dies eine größere Feuerungs-Anlage ist, wers den noch viele Experimente erforderlich sein, um alle Borgänge

GEWERBLICHE FORTBILDINGSSCHULE

N GRAZ

genügend aufzuklären, und dürfte derjenige, der da glaubt, das Verständniß der Theorie befähige zum schablonenmäßi= gen Dimensioniren von Feuerungs-Anlagen jeder Art, sich sehr enttäuscht fühlen.

Diese Einsicht darf uns selbstverständlich nicht abschrecken, in die Theorie uns zu vertiefen; denn abgesehen davon, daß die Angaben der Empirifer in gar sehr viesen Fällen unzuverlässiger sind als die Ergebnisse der Theorie und — keineswegs auf Vernunftschlüssen basirend — innerhalb sehr weiter Grenzen sich bewegen, so liegt der Hauptwerth theoretischer Untersuchungen in der Erklärung der Erscheinungen und in der Entwickelung gesunder Prinzipien, welche zwar nicht immer die Lösung eines Problems bedingen, aber doch die nothwendigste Grundlage für diese sind. Und — auf diesen Standpunkt uns stellend — sind wir wohl berechtigt, der Theorie einen großen Werth beizulegen, zum mindesten aber eine gedrängte Darstellung dersselben in einem Werke, wie es das vorliegende sein soll, für nothwendig zu erachten.

Für die nachstehenden Untersuchungen setzen wir vor= aus, daß der zu erwärmende Körper luftförmig oder tropf= bar flüssig, im Allgemeinen also eine Flüssigkeit sei, dem Umstande Rechnung tragend, daß es Zweck vorliegenden Werkes ift, in erster Linie die zur Beheizung von Ge= bäuden nöthigen Unlagen und von den, gewerblichen Zwecken dienenden, nur die Dampfteffel-Feuerungen zu besprechen. Eine ausführliche Darlegung der Verhältnisse der in industriel= len Stablissements anzutreffenden und für besondere Zwecke bestimmten Anlagen würde außerhalb des Rahmens einer Bau-Constructionslehre liegen und um so weniger erfolgen können, als dieselben mit der Technologie der betreffenden Gewerbe in zu engem Zusammenhange stehen, als daß es erfolgreich wäre, auf ihre Construction einzugehen, ohne gleichzeitig die Technologie in dem erforderlichen Umfange vorzutragen. Wir werden uns daher darauf beschränken, einige dem Bautechniker häufig vorkommende Anlagen zu behandeln.

§. 2.

Temperatur im Fenerraum.

Die zunächst sich uns darbietende, die "Wärmeerzeugung" betreffende Frage ist die nach der in dem Verbrennungsraume herrschenden Temperatur, dem sogenannten phrometrischen Effecte, dessen Größe offendar von der Beschaffenheit des Brennstoffes und von der Construction des Feuerraumes abhängt und von letzterer insofern start beeinslußt wird, als die mehr oder minder vollkommene Verstrenung lediglich eine Folge der Anordnung des Feuerraumes und dessen Bedienung ist.

Einen Maßstab für die Qualität des Brennstosses bilbet dessen calorimetrischer Effect (Heizeffect), d. i.
diejenige Anzahl K von Wärmeeinheiten (Calorien),
welche durch die Gewichtseinheit — nämlich 1 Kilogramm —
des Brennstosses bei volltommener Verbrennung erzeugt wird,
wobei unter volltommener Verbrennung diejenige verstanden
ist, bei welcher der in dem Vrennstoss enthaltene Kohlenstoss und Vasserstosses die Vollständig zu Kohlensäure und Vasser verbrennen. Als Wärmeeinheit ist allgemein diejenige Wärmeemenge eingeführt, welche im Stande ist, die Temperatur
eines Kilogrammes destillirten Vassers um 1° C. zu er=
höhen.

Bezeichnet man nun mit:

- c die specifische Wärme der Heizgase, d. i. diejenige Anzahl von Wärmeeinheiten, welche genügt, 1 Kilgr. dieser Produkte um 1°C. zu erwärmen;
- G das Gewicht der aus einem Kilogramme Brennftoff sich entwickelnden Verbrennungsprodukte;
- To die Temperatur dieser Heizgase in Graden Celsius, und zwar dicht über dem Brennmaterial
 gemessen,

so ist die Anzahl der entstehenden Wärmeeinheiten gleich c T_0 G

und es müßte, wenn der calorimetrische Effect nicht durch andere Umstände gemindert würde,

$$c T_0 G = K$$

sein.

Nun wird aber eine vollkommene Verbrennung that= sächlich nicht eintreten, es wird vielmehr — abgesehen von jeder Rauchentwickelung — ein großer Theil des Rohlen= stoffes nicht zu Kohlensäure, sondern zu Kohlenoryd unter gleichzeitiger Entwickelung von Kohlenwafferstoff verbrennen, woraus folgt, daß K durch η_1 K zu ersetzen ift, unter 71 einen Coefficienten verstanden, der kleiner ist als 1 und welcher der Wirkungsgrad des Feuerrau= mes genannt wird. Aber selbst diese Wärmemenge kommt nicht zur Geltung und wird nicht unwesentlich geschmälert, sobald ein Theil der Umfassungswände des Feuerraums gleichzeitig Heizwand ist, und dieser sogenannten indirekten Beizfläche ein Theil der entstehenden Wärme zustrahlt. Wird alsdann vorausgesett, daß die so den Heizgasen ent= zogene Wärmemenge direkt proportional ist der Wärmemenge 71 K, und wird ferner der Proportionalitätsfactor — Strahlungscoefficient — mit s bezeichnet, so er= gibt sich

$$c G T_0 = \eta_1 K - s \eta_1 K$$

und hieraus

$$T_0 = \frac{\eta_1 K (1-s)}{c G}$$

und es erübrigt nur noch, nachdem η_1 , s und c experimentell bestimmt sind, das Gewicht G der Heizgase zu ermitteln.

Bezeichnet man zu diesem Zwecke mit L die zur vollsständigen Verbrennung eines Kilogramms Vrennstoff erforderliche theoretische Luftmenge und setzt hiergegen die thatsfächlich verwendete Luftmenge = m L, so erhält man, wenn A den Gehalt an Asche bedeutet,

$$G = mL + 1 - A$$

und es wird unter Vernachlässigung der nur kleinen Größe A

1)
$$T_0 = \frac{\eta_1 (1 - s) K}{c (m L + 1)}.$$

Noch genauer wird

$$T_0 = \frac{\eta_1 (1 - s) K}{c (m L + 1)} + \tau$$

wo τ die Mischungstemperatur von Brennstoff und Versbrennungsluft vor Beginn des Berbrennungsprocesses ist; doch wird die Größe τ in der Regel vernachlässigt.

§. 3.

Beigeffect der Brennftoffe. Werthe für ni und s.

Den nachstehenden Ermittelungen liegen folgende Werthe K zu Grunde, welche für einige Brennstoffe von Fabre und Silbermann ermittelt worden sind, und wonach für:

۳	
	Wafferstoffgas $K=34462$
	Sumpfgas K = 13063
	Delbildendes Gas K = 11858
	Holzkohle (stark kalcinirt) K = 8080
	" (aus Gasretorten) . K = 8047
	Buckerkohle K = 8040
	Graphit (natürlicher) K = 7796
	" (aus Hochöfen) K = 7762
	Diamant K = 7770
	Rohlenorydgas $K=2403$

ist. Den Heizessetzet eines zusammengesetzen Brennstosses sindet man, indem man die den einzelnen brennbaren Bestandtheilen entsprechenden Werthe K addirt und hierdon diejenige Wärmemenge in Abzug bringt, welche zur Zerslegung der chemischen Berbindungen einerseits und zur etwaigen Beränderung des Aggregatzustandes (z. B. der Bersdampfung des Wassers) andererseits erforderlich ist. Da es nun aber in den meisten Fällen ungewiß bleibt, auf welche Weise die chemischen Elemente in dem vorliegenden Brennstosse verbunden sind, da ferner — wie aus obiger Zusammenstellung hervorgeht — dem Kohlenstosse, je nach dem Grade seiner Dichtigkeit, ein verschiedener und zwar mit der Dichtigkeit abnehmender Werth K entspricht, der Dichtigkeitsgrad des in einem Brennstosse enthaltenen Kohlenstoßenischen Roblenstellussend des in einem Brennstoße enthaltenen Kohlenstoßen

stoffes aber unbekannt ist, so ist man zu einer Reihe von Annahmen gezwungen, um überhaupt die Ermittelung des Heizeffects möglich zu machen.

Diese Sypothesen sind folgende:

- 1) Für Kohlenstoff werde stets der Werth K=8000 eingeführt.
- 2) Bei Bestimmung der Heizessecke der gewöhnlichen festen Brennstoffe, als: Steinkohle, Coks, Braunstohle, Holzkohle, Holz und Torf, sind der Kohlensstoff und der Wasserstoff als alleinige brennbare Bestandtheile anzusehen und möge von den ansderen brennbaren Beimischungen, als: Schwesel, Phosphor 2c. abstrahirt werden.
- 3) Bezüglich des Sauerstoffes werde die den Heize effect jedenfalls schmälernde Annahme gemacht, daß der gesammte Sauerstoff an Wasserstoff gebunden vorkomme.

Enthält dann 1k Brennftoff

C Kilogramme Rohlenstoff,

H " Wasserstoff,

H2O " chemisch gebundenes Wasser,

W " hygrostopisches Wasser,

so ist, da 1^k Wasserstoff zu 9^k Wasser verbrennt, zunächst der in vorstehender Tabelle angegebene Heizesfect 34462~H zu vermindern um die Verdampfungswärme von 9^k Wasser. Diese Verdampfungswärme beträgt nach Clausius pro 1^k Wasserdampf von der Temperatur t^0 Celsius

$$607 - 0.708 t$$

möge indeß (nach Grashof*) mit Nücksicht auf die dem Berfahren anhaftenden Ungenauigkeiten durch die Constante 600 ausgedrückt werden, wonach der Heizeffect des freien Wasserstoffes sich gleich

$$34462 \text{ H} - 600.9 \text{ H} = 29062 \text{ H}$$

ergibt. Die zur Verdampfung des chemisch gebundenen Wassers nöthige Wärmemenge setzen wir (ebenfalls Crashof folgend) gleich 680 Calorien, indem wir die Schmelzwärme festen Wassers hinzufügen. Wir erhalten dann für den Heizeffect des Vrennstoffes die Formel

K = 8000 C + 29060 H — 680 H₂O — 600 W, nach welcher jener ermittelt werden kann, sobald die Zussammensehung des Brennstoffes bekannt ist. Im Anschluß hieran möge noch eine von Grashof berechnete Tabelle resproducirt werden, und sei ferner auf das Werk Grothe's: "Brennmaterialien und Feuerungen" hingewiesen, das auf Seite 73 ffg. die Ergebnisse einer langen Reihe von Brennstoffanalysen zusammengestellt hat.

^{*)} Grashof, Theoretische Maschinenlehre. Leipzig 1875. Ab-schnitt III., "Heizung."

Tabelle I. I	heizeffecte fest	er Brennstoffe.
--------------	------------------	-----------------

Brennfloff.	C	Н	H ₂ O	W	A	K
Lufttrockenes Holz	0,39 0,35 0,50 0,80 0,85 0,87	0,01 0,015 0,04 0,01 0,005	0,40 0,29 0,205 0,09 0,03 0,015	0,195 0,25 0,20 0,03 0,06 0,05	0,015 0,10 0,08 0,04 0,05 0,06	2731 2743 4176 7483 7034 7065

Es ift nun die Frage nach dem Verhältnisse des praktischen Heizesseckes zu dem theoretischen, d. i. nach dem Wirfungsgrade η_1 des Feuerraumes zu beantworten. Daß nur das Experiment befriedigende Auskunft zu geden vermag, ist evident; trozdem aber wollen wir uns wenigstens ein ungefähres Vild davon machen, wie man aus der Zusammensetzung der Heizgase auf die Größe von η_1 schließen könne, hauptsächlich um darzuthun, in welchem Maße eine unvollkommene Verbrennung des Hauptbestandtheiles unserer Vrennstoffe, nämlich des Kohlenstoffes, den Heizesseche zu ermitteln, welche durch Verbrennung von 1^k Kohlenstoff zu Kohlenogydgas nutbar gemacht wird. Der Heizessech des Kohlenogydgas nutbar gemacht wird. Der Heizessech des Kohlenogydgas ist = 2400 und muß deßhalb, da 1^k Koh=

lenstoff $\frac{7^k}{3}$ Kohlenoxydgas liefert,

$$K' + \frac{7}{3}2400 = 8000$$

sein, woraus

$$K' = 2400$$

fich ergiebt. Ist nun die Construction des Feuerraumes und die Bedienung des Herdes eine solche, daß von C^k Kohlenstoff $\frac{1}{n}$ C^k nur zu Kohlenoryd verbrennen, daß jedoch ein Ausscheiden von Kohlenstofftheilchen und von Kohlenwasserstellte heizesfect zu vermindern um

$$\frac{1}{n}$$
 C (8000 $-$ 2400) $=$ $\frac{5600}{n}$ C

und es ist dann ber Wirkungsgrad des Feuerraumes

$$\eta_1 = \frac{K - \frac{5600 \text{ C}}{n}}{K},$$

wo K und C aus Tabelle I. zu entnehmen sind.

Wird beispielweise Steinkohle als Brennstoff vorau \tilde{s} = geset und n=2 angenommen, so ist

$$\eta_1 = \frac{7483 - 2800 \cdot 0,80}{7483} = 0,701$$

während für
$$n = 1$$

$$\eta_1 = \frac{7483 - 5600 \cdot 0.80}{7483} = 0.401$$

sich ergiebt. Das Beispiel zeigt zur Genüge — ba auf Rauchentwickelung gar keine Rücksicht genommen wurde wie gering der Heizeffect in unrationell betriebenen Feuer= ungsanlagen (3. B. in Stubenöfen), in benen bebeutende Quantitäten Rohlenorydgas erzeugt werden, sein wird, und wie gerechtfertigt das Beftreben ift, die Leiftungsfähig= feit ber Anlagen nach diefer Richtung bin zu fteigern. Ob es jedoch gerathen ist, unter Hintansetzung aller Rücksicht= nahmen lediglich die Vergrößerung des calorimetrischen und phrometrischen Effectes anzustreben, — dies ist eine Frage, die keineswegs zu bejahen ist, und werden wir später noch darauf hinzuweisen haben, daß nicht allein die Bergröße= rung des Anlagekapitals es ift, welche oftmals gegen die Einführung der Vorrichtungen und Anordnungen spricht, die dem Trachten nach vollkommener Verbrennung ihre Entstehung danken.

Bur Angabe einiger Berfuchsresultate übergebend, füh= ren wir an, daß bei Dampfteffelanlagen behufs Ermittelung des Werthes 7, Experimente in der Art angestellt wurden, daß aus der mittels 1k Brennstoff verdampften Waffer= menge auf den nutbaren Beizeffect geschloffen wurde. Bierbei ergab sich im Allgemeinen 71 als zwischen 0,40 und 0,80 schwankend, doch lehrten die Bersuche, daß bei guten Anlagen $\eta_1 = 0.75 - 0.80$ gesetzt werden darf. Selbst= verständlich hängt 71, wie schon hervorgehoben wurde und später noch ausführlicher bargelegt werden soll, sehr von der Bedienung des Herdes ab, 3. B. von der Höhe der Brenn= stoffschicht, von den Zeitintervallen, innerhalb deren der Brennstoff erneuert wird, von der Regulirung des Luftzutrittes 2c., so daß bei approximativer Berechnung der Feuerungsanlagen nur dann der Werth $\eta_1=0.75-0.80$ in Anwendung gebracht werden darf, wenn forgfältige Wartung durch einen geschickten Heizer bestimmt in Aussicht steht, wie dies ja bei Dampfteffelanlagen, größeren Centralheizungen 2c. der Fall ift. Auch dürften es grade diefe Anlagen fein, welche eine forgfältigere Dimensionirung wünschenswerth machen.

§. 4.

Ermittelung der gur Berbrennung erforderligen Luftmenge.

Die Bestimmung der zur Verbrennung nöthigen Menge Sauerstoff unterliegt keinerlei Schwierigkeit, sobald sie unter der Annahme durchgeführt wird, daß lediglich der Kohlenstoff und der Wasserstoff die brennbaren Bestandtheile des Brennstoffes bilden.

Es ist bekannt, daß

1k Wasserstoff mit 8k Sauerstoff zu 9k Wasser und ferner daß

 $3^k \ \text{Rohlenstoff mit } 8^k \ \text{Sauerstoff zu } 11^k \ \text{Rohlensäure}$ verbrennen, daß also zur vollständigen Verbrennung von $1^k \ \text{Rohlenstoff} \ \frac{8^k}{3} \ \text{Sauerstoff nöthig sind.}$

Enthält deghalb der Brennftoff:

Ck Rohlenstoff,

Hk freien Wafferstoff,

so ift behufs vollständiger Verbrennung deffelben die Zuführung von

$$\left(\frac{8}{3} C + H\right)$$
 Rilogr.

Sauerstoff geboten und läßt sich hiernach leicht die Menge der zuzusührenden Luft bestimmen. Wird nämlich die atmosphärische Luft lediglich als aus 77 Theisen Stickstoff und 23 Theisen Sauerstoff bestehend gedacht, wird also von den übrigen Beimischungen (Wasser, Kohlensäure 2c.) abgesehen, so beträgt das theoretische Luftquantum:

3)
$$L = \frac{100}{23} \left(\frac{8}{3} C + 8 H \right),$$

welches durch das thatsächlich zuzuführende Quantum $\mathrm{L}'=\mathrm{m}\,\mathrm{L}$

zu ersetzen ist, wobei passend

für Holz und Torf m = 1.5

für Kohlen m = 2,0

zu wählen sind.

Mit Hilfe von Formel 3 hat Grashof nachstehende Tabelle berechnet, welche nicht nur das Gewicht der Heizegase in Kilogrammen, sondern außerdem die Dichtigkeit d derselben, bezogen auf die atmosphärische Luft als Einheit und ihre mittlere specifische Wärme c enthält und zwar für m=1 und m=2. Für m=1,5 wird man Mittelewerthe nehmen.

Was nun den für die Bestimmung des phrometrischen Effectes To wichtigen Strahlungscoefficienten s an= betrifft, so sind brauchbare Angaben kaum zu finden. Der= felbe wird jedenfalls außer von der Beschaffenheit des Feuer= raumes noch von der in der Zeiteinheit zu consumirenden Brennmaterialmenge abhängen und fehlt es namentlich an einer sicheren Grundlage für die Bestimmung des letztge= nannten Einflusses. Da der Coefficient s desto größer ist, je größer die durch Strahlung zu heizende sogenannte di= recte Beigfläche wird, so ergiebt er sich bei der Innen= feuerung am größten, bei ber Unterfeuerung kleiner, bei ber Vorfeuerung gleich Rull, und zwar ift hiebei als Innen= feuerung diejenige Anordnung bes Feuerraumes befinirt, bei der außer der oberen noch theilweise seitliche Begren= zungen dirette Beizfläche sind, während bei der Unter= feuerung nur die Decke, bei der Vorfeuerung aber teine der Begrenzungen des Feuerraumes direkt durch Strah= lung geheizt werden.

Wird nun mit B1 die pro \square^m Rostfläche in der Stunde zu verbrennende Brennstoffmenge bezeichnet, so empsiehlt Grashof

bei Unterfeuerung

$$s = \frac{1.4}{\sqrt{B_1}}$$

bei Innenfeuerung

$$s = \frac{2,1}{\sqrt{B_1}}.$$

Shönflies hält bei Innenfeuerung $s=\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{8}$,

bei Unterfeuerung s $=\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{8}$ für passende Coefficienten.

Durchschnittswerthe wie:

s = 0,2 bei Unterfeuerung

s = 0,3 bei Innenfeuerung

bürften bei approximativen Rechnungen (und von solchen kann mit Rücksicht auf die hinsichtlich der Strahlung gemachte nicht ganz zutreffende Unnahme überhaupt nur die Rede sein) genügend sichere Resultate liefern.

Tabelle II.

Brennstoff.	T		m = 1		m=2		
աւսարտը.	п	G	8	С	G &	8	c
Holz	4,52 4,41 6,32 10,67 10,20 10,26	5,50 5,31 7,24 11,63 11,15 11,20	1,003 0,993 1,023 1,043 1,071 1,077	0,266 0,268 0,258 0,250 0,244 0,242	10,02 9,72 13,56 22,30 21,35 21,46	1,002 0,996 1,012 1,022 1,036 1,039	0,254 0,256 0,250 0,245 0,242 0,241

§. 5.

Dimenfionen des Berbrennungsranmes.

An vorstehende Ermittelungen, welche es uns ermöglichen, annähernd die Temperatur in den Feuerstätten rationell construirter und sorgsam bedienter Anlagen zu bestimmen, schließen wir einige Regeln, betreffend die zweckmäßige Dimensionirung des Feuerraumes an, uns vorbehaltend, späterhin weiter auf diesen Gegenstand einzugehen und
die verschiedenen Constructionen zu kritisiren, welche die Erzielung eines möglichst hohen phrometrischen Essettes bezwecken. Wir beschränken uns hiebei auf den wohl am
häusigsten vorsommenden Fall der Rostseurung mit Beschickung durch eine oberhalb gelegene Heizthür und Lustzutritt unterhalb des Rostes.

Zunächst handelt es sich um Bestimmung der Größe der Rostfläche.

Bezeichnen wir dieselbe mit R,

die pro Stunde zu verbrennende Menge Brenns stoff mit B

und den auf den \square^m Rostfläche entfallenden Anstheil derselben mit B_i ,

so ist

$$R = \frac{B}{B_1}$$
.

Hierin schwankt B1-

bei Steinkohlen . . zwischen 20 und 150k

" Braunkohlen . . " 40 " 300k

, Holz and Torf . , 60 , $450^{\rm k}$

" Holzkohle und Coks " 20 " 150k

und zwar ist es rathsam, B_1 möglichst klein anzunehmen, da bei zu hoher Brennmaterialschicht der Widerstand, welchem die Luft bei Passiren derselben begegnet, zu bedeutend ist. Allerdings wird eine gewisse Grenze nicht überschritten werden können, da einem zu kleinen B_1 eine zu große Fläche R entspricht und dann die Bedienung des Rostes sehr unbequem wird. Als Maximum sieht man für die Rostbreite $0.9^{\rm m}$ und für die Rostlänge $1.5^{\rm m}$ an.

Sind beispielweise 60^k Steinkohle zu verbrennen und wählt man

$$R = 1.5 \cdot 0.9 = 1.35 \square^{m}$$

so wird

$$B_1 = \frac{60}{1.35} = 44$$

mithin ein paffender Werth erhalten.

Ist hingegen

 $B = 240^{k}$

so ergiebt sich

$$B_1 = \frac{240}{1.35} = 177^k$$

und dürfte sich eine Vergrößerung des Rostes oder aber eine

Vertheilung des Vrennstoffes auf zwei Roste empfehlen. Ist beides nicht möglich, so muß man sich durch Verstärkung des Zuges, z. B. Wahl eines höheren Schornsteines, zu helfen suchen.

Die Größe der freien Roststäche, d. i. die Summe der Rostspalten, ist in jedem Falle und für jedes Brennmaterial so groß wie möglich zu machen; sie hängt ab von der durch die Festigkeit der Roststäbe bedingten Dicke dieser und richtet sich daher nach der Länge der Stäbe. Sie wird ferner beeinflußt durch die Beschaffenheit des Brennstoffes und dürsen die Spalten nur so groß sein, daß sie sediglich der Asche, nicht aber kleinen Brennstoffstücken das Durchfallen gestatten. Meistens macht man die freie Rostssäche:

für Steinkohlen
$$\frac{1}{4}$$
 bis $\frac{1}{3}$, hartes Holz und Braunkohle . $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{3}$, weiches Holz und Torf . . $\frac{1}{6}$ bis $\frac{1}{5}$, Holzkohlen und Coks . . $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{3}$

ber totalen.

Auf eine gleichförmige und zweckmäßig gewählte Schichtbicke d bes Brennstoffes wird behufs Erzielung eines günstigen Heizesseckes ebenfalls Werth zu legen sein. Dieselbe
richtet sich nach der Zugwirkung des Schornsteines und dars
einerseits nicht zu niedrig sein, damit nicht zu viel Luft in
den Feuerraum strömt, andererseits aber nicht zu hoch gewählt werden, da sonst die in den mittleren Zonen sich bilbende Kohlensäure durch Berührung mit den glühenden
Kohlen der oberen Schicht sich wieder in Kohlenoryd verwandeln würde, welcher Vorgang ein Vinden von Wärme
zur Folge hat.

Grashof empfiehlt:*)

für Steinkohlen im Mittel . $\delta=0,1^{\mathrm{m}}$ und zwar speciell

für backende Steinkohle . . $\delta=0.08^{\rm m}$, ftaubförmige Steinkohle . $\delta=0.12^{\rm m}$

ferner "Holz und Torf . . . $\delta = 0.20^{\mathrm{m}}$

, Coks $\delta = 0.25^{\rm m}$. Bu genauerer Berechnung gibt er die Formel

$$\delta = \frac{B_1}{800} + b$$
 worin
$$b = 0.04 \text{ für Steinkohlen,}$$

$$= 0.08 \text{ , Holz und Torf,}$$

$$= 0.10 \text{ , Coaks.}$$

Weiß sett für Steinkohlen **)

 $\delta = 0.002 \text{ B}_1.$

^{*)} Grashof a. a. D.

^{**)} Beiß, Allgemeine Theorie der Feuerungsanlagen, 1862.

Die Höhe h des Feuerraumes wird nicht allein von der Schichtdicke d abhängen, sondern auch von der Lage des Feuerraumes gegen die Heizsläche; d. h. es wird zu unterscheiden sein, ob eine Vorfeuerung, eine Unterseuerung oder eine Innenseuerung vorhanden ist.

Zunächst ist darauf zu achten, daß die Flamme sich völlig zu entwickeln vermag, damit die Gase noch vor Verslassen. Bei der Vorseuerung macht man dann den Versbrennungsraum so niedrig als zulässig, am vortheilhaftesten nicht höher als die Heizthür, deren Größe durch die Vesquemlichkeit hinsichtlich der Einbringung des Vrennstoffes vorgeschrieben ist und später angegeben werden mag. Diese Anordnung hat den Zweck, die dem neu ausgeworsenen Vrennstoffe entströmenden Gase an der glühenden Decke zu entzünden oder doch zum mindesten anzuwärmen.

Bei einer Innen= und Unterseuerung empsiehlt es sich, die Höhe h nicht zu gering zu wählen, damit die Flamme nicht zu früh an die kalte Heizwand schlage. Als Minimum ist nach v. Reiche die Höhe O.6^m anzusehen.

Grashof*) empfiehlt für die Unterfeuerung und zwar für den Fall, daß die Temperatur jenseits der Heizwand zwischen 100° und 200° liege,

 $h = \delta + 0.30$ Meter für Cofs, $= \delta + 0.35$ " Steinkohle, $= \delta + 0.40$ " Braunkohle, $= \delta + 0.45$ " Torf, $= \delta + 0.50$ " Hold.

§. 6.

Transmiffion ber Barme burch fefte Bande.

Die Untersuchungen betreffend die Wärmeüberführung und die hiermit im Zusammenhang stehende Bestimmung der Größe der Heizslächen leiten wir durch folgende, die Transmissionsfähigkeit von Wänden überhaupt betreffende Ermittelungen ein.

Es seien zwei Flüssigkeiten, deren Temperaturen T und t betragen, durch eine beliebig gestaltete, aber gleich= mäßig dic Wand getrennt. Es sei ferner T > t und trete in Folge dessen ein Ueberströmen von Wärme aus der wärmeren in die kältere Flüssigkeit ein. Dann wird die Quantität der in einer bestimmten Zeit transmittirten Wärme nicht aslein von der Leitungsfähigkeit der Wand, son= dern auch von dem Wärmeaufnahme= und Wärme= abgabe=Vermögen derselben abhängen.

Die Wärmeaufnahme wie die Wärmeabgabe geschieht theils durch Berührung, theils durch Strahlung, so zwar, daß im Allgemeinen nur die in unmittelbarem Contakt mit der Wand befindlichen Flüsssteilsteilchen durch Leitung ihre Wärme verlieren, beziehungsweise ershalten, alle anderen sediglich durch Strahlung; denn diesenige Wärmemenge, welche die setztgenannten Theilchen durch Vermittlung der zwischen ihnen und der Wand geslegenen, nach der Heizsstäche hin leiten, resp. von dieser her durch Leitung empfangen, kann, da die hier in's Auge zu fassenden Flüssischen schlechte Wärmeleiter sind, vernachsässischen Flüssischen. Die Größe der Fähigkeit, Wärme aufzusnehmen und abzugeben, hängt insofern von der Bewegung der Flüssischen ab, als es von wesentlichem Einslusse ist, ob die mit der Wand in Contakt besindlichen Flüssischischen schnell durch andere ersest werden; sie richtet sich ferner bezüglich der Strahlung nach der Gestaltung der Oberkläche.

Zunächst annehmend, daß in dem Processe der Wärmc- überführung der Beharrungszustand eingetreten sei, daß also in der Zeiteinheit die gleiche Wärmemenge Waufgenom- men, geleitet und abgegeben werde, setzen wir die Temperaturen der die Wand begrenzenden, unendlich dünnen Schichten $= \tau_1$ resp. $= \tau_2$ und stellen die Hypothese auf, daß die durch diese unendlich dünnen Schichten transmittirte Wärmemenge direkt proportional der bezüglichen Temperaturdissernz und Wandobersläche sei, daß also, wenn

F1 die innere Oberfläche, F2 die äußere Oberfläche der Wand

bedeutet, einerseits

I. $W = \lambda_1 \ F_1 \ (T - \tau_1)$ andrerseits

II. $W = \lambda_2 F_2 (\tau_2 - t)$

ift. hierin nennt man:

21 ben Bärmeaufnahmecoefficienten,

22 den Wärmeabgabecoefficienten.

Die Wärmeleitung fnüpsen wir an die Hypothese, "burch eine Platte von constanter Dicke werde in der Zeitzeinheit eine Wärmemenge geleitet, welche direkt proportional ist der Oberstäche, sowie der Temperaturdissernz zu beiden Seiten der Platte, hingegen umgekehrt proportinal der Dicke der Platte."

Es ist diese Annahme allerdings nicht genau und sogar bei gewissen Materialien, z. B. Holz, geradezu unrichtig, doch ist experimentell sestgestellt — namentlich durch Péclet — daß sie für Metalle und andere, Zwecken der Pyrotechnik dienende Materialien hinreichend genaue Resultate liefert.

Bezeichnet demnach:

 F_x die Oberfläche der in constantem Abstande x von F gelegenen Elementarplatte,

 $\tau_{\rm x}$ und

 $au_{\mathrm{x}} + \mathrm{d} \, au_{\mathrm{x}}$ die Temperaturen zu beiden Seiten dieser Platte,

^{*)} Grashof, a. a. D.

e die Dicke der Wand,

den Proportionalitätsfactor, genannt: Leitungscoeffi= cient,

fo hat man

$$W = \frac{\lambda F_x \left[\tau_x - (\tau_x + d \tau_x) \right]}{dx}$$

und hieraus

$$- d \tau_x = \frac{W dx}{\lambda F_x}.$$

Nach Integration zwischen den Grenzen x=o und x=e erhält man

Werden nunmehr die aus den Gleichungen I und II sich ergebenden Werthe:

$$au_1 = \mathrm{T} - rac{\mathrm{W}}{\lambda_1 \mathrm{F}_1}$$
 $au_2 = \mathrm{t} + rac{\mathrm{W}}{\lambda_2 \mathrm{F}_2}$

in Gleichung III eingeset, so ergibt sich

$$T - t - \left[\frac{W}{\lambda_1 F_1} + \frac{W}{\lambda_2 F_2}\right] = \frac{W}{\lambda} \int_0^e \frac{dx}{F_x}$$

und hieraus die in der Zeiteinheit durch die Wand trans= mittirte Wärme

4) ...
$$W = \frac{T - t}{\frac{1}{\lambda_1 F_1} + \frac{1}{\lambda_2 F_2} + \frac{1}{\lambda} \int_0^e \frac{dx}{F_x}}$$

If $F_1 = F_2 = F_x = Const = F$, so wird

5) . . . W = k (T - t) F

worin

6) . . .
$$k = \frac{1}{\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{e}{\lambda}}$$

ber sogenannte Transmissionscoefficient ift.

Formel 5 ist nicht allein für eine ebene Wand, sonwern steis brauchbar, sobald die Dicke e im Vergleich zum Krümmungsradius so gering ist, daß nahezu $F_1 = F_2$ wird. Dies ist der Fall bei dünnwandigen Röhren, namentlich bei Dampstessen.

Für eine chlindrische Röhre mit verhältnißmäßig dider Wand, deren innerer Durchmeffer d und äußerer Durchmeffer D ist, findet man:

1) Für Transmission von Innen nach Außen: $F_1 = \pi d$; $F_2 = \pi D$

 $F_{x} = \pi (d + 2 x)$

und in Folge deffen:

$$\int_0^e \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{F}_x} = \frac{1}{\pi} \int_0^e \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d} + 2x}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\ln \left(d + 2 e \right) - \ln d \right]$$
$$= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{D}{d}$$

weghalb

7) . . .
$$W = \frac{\pi (T-t)}{\frac{1}{\lambda_1 d} + \frac{1}{\lambda_2 D} + \frac{1}{2 \lambda} \ln \frac{D}{d}}$$
.

2) Für Transmission von Außen nach Innen ift:

$$F_{1} = \pi D \qquad ; F_{2} = \pi d$$

$$F_{x} = \pi (D - 2x)$$

$$\int_{0}^{e} \frac{dx}{F_{x}} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{e} \frac{dx}{D - 2x}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{D}{d}$$

mithin

8) . . .
$$W = \frac{\pi (T-t)}{\frac{1}{\lambda_1 D} + \frac{1}{\lambda_2 d} + \frac{1}{2 \lambda} \ln \frac{D}{d}}$$

Für eine quadratische Nöhre, und zwar für Transmission von Innen nach Außen, ergibt sich, wenn

D die äußere Quadratseite,

d die innere

ift,
$$F_{1} = 4 d \quad ; \quad F_{2} = 4 D$$

$$F_{x} = 4 (d + 2x)$$

$$\int_{0}^{e} \frac{dx}{F_{x}} = \frac{1}{8\pi} \ln \frac{D}{d}$$

$$9) \quad . \quad . \quad W = \frac{4 (T - t)}{\frac{1}{\lambda_{1} d} + \frac{1}{\lambda_{2} D} + \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{D}{d}}.$$

In diesen Formeln sind für a folgende größtentheils von Péclet angegebene Werthe zu setzen.*)

-	m pour	ui	igig	cut	itt	20	errill	1	u	rke!	1. 1		
	Rupfer										$\hat{\lambda} =$	69	
	Eisen un	id	3in	f								28	
	Zinn											23	
	Blei .											14	
	Cots											5	
	Marmor									,		2,8 bis	34
	Raltstein											1,2 bis	202 203
	Crace .											0,8	-,-
	Gebrannt	er	Th	on								0,6	
	Eichenhol	3										0,21	
	Tannenh	olz	pai	call	el	311	ben	250	ife	rn		0,17	
	Desgl. se	nfr	echt	311	8	en	Fas	ern				0,10	
	Sand											0,27	

^{*)} Bgl. Grashof, Theoretische Maschinenlehre 1875, pag. 939 u. f.