

Ce n'est donc que dans les maisons centrales que nous avons à étudier d'autres éléments.

Il y a en France une quinzaine de maisons centrales ; trois sont réservées aux femmes, à Clermont, Montpellier et Rennes (fig. 810 et 811). Dans toutes ces prisons, le condamné doit travailler, et le plus souvent le travail est affermé à un entre-




Fig. 810. — Maison centrale de Rennes. Plan du rez-de-chaussée.

preneur. Une maison centrale reçoit de 400 à 700 prisonniers.

Je n'ai rien de particulier à vous dire des services généraux, ce sont des bureaux, des magasins, des logements.

Les ateliers sont affectés à des travaux très divers : voici une indication, encore incomplète, des principaux travaux qu'on y fait : lits en fer et sommiers, lainages communs, chaussures, coutellerie, chaises, paillassons, balais, brosses, parapluies, couronnes de perles, ouvrages divers d'imitation, corsets, chaus-