



Zweiarmlige Stiegen mit voller Spindl.



Gewundene Stiegen mit voller Spindl.

Gewundene (Hufeisenförm.) Stiegen.  
 unterstützte  
 freitragende




Dreiarmlige Stiegen

Gewundene Stiege

Kreisförm. Stiege, freitragend.

Gemischtarmige Stiege  
 unterstützt od. freitragend.



Zweiarmlige Stiegen m. hohler Spindl freitragend od. m. Eisenträger unterstützt.

Halbkreisförmige Stiegen, freitragende.

