




1. Befestigung der Glastafeln in Holzrahmen.




3. Befestigung der Glastafeln auf Fassoneisen.




4. Verglasung von Fußbodenoberlichtern.




2. Verglasung mit Blei.




5. Beispiel eines Oberlichtfensters.




6. Detailanordnung am First.




7. Beispiel einer Oberlichte mit Glasdecke.



8. Fenstereisen mit Schweißrinnen.



9. Schweißrinne bei den Übergreifungsstellen.



10. Verglasung auf Fenstereisen mit doppeltem Falz.

