dieser praktischen Untersuchungen und erweist sich als übereinstimmend mit ihnen bei den Kalkulationen, wie sie die Praxis mit sich bringt.

Deshalb sind die genannten Versuche der Reihe nach hier angeschlossen, wie die amtlichen Protokolle sie enthalten.

I.

Resultate der Belastungs-Proben in Berlin.

Von den nachstehend durch Abbildungen und Anmerkungen erläuterten 14 Versuchs-Objekten sind die ersten 10 durch das Königliche Polizei-Präsidium zu Berlin am 23. Februar 1886 in Gegenwart einer grossen Zahl bedeutender Architekten und Ingenieure erprobt worden. Die tabellarisch zusammengestellten Resultate sind dem von genannter Behörde beglaubigten Messungsprotokoll genau und vollständig entnommen.

Die Messungen bei den Versuchsobjekten No. 11—13 sind durch Herrn Regierungs-Baumeister Wächter aufgenommen und bescheinigt worden.

Bei dem Versuch No. 12 ist gegenüber der ersten Veröffentlichung die Stellung der Zeiger berichtigt worden, die bei der Probeabnahme keine lothrechte, sondern eine radiale war. Auch sind die Maasse der Spannweite, Pfeilhöhe und der belasteten Bogenlänge als Ergänzung nachgetragen.

Bei dem Versuch No. 13 ist es als gleichgültig anzusehen, ob die Pressung der Monier-Röhre aus Rücksicht auf grössere Standfestigkeit des Versuchs-Apparates so vorgenommen wurde, dass der flachgekrümmte Theil der eiförmigen Röhre unten lag, während sie beim praktischen Gebrauch umgekehrt verlegt wird. Die Beanspruchung bleibt dieselbe, wenn man die Abstände der angreifenden Kräfte und die Grössen des Druckes beibehält, aber sich die Röhre statt von oben in umgekehrter Weise von unten gegen zwei feste Widerlager gedrückt denkt.


Im Uebrigen ist allen Versuchs-Objekten, deren Breite nicht auf 1,0 m angelegt war, die Umrechnung der Belastung auf den qm Grundfläche zur leichteren Verwerthung der Resultate beigefügt worden.

Erstes Versuchs-Objekt


nach System Monier mit einfacher Geflechtseinlage.

Breite des Bogens = 0.60 m; Stärke = 0.05 m; Bogenrad. = 6.53 m.

1:50



Totalgew. 2847,5 kg auf 1,35 qm einseitig, a. d. qm einseit. Last 2109 kg.



Belastungsresultate.

Ве	lastungen in kg	\mathbf{W}_1	a	b	c	d	e	\mathbf{W}_2	Bemerkungen.
einseitig belastet	1646 1813 2112,5 2538		$ \begin{array}{c c} -3 \\ -6 \\ -9 \\ \cdot \end{array} $	$\begin{bmatrix} -2 \\ -6 \\ -12 \\ \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$	0 +2 +2 ··	+4 +10 +17	+2 +5 +10		Eigengewicht=111 kg pro qm. Starke Risse.
ei	2847,5								Bruch.

+ = Hebung; - = Senkung (in MIllimeter).


Man beachte das geringe Eigengewicht der Konstruktion.

Zweites Versuchs-Objekt

nach System Monier mit zwei Geflechtseinlagen.


Breite des Bogens = 0,60 m; Stärke = 0,05 m; Bogenrad. = 6,53 m.





Totalgew. 2869,5 kg. a. d. qm einseit. Last 2125 kg.

Flechtwerk.



Belastungsresultate.

Belastung in kg		Wı	a	b	c	d	e	\mathbf{W}_2	Bemerkungen.
einseitig belastet	1348,5 1773,5 2399 2869,5		$\begin{vmatrix} -1 \\ -7 \\ -10 \\ \cdot \cdot \end{vmatrix}$		-1,5	+10	+1 +6 +10		Eigengewicht = 115 kg pro qm Risse im Widerlager und a, b, c, d. Bruch.

+ = Hebung; - = Senkung (in Millimeter).


Man beachte das geringe Eigengewicht der Konstruktion.

Drittes Versuchs-Objekt


ohne Geflecht. — Cement: Sand = 1:1.


Breite des Bogens = 0,60 m; Stärke = 0,05 m; Bogenrad. = 6,53 m.





Totalgew. 1085 kg a. d. qm eins. Last 800 kg.





Belastungsresultate.


В	elastung in kg	\mathbf{W}_1	a	b	c	d	e	\mathbf{W}_2	Bemerkungen.
belastet	0								Eigengew. = 101,5 kg
pela	804,5		-1	-1,5	0	+1	+1		(pro qui
1118	1085								Bruch.
einseitig									

+ = Hebung; - = Senkung (in Millimeter).

Man beachte das Eigengewicht der Konstruktion,


Viertes Versuchs-Objekt mit starker Geflechtseinlage.

Breite des Bogens = 1,02 m; Rad. = 9,52 m; Stärke im Scheitel = 5 cm, Stärke am Widerlager = 8 cm.



 $\label{eq:totalgew.: 3549,5 kg} \text{a. d. qm einseit. Last} = \textbf{887 kg}.$

Flechtwerk. Maschenweite 84 qcm.



Belastungsresultate.


В	elastung in kg	\mathbf{W}_1	a	b	c	d	e	\mathbf{W}_2	Bemerkungen.
belastet	0 2522,5	0	-4			+3	· · · +3,5		Eigengewicht = 140 kg
einseitig b	3000 3549,5		$-21 \\ -23$	-13 -40	$-2 \\ -11$	+14 +17	+8 +24		feine Risse an den ge- fährlichen Stellen. Bruch.

Man beachte das Eigengewicht der Konstruktion.


Fünftes Versuchs-Objekt.

Freiliegender Fussboden mit Geflecht.

Stärke = 0.05 m.



Bei 2287 kg a. d. qm nicht gebrochen.



Belastungsresultate,


Belastung in kg		a	b	c	d	e	f	g	Bemerkungen.
g belastet	704						-4,5		
og ;	1077,5						-8,5		
	1440,5						-12,5		Appellante B
٠. ه	1631						-16		Auftreten von Haar rissen.
100	1817	. ,					-19		1155611.
emsettig v. e-	2058,5						-50		kein Bruch.

+= Hebung; -= Senkung (in Millimeter). 2058,5 auf 1,5 \times 0,6 = 0,9 qm. Grösste Belastung 2058,5 kg.

Sechstes Versuchs-Objekt.


Freiliegender Fussboden mit Geflecht.

Stärke = 0.05 m.



Bei 4988 kg a. d. qm nicht gebrochen.

Flechtwerk.



Belastungsresultate.


Belastur Feld I	ig in kg. Feld II	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	1	Bemerkungen.
902,5											-1		
902,5	953,5								-1,5		-1,5		
1082,5	1361								-1,5		-2		Haarrisse über den Stützen.
1633,5	A COLOR OF THE REAL PROPERTY.								-2,5		-3		(den betteen.
2100	1796,5								-4,5		-4,5		Haarrisse in der Mitte derFelder.
2100	2226								-6,5		-4,5		
2578,5	2641,5								-8		-6		
2992,5								1.	-8,5		-6,5		1000

+= Hebung; -= Senkung (in Millimeter.)

Feld 1. $1.0 \times 0.6 = 0.6$ qm Belastung 2992,5 kg.


Siebentes Versuchs-Objekt.

Fussboden mit Geflecht und Streben.



a. d. qm gleichm. verth. Last 48II kg.

Schnitt.



Belastungsresultate.


Belastung	g in kg.	a	b	c	d	e	Bemerkungen.
2731,5 2731,5 5042,5 5283,5 5490 6334,5	. 1749 gleichmässig		-0,5 -1 -1 -1 -1	$ \begin{array}{r} -1 \\ -2 \\ -3 \\ -4 \\ -5 \\ -6 \\ -8 \end{array} $	-1 -1 -1 -1 -1		∫feine Haarrisse an den Wider- lagern.
6935,5 7530 9791 10093	g über den vertheilt		-1	- o	-1		Risse an der Strebe. Risse in der Mitte. Bruch durch Kanten des rechter Widerlagers.

 $3.5 \cdot 0.6 = 2.1$ qm Belastung 10093 kg.

Achtes Versuchs-Objekt.

Mit Geflechtseinlage.

Ohne Geflechtseinlage.




a. d. qm 2763 kg

a. d. qm 517 kg

gleichmässig vertheilte Last.

Flechtwerk. Maschenweite 10/10 cm



Belastungsresultate.

Mit Geflecht.

Ohne Geflecht.


Bemerkungen.	Kilo.	Bemerkungen.
Bruch des Cements.	310,5	Bruch.
Das Geflecht trug die Be- lastung mit 13 mm Durch- biegung.	(gleichmässig vertheilt.)	
	Bruch des Cements. Das Geflecht trug die Belastung mit 13 mm Durch-	Bruch des Cements. 310,5 Das Geflecht trug die Belastung mit 13 mm Durch vertheilt.)

Neuntes Versuchs-Objekt.

Verschiedene Monier-Röhren.

Zwei durch einen Muffenring verbundene freitragende Röhren

à 2,00 m lang und 1,00 m weit.




Der Ring A war ebenfalls nach Monier hergestellt.

Bemerkung für die Probebelastung.

Die Muffe blieb bei der Belastung von 2883 kg durchaus dicht. Bei a machte sich ein feiner, nicht durchgehender Riss bemerkbar.

Zwei freitragende Röhren mit feststehenden Muffen.




Bemerkung.

Bei einer Belastung von 910 kg löste sich der Cement von dem unteren Theile der Muffe bei b.

Zehntes Versuchs-Objekt.

Freitragende Wand,

3,5 m hoch, zwischen 3,5 m von einander entfernten Widerlagern. Wandstärke 3 cm.




Unter einer Probebelastung von 10 000 kg zeigte die Wand weder Versackungen noch Ausbauchungen, trotzdem von den Baubeamten des Königlichen Polizeipräsidiums Schlitze hineingehauen wurden, um die Standfestigkeit auch der beschädigten Wand zu prüfen.

Elftes Versuchs-Objekt.

Runde Monier-Röhre

von 2,00 m Länge, 1,0 m Lichtweite und 0,04 m Wandstärke.



Belastungsresultate.

a	Belastung in kg	Bemerkungen.
-2rom. b	2965	bei a eine Einsenkung von 2 mm. bei b eine Ausbauchung von 2 mm. ein kleiner Haarriss unten innen.
a	4330	3 mm Einsenkung bei a. 3,5 mm Ausbauchung bei b. Haarrisse oben und unten.
a -6 mm.	5260	6 mm Einsenkung bei a. 6 mm Ausbauchung bei b. Risse seitlich aussen.

Eine Undichtigkeit fand nicht statt, die Risse gingen noch nicht durch. Zum Bruche konnte das Rohr nicht gebracht werden, weil ein weiteres Aufpacken der Last nicht fortgesetzt werden konnte.

Zwölftes Versuchs-Objekt.

Elliptisches Gewölbe für Treppen

(siehe nebenstehende Zeichnung).


Belastungsresultate.

Ablesung	Belastung	Zeiger								
	in kg	2	3	4	5	6				
I	1010									
II	1240			1	2	-1,5				
III	1350	+1,5		-1,5	-5	2				
IV	1525	+4		-1,5	— 5	-2				
V	1650	+6	+1	-2,5	— 7	—3				
VI	1850	+9	+3	-3,5	-8,5	-3,5				
VII	2250	+10	+2	— 5	-10	-4				
VIII	2725	+14	+2,5	-8,5	—1 3	6				
IX	3230	+19	+3	-11	—18	-7,5				
X	3820	+25	+3	-14	-21	-9				
XI	5250	+33	+4	-19	-27	-12				

+ = Hebung; - = Senkung (in Millimeter).


Bei Ablesung IV bei Zeiger 2 (Belastung = 1525 kg) die ersten feinen Haarrisse.

Der Einsturz des Gewölbes wurde durch die oben verzeichneten Belastungen nicht erreicht.



Dreizehntes Versuchs-Objekt.

Eiförmige Monier-Röhre, 072/0,97 m weit.




Belastungsresultate.

	Belastung in kg	Beobachtete Deformation.	Defecte.
±0	2090	Diese Deformation ist nicht beobachtet worden.	An den Enden oben und unten ein kleiner Haarriss.
†2mm.	2800	1 mm Einsenkung bei a. 2 mm Ausbruch bei c.	Haarrisse sind in der Länge etwas weiter gesprungen.
a b 44mm	3320	4 mm Einsenkung bei a. 4 mm Ausbruch bei b.	Jetzt kräftiger Riss in der Länge durch das Rohr bei c. Die ganze Wandung war noch nicht gesprungen.

Protokoll

über die Belastungsprobe einer nach dem System Monier in der Fabrik des Herrn G. A. Wayss, Berlin, Chausseestrasse 36/37, angefertigten Cementplatte

am 14. Mai 1886, Nachmittags zwischen 3 und 6 Uhr.



Die mit A bezeichnete Platte hatte folgende Abmessungen: 1,35 m Länge, 0,8 m Breite und 0,09 m Dicke und nach einem vorhandenen Muster eine zweifache, gitterartige und unter einander verbundene Drahteinlage.

Durch dieselbe sollte die Zweckmässigkeit der Anwendung der- Zweck der artiger Platten für grosse Belastungen bei nur zulässiger flacher Ueberdeckung bei kleineren Spannweiten, im Speciellen in dem, den Unterzeichneten vorliegenden Fall: der Abdeckung eines grossen Wasserleitungsrohres von rot. 0,9 m Lichtweite zum Schutz gegen die event. Einwirkung einer darüber fahrenden grössten Dampfwalze des Berliner Magistrats mit einer Maximalbelastung von rot. 10,000 kg durch die Hauptwalze nachgewiesen werden.

Dimensionen der Platte.

Belastung.

Die Platte wurde dementsprechend in der umstehend skizzirten Art und Grösse der Belastung Weise mit 1,15 m Auflagerweite gelagert und an dem obengenannten und Durch-Tage, an welchem seit Anfertigung der Platte ca. 6-8 Wochen verbiegung. flossen waren, mit Gusseisen-Masseln und Sandsäcken belastet.

> Bei ca. 4000 kg Belastung betrug die Durchbiegung der Platte = 6-7 mm.

> Bei der Belastung mit im Ganzen 128 Masseln von durchschnittlich 60 kg, 12 Sandsäcken von durchschnittlich 50 kg Gewicht, also 128.60 + 12.50 = 8280 kg ca. rot. 8000 kg (160 Ctr.) im minimum 7500 kg betrug die Durchbiegung 12 mm und zeigte die Platte keinerlei Risse oder sonstige Beschädigungen.

Grösse der belasteten Fläche

Das Zurückgehen der Durchbiegung nach Abnahme der Belastung wurde an demselben Tage nicht konstatirt, da die so belastete Platte = 0,92 qm. noch einige Tage zu weiterer Besichtigung stehen bleiben sollte.

Die Richtigkeit der angegebenen Maasse und des Befundes der wider Erwarten günstigen Belastungsprobe bescheinigen

Berlin, den 15. Mai 1886.

Helling,

Abtheilungs-Baumeister der städtischen Wasserwerke Berlins. Carl Giebeler,

Ingenieur der städtischen Wasserwerke Berlins.

II.

Belastungs-Resultate eines Versuchs in Wien.

Die Belastungsresultate des Probestollens für die projektirte Wiener-Neustädter Tiefquellen-Wasserleitung wurden amtlich durch den Staatstechniker der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Wiener-Neustadt, und durch Herrn Richard Engländer, Ingenieur und k. k. Professor, ferner in Anwesenheit vieler höherer amtlicher Funktionäre, sowie der ersten hiesigen Civil-Techniker und unter Leitung der delegirten Ingenieure der Tiefquellen-Wasserleitungs-Unternehmung ausgeführt und dienen nachstehende Daten als Auszug aus dem Protokolle:

Der Probestollen wurde in einer, aus gewachsenem Erdreiche ausgehobenen Grube ohne festen Stein oder Schotteruntergrund und ohne Fundirung ausgeführt und erst kurz vor der Belastung eine kleine Verbreiterung des Fusses durch eine Betonzulage vorgenommen, wodurch die Senkungen der Seitenwände bei der Belastung, auf die aus der