

Beschreibung: Malerisch auf steil abfallendem Burghügel gelegen; im wesentlichen der zweiten Hälfte des XVI. Jhs. angehörig (Fig. 475).
 Unregelmäßiger Gebäudekomplex um einen ungefähr rechteckigen Hof angeordnet. Ein vorspringender Gebäudetrakt und der angeschlossene, zum Teil abgetragene Turm bildet mit der südlichen und östlichen

Beschreibung.
 Fig. 475.



Fig. 476 Wildberg, Schloß von Süden (S. 413)

Umfriedungsmauer einen Vorhof. Nach allen Seiten steil abfallender Burghügel, der an der Ostseite durch eine Brücke zugänglich ist; die gemauerten Geländer treten nach außen auseinander.

Nach außen glatte, vielfach vor- und rückspringende Gebäudefronten mit unregelmäßig verteilten Fenstern (Fig. 476). Man gelangt über die Brücke an das Rundbogenportal — gequadert, Sturzbalken von drei schlanken

Fig. 476.



Fig. 477 Südwestecke des Schloßhofes (S. 414) Wildberg



Fig. 478 Nordostecke des Schloßhofes (S. 415)