






c)




d)




e)



f)



g)



h)

Abb. 18. Bruchrisse der Balken aus gewöhnlichem und hochwertigem Beton.
Olsen, Sicherheitsgrad.