

Ubb. 213. Bolksschule Breitenfelder Strafe, Unsicht. Entwurf: Bauinspektor Dr.-Ing. Erbe. Ausführung: Bauinspektor Lubbe, Baumeister Lindenkohl.

die auf dem doppelseitig bebauten Flur beruhte; sie führte zu einem völlig regelmäßigen, sehr einfachen Gebilde. Abb. 199 (Marckmannstraße, 1896) zeigt diesen Typus bei einem völlig freistehenden Bau. Abb. 200 (Wrangelstraße, 1891) zeigt eine verwandte Lösung, die nötig wird, wenn das Gebäude in eine Straßenflucht eingebaut ist. Abb. 201 (Seilerstraße) zeigt, wie die Turnhalle mit dieser Schule verbunden werden kann, wenn sie nicht, wie in den andern Fällen, sür sich allein steht.

Diese einsache Grundsorm beherrscht im allgemeinen die Volksschulen von 1870 bis 1896. In den 90er Jahren treten daneben andere Lösungen auf, die vor allem durch andersartige Bauplätze hervorgerusen werden, z. B. eine Lösung über Eck, Abb. 202 (Kantstraße und Schellingstraße, 1899) oder in Testimiger Entwicklung, Abb. 203 (Reginenstraße, 1901). Solche Grundrisse won selber das Beibehalten zweiseitiger Bebauung unmöglich, und allmählich

beginnt auch, wo solcher äußerer Zwang nicht vorliegt, eine Lösung vorzuwalten, die nur teilweise zweiseitig bebaut und dem Flur der Schule, der zugleich breiter wird, ein lichteres Aussehen gibt, Abb. 204 (Ausschlägerweg, 1903), Abb. 205 (Barmbeckerstraße, 1900). Visweilen ist es auch die Lage der Himmelsrichtungen, die zu ganz einseitiger Bebauung zwingt, s. Abb. 206 (Käthnerkamp, 1901). Ihnliche Lösungen mehr oder minder gleichs




Abb. 214. Bolksschule Breitenfelder Straße, Erdgeschoß.