



Abb. 14. Brandenburgische Landesfrauenklinik in Berlin-Neukölln. Klimisches Gebäude, I. Obergesch.

35 Wäsche.  
36, 37. Wochenzimmer.  
38 Bad.  
39—45 Wochenzimmer.  
46 Säuglingszimmer.

47 Wäsche.  
48 Schwester.  
49—55 Wochenzimmer.  
56 Schwester.  
57 Tagraum.

58 Säuglingszimmer.  
59 Bad.  
60 Entbindungssaal.  
61 Vorbereitung.  
62 Wäsche.  
63 Wäsche.

64 Teeküche.  
65 Bad.  
66 Vorbereitung.  
67, 68 Entbindungssäle.  
69 Operationszimmer.  
70 Untersuchungszimmer.

Entbindungs-  
traktus