


den er nicht gut aus Backstein hätte herstellen können, und für die Gewände und Sturze der Fenster-

Fig. 43.



„Window.“

öffnungen verwandt; im übrigen ist das Gebäude aus Ziegeln erbaut.

Unsre Erkervorbauten haben jedoch eine zu