



Fig. 156.



Kellergeschoß.

Fig. 157.



Erdgeschoß.

Wasch- (und Bade-) Anstalt des Asyls von Vincennes bei Paris⁵⁸⁾.

