

Fig. 180.

Schnitt.




Fig. 181.

Zwischen-
geschlofs.






Fig. 182.

Keller-
geschlofs.



Wasch-Anstalt im Kurhaus zu Karlsbad⁶⁹).