



decke gelegen, so daß sie gegen diese durch eine niedrige Mauer mit Eisengeländer abgeschlossen werden konnten; die Bahnsteige sind mit einem doppelt-

Fig. 249.




Querfchnitt.

Fig. 250.



Seitenansicht.

Fig. 251.



Draufficht auf die Bahnsteige und Gleise.

Haltefelle in einer Hochbahnstrecke²⁰⁷⁾.

geneigten Dach überdeckt. Eine gemeinschaftliche Zugangstreppe ist in einem solchen Falle nicht notwendig; der Schalerraum liegt zu ebener Erde, und aus ihm gelangt man entweder auf den beiden Bahnsteigtrepfen unmittelbar nach den Bahn-