



Fig. 373.



Normalien für einfieltige Zwischenbahnsteigdächer der Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Berlin.

Fig. 374.



Bahnsteigdach auf dem Zentralbahnhof zu Washington 262).