





Details von Bauernhäusern aus der Gegend von Peuerbach.

Giebel eines Speichers in Raab, 1780.




0 50 100 cm.

Beschindelung der Blockwände am Doctorhaus in Siegharting.



0 50 100 cm.

Detail vom Hofwirth-Haus in Raab, 1786.




0 50 100 cm.

Grundriss der Balkonthüre.



0 50 100 cm.

Stock der Balkonthüre von der Mühle zu Steegen bei Peuerbach.




0 50 100 cm.

Fensterbeschlag in der Mühle zu Steegen.



1:5.


Console vom Doctorhaus in Siegharting 1780.




0 10 20 30 40 50 cm.

Grundriss des Fensters von der Mühle zu Steegen.

Grundriss des Fensters von der Mühle zu Steegen.




Fensterdetail von der Mühle zu Steegen.



0 10 20 30 40 50 cm.

Hofthüre vom Hofwirth-Haus in Raab, 1786.




0 50 100 cm.

Ansicht der Balkonthüre.

Bretterschnitt vom Speicher in Raab.




0 10 20 cm.




0 60 cm.

Console vom Parzerhof in Siegharting.



0 10 20 30 40 50 cm.

Aeste schwarz und weiss bemalt.




0 10 20 30 40 50 cm.

Aufgenommen von A. v. Wielemans.




Details von Bauernhäusern aus der Gegend von Peuerbach.

Fensterumrahmung vom Lindnerhaus in Oberdrössleinsdorf bei Peuerbach, 1789.




Balkongeländer vom Lindnerhaus.





Stirnbrett vom Lindnerhaus.



Detail des Balkons vom Getreidekasten des Schwarzmeiergutes in Siegharting.



Außere Ansicht der Getreidekastenthür aus einem Pfosten vom Schwarzmeiergut.




Grundriss der Getreidekastenthür.



Gemalte Motive von der Mühle zu Steegen. 1:7.




Giebelzierbrett von der Mühle zu Steegen.




1:12.


Hauseingangstür von der Mühle zu Steegen.




Thürschloss in der Mühle zu Steegen.




Bemalte Untersicht eines Balkens vom Getreidekasten des Schwarzmeiergutes.




Console vom Giebel der Mühle zu Steegen.




Vordere Ansicht der Truhe in der Mühle zu Steegen.




Seitenansicht der Truhe.



Untersicht der Giebel-Console.




Innere Ansicht der Getreidekastenthür.



Giebelstirnbrett vom Getreidekasten.



Detail der Holznägel an der Getreidekastenthür.



Grundriss einer Füllung.



Jahreszahl auf der Truhe.



Aufgenommen von A. v. Wielemans.