





Heanzisches Bauernhaus in Oberschützen, Bezirk Gerwarth, Comitat Eisenburg.

Hofansicht (Blick gegen das Hausthor).



Querschnitt des Kittings.



Schnitt durch den Kitting, Einfahrt und vordere Stube.




Decke der hinteren Stube.



Decke der vorderen Stube.




Grundriss.




Detail aus der vorderen Stube.




Detail von der Giebelseite des Hauses (Stucco).



Kienleuchenschlot.




Stubenfenster.



Dachbodenfenster.




Thüre zur unteren Stube.



Laubenthüre von Innen.



Innenseite des Hausthores.



Kittingthüre von innen von aussen




Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 6.




Fig. 7.



Fig. 5.



Fig. 2.




Fig. 1. Band an der Thüre der hinteren Stube.

Fig. 2. Band an der Thüre der vorderen Stube.

Fig. 3. Stucco-Ornament an der Giebelseite des Hauses.

Fig. 4. Stucco-Ornament an der Aussenseite des Kittings.

Fig. 5. Rosette am Unterzugbalken der vorderen Stube (grün bemalt).

Fig. 6. Stucco-Ornamente am Giebeltrapez des Wohntraktes.

Fig. 7. Stucco-Ornament über den Fenstern der vorderen Stube.

Fig. 8. Stucco-Ornamente unter dem Dachrande des Kittings.

Aufgenommen von J. R. Bünker.