

Abb. 1. Längsansicht.




Abb. 2. Querschnitt A B.




Abb. 3. Längsschnitt C D.




Abb. 5. Grundriss des Obergeschosses.

Masstab zu Abb. 5-7.




Abb. 6. Grundriss des Erdgeschosses.




Abb. 10.

Masstab zu Abb. 1-4 u. 15.




Abb. 11.




Abb. 12.




Abb. 8. Giebelansicht.  
Ursprünglicher Zustand.




Abb. 9. Längsansicht. Ursprünglicher Zustand.

Masstab zu Abb. 8 u. 9.




Abb. 4. Giebelansicht.




Abb. 7. Grundriss des Untergeschosses.




Abb. 13. Masst. zu Abb. 13 u. 14.

Abb. 15. Schnitt EF  
in Abb. 6.

