

Abb. 1. Längsansicht.





Abb. 4. Vorderansicht.




Abb. 5. Rückansicht.




Abb. 6. Seitenansicht.

Abb. 4—6. Einfahrtsthor.




Abb. 7. Kellerthür mit Zugangstreppe.





Abb. 8. Fachwerk-Einzelheiten.




Abb. 2. Querschnitt CD.




Abb. 10. Beschindelung der Giebelfront.






Abb. 9. Fachwerkbrüstung.



Massstab zu Abb. 8 und 9.




Abb. 3. Giebelansicht.




Abb. 11. Obergeschoss.





Abb. 12. Erdgeschoss.



Inventar  
Abth E  
Nr. 1204

Aufgen. von W. Göbel.

