

Abb. 1. Bauernhaus Nr. 5 in Körle (Kr. Melsungen). Giebelseite.




Abb. 2. Bauernhaus Nr. 5 in Körle (Kr. Melsungen). Langseite.




Abb. 3. Bauernhaus Nr. 36 in Körle (Kr. Melsungen). Langseite.

Masstab zu Abb. 1—4, 6, 10 und 11.




Abb. 8. Fronhausen Nr. 37. Einzelheit vom Thürbogen am Hofeingang.




Abb. 7. Fronhausen Nr. 37. Kopfband am Vordach.




Abb. 6. Bauerngehöft Nr. 37 in Fronhausen (Kr. Marburg).




Abb. 4. Bauernhaus Nr. 36 in Körle (Kr. Melsungen). Giebelseite.




Abb. 5. Körle Nr. 36. Grundriss.




Abb. 9. Haus Nr. 193 in Spangenberg.




Abb. 10. Haus Nr. 18 in Hasselbach (Kr. Witzenhausen). Giebelseite.




Abb. 12. Hasselbach. Thürverdachung.




Abb. 11. Haus Nr. 18 in Hasselbach (Kr. Witzenhausen). Langseite.




Abb. 13. Haus in der Entengasse in Witzenhausen.

