

Abb. 14. Gutshof in Otterbach (Westpfalz). (Hierzu Grundriß Abb. 13.)




Abb. 16a. Erdgeschoß.




Abb. 15a. Erdgeschoß.




Abb. 16b. Keller.




Abb. 15b. Vordere Giebelseite.

Abb. 15a, b, c, Bauernhaus in Hohenecken, ca. 1750 (Westpfalz).

Abb. 16a, b, c, d. Ackererhaus in Otterbach ca. 1800. (Westpfalz.)



Abb. 16c. Hoffassade.




Abb. 15c. Hoffassade.




Abb. 16d.