



Backstein-Verbände bei durchbrochenen Mauern.


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10.

